



Schindler CZ, a.s.

Schindler

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Víteňská 1083
142 20 Praha 4 - Kunratice

Nabídka na opravu č. 149828071

Váš kontakt

E-Mail

Data Zařízení

Zařízení č.

Víteňská 1083, 142 00 Praha 4-Krč

20015716, Mikrob.ústav - bud.C - os.

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna omezovače rychlosti	1 ks	
2 KS Očnice lanová 6mm	CZK	
6 KS Svorka lanová 6mm	CZK	
1 KS Páska izolační barevná	CZK	
12 KS Matice M6	CZK	
52 M Lano 6mm	CZK	
1 KS Omezovač rychlosti 1m/sec	CZK	
Práce	CZK	
Cena celkem	CZK	
Sleva:	CZK	
Základ daně:	CZK	59.000,00
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	59.000,00

Původ

Termín předání

Nedostupnost zařízení

Záruka

Platební podmínky

Platnost nabídky

Nezbytné, nikoliv naléhavé (krátká doba preventivní opravy)

Okamžitě, při přijetí objednávky a potřeb. materiálu od datu objednávky

odhad: Jeden den

6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál

Splatnost do 14 dnů

06.09.2024 **

** Ceny jsou platné pouze po dobu platnosti nabídky.

Cena obsahuje práce prováděné během naší standardní pracovní doby Po-Pá 7-15:30 hod.,
dopravné, použitý materiál a náhradní díly

07.08.2024

Oblastní vedoucí servisu

Schindler CZ, a.s.

Schindler oprava

Nabídka 149828071

Strana 1/2

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
www.schindler-cz.cz

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.ú.: 900476493/0300

Schindler CZ, a.s.