

Poř. číslo	Stř.	Typ VD	Rež	Výr. č.(ev.č.)	Rok výr.	Pro objekt	Číslo zakázky	Č.měř.prot.	Smluvní cena

Za provozovatele předal:.....

(vlastnoruční podpis)

Za zhotovitele převzal:.....

(vlastnoruční podpis)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VD DO OPRAVY

č. RD5 HK / Diagnostické pracoviště Hradec Králové / 2025 HK

Provozovatel VD: Správa železnic, státní organizace - OŘ Hradec Králové, SSZT Hradec Králové

Zakázka: "Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HKR 2024-2026"

Zhotovitel opravyVD: Signalservis, a.s.

Datum předání VD:.....

Místo předání: Diagnostické pracoviště Hradec Králové

Za provozovatele VD předal:.....

Za zhotovitele opravy VD převzal:.....

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

Poř. číslo	Stř.	Typ VD	Rež	Výr. č.(ev.č.)	Rok výr.	Pro objekt	Číslo zakázky	Č.měř.prot.	Smluvní cena
1	411	NMŠ1-2000 C	i	001222	2012	PZS km 23,235 (ŠM3)	E413JCWZAH00		
2	411	NMŠM1-1500 C s výměnou kon. Sv	i	000129	2013	PZS km 23,235 (ŠM3)	E413JCWZAH00		
3	411	NMŠ2-4000 C	i	000046	2012	Slezské Předměstí st.2 RD	E411J7UZ1H00		
4	413	NMŠ1-2000 C	i	006743	2013	PZS km 23,765 (RD)	E413J9XZAH00		
5	413	NMŠM1-1500 C s výměnou kon. Sv	i	000901	2013	PZS km 23,765 (RD)	E413J9XZAH00		
6	414	NMŠ1-2000 C	i	001192	2012	PZS 50,080 Ostr.(RD)	E413JA5ZAH00		
7	414	NMŠM1-1500 C	i	000073	2012	PZS 50,080 Ostr.(RD)	E413JA5ZAH00		
8	471	NMŠ1-2000 C	i	000274	2012	PZS km 2,718 (PSK skříň)	E413JDCZAH00		
9	471	NMŠM1-1500 C s výměnou kon. Sv	i	000101	2012	PZS km 2,718 (PSK skříň)	E413JDCZAH00		
10	471	NMŠ1-2000 C	i	000175	2012	PZS km 5,862 (ŠM3)	E413J85ZAH00		
11	471	NMŠM1-1500 C	i	000010	2012	PZS km 5,862 (ŠM3)	E413J85ZAH00		
12	498	NMŠM1-1500 C s výměnou kon. Sv	zál.	000080	2012	PZS km 72,574 (RD)	E413JABZCH00		
13	498	NMŠ1-2000 C	zál.	000218	2012	PZS km 72,574 (RD)	E413JABZCH00		
14	498	NMŠM1-1500 C	i	000076	2012	PZS km 95,873 (ŠM3)	E413JAHZCH00		
15	498	NMŠ1-2000 C	i	000349	2012	PZS km 95,873 (ŠM3)	E413JAHZCH00		
16	498	NMŠ1-2000 C	i	001103	2012	PZS km 84,107 (RD)	E413JAFZAH00		
17	498	NMŠM1-1500 C s výměnou kon. Sv	i	000433	2017	PZS km 84,107 (RD)	E413JAFZAH00		
18	498	NMŠ1-2000 C	i	006733	2013	PZS km 84,677 (RD)	E413JAFZBH00		
19	498	NMŠM1-1500 C	i	000090	2012	PZS km 84,677 (RD)	E413JAFZBH00		
20	471	NMŠ1-2000 B	p	15300	2001	Solnice DK	E411JD7Z1H00		
21	471	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	p	00432	2000	Solnice DK	E411JD7Z1H00		
22	499	KDRŠ 1	p	38849	1974	Hostinné (RD-G)	E411JALZ1H00		
23	499	KDRŠ 1	p	36304	1975	Hostinné (RD-G)	E411JALZ1H00		

Za provozovatele předal:.....

(vlastnoruční podpis)

Za zhotovitele převzal:.....

(vlastnoruční podpis)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VD DO OPRAVY

č. RD6 HK / Diagnostické pracoviště Hradec Králové / 2025 HK

Provozovatel VD: Správa železnic, státní organizace - OŘ Hradec Králové, SSZT Hradec Králové

Zakázka: "Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HKR 2024-2026"

Zhotovitel opravy VD: Signalservis, a.s.

Datum předání VD:.....

Místo předání: Diagnostické pracoviště Hradec Králové

Za provozovatele VD předal:.....

Za zhotovitele opravy VD převzal:.....

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

Poř. číslo	Stř.	Typ VD	Rež	Výr. č.(ev.č.)	Rok výr.	Pro objekt	Číslo zakázky	Č.měř.prot.	Smluvní cena
1	413	NMŠ1-2000		11719	1995	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
2	413	NMŠ1-2000		3439	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
3	413	NMŠ1-2000		01893	1996	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
4	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		4417	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
5	413	NMŠ1-2000		01892	1996	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
6	413	NMŠ1-2000		3384	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
7	413	NMŠ1-2000		2869	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
8	413	NMŠ1-2000		3401	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
9	413	NMŠM1-1500 s výměnou kon. Sv.		1025	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
10	413	NMŠ1-2000		4436	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
11	413	NMŠ1-2000		5694	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
12	413	NMŠ1-2000		3360	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
13	413	NMŠ2-60 B		01360	1999	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
14	413	NMŠ2-60 B		00749	2003	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
15	413	NMŠ1-2000		4705	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
16	413	NMŠ1-2000		3062	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
17	413	NMŠ1-2000		4205	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
18	413	NMŠ1-2000		5591	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
19	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		01720	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
20	413	NMŠM1-1500		870	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
21	413	NMŠ2-60 B		01444	1999	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
22	413	NMŠ2-60 B		01049	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
23	413	NMŠ2-60 B		01028	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		

24	413	NMŠ2-60 B		00518	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
25	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		01498	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
26	413	NMŠ1-2000		1826	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
27	413	NMŠ1-2000		4234	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
28	413	NMŠ1-2000		4263	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
29	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		03400	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
30	413	NMŠM1-1500 B		00899	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
31	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		03385	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
32	413	NMŠM1-1500 B		01742	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
33	413	NMŠ1-2000		4333	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
34	413	NMŠM1-1500		611	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
35	413	NMŠ1-2000		5882	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
36	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		00884	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
37	413	NMŠ1-2000		4252	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
38	413	NMŠ1-2000		1524	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
39	413	NMŠ2-60 B		01002	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
40	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		00897	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
41	413	NMŠM1-1500 B		03393	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
42	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		01943	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
43	413	NMŠM2-1,7 B		00057	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
44	413	NMŠ1-2000		5726	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
45	413	NMŠ1-2000		077	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
46	413	NMŠ1-2000		1590	1996	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
47	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv		01750	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
48	413	NMŠM1-1500 B		02059	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
49	413	NMŠM2-1,7 B		00038	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
50	413	NMŠ1-2000		4448	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
51	413	NMŠ1-2000		5824	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
52	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		5476	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
53	413	NMŠ1-2000		4088	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
54	413	NMŠ1-2000		172	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
55	413	NMŠ1-2000		4306	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
56	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		11671	1995	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
57	413	NMŠ2-60 B		00960	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
58	413	NMŠ2-60 B		003331	2007	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
59	413	NMŠ2-60 B		01043	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
60	413	NMŠ2-60 B		01120	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		

61	413	NMŠ1-2000		207	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
62	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		4016	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
63	413	NMŠ1-2000		5370	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
64	413	NMŠ1-2000		5356	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
65	413	NMŠ2-60 B		00510	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
66	413	NMŠ2-60 B		00739	2003	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
67	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv.		00591	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
68	413	NMŠ1-2000		5401	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
69	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv.		02762	1999	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
70	413	NMŠ1-2000		3168	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
71	413	NMŠ1-2000		6102	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
72	413	NMŠ1-2000		5588	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
73	413	NMŠ2-60 B		000064	2009	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
74	413	NMŠ2-60 B		000529	2009	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
75	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		2707	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
76	413	NMŠ1-2000		5409	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
77	413	NMŠ1-2000		502	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
78	413	NMŠ1-2000		1581	1996	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
79	413	NMŠ1-2000		5381	1993	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
80	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		4487	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
81	413	NMŠ1-2000		4270	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
82	413	NMŠ1-2000		2799	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
83	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv.		02935	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
84	413	NMŠ1-2000		4537	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
85	413	NMŠ1-2000		3035	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
86	413	NMŠ2-60 B		000419	2009	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
87	413	NMŠ1-2000 B		06571	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
88	413	NMŠ1-2000 B		04115	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
89	413	NMŠ1-2000		2509	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
90	413	NMŠ1-2000 s výměnou kon. Sv.		5617	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
91	413	NMŠ1-2000 B		08366	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
92	413	NMŠ1-2000		5687	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
93	413	NMŠ2-60 B		003367	2007	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
94	413	NMŠ2-60 B		000355	2009	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
95	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv.		02698	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
96	413	NMŠM1-1500 B		02725	1998	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
97	413	NMŠ1-2000 B		08362	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		

98	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	00861	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
99	413	NMŠM1-1500 B	00885	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
100	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	02950	1999	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
101	413	NMŠ1-2000 B	08324	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
102	413	NMŠ1-2000 B	08383	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
103	413	NMŠ1-2000 B	08333	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
104	413	NMŠ1-2000 B	08375	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
105	413	NMŠ1-2000 B	04098	2002	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
106	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	01731	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
107	413	NMŠM1-1500 B	01580	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
108	413	NMŠM1-1500 B	01617	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
109	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	01750	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
110	413	NMŠM1-1500 B	01712	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
111	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	01717	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
112	413	NMŠ1-2000 B	08377	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
113	413	NMŠ1-2000 B	08308	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
114	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	00778	2003	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
115	413	NMŠ1-2000 B	08384	2004	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
116	413	NMŠM1-1500 B	00005	2003	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
117	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	01178	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
118	413	NMŠM1-1500 B	00198	2003	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
119	413	NMŠ2-60 B	01119	2000	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
120	413	NMŠ2-60 B	000061	2009	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
121	413	NMŠ1-3,4	074	1992	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
122	413	NMŠ1-2000	5389	1994	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		
123	413	NMŠM1-1500 B s výměnou kon. Sv	02064	2001	Dobšice n/C RZZ (RM)	E411J74Z1H00		

Pozn.:	Předáno včetně 6 kusů přepravek.
--------	----------------------------------

150 728,00 Kč

Výměna vadných dílů

Typ VD - výrobní číslo/rok výroby	Vyměněný vadný díl

Za provozovatele předal:.....

(vlastnoruční podpis)

Za zhotovitele převzal:.....

(vlastnoruční podpis)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VD DO OPRAVY

č. RD7 HK / Diagnostické pracoviště Hradec Králové / 2025 HK

Provozovatel VD: Správa železnic, státní organizace - OŘ Hradec Králové, SSZT Hradec Králové

Zakázka: "Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HKR 2024-2026"

Zhotovitel opravyVD: Signalservis, a.s.

Datum předání VD:.....

Místo předání: Diagnostické pracoviště Hradec Králové

Za provozovatele VD předal:.....

Za zhotovitele opravy VD převzal:.....

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

Poř. číslo	Stř.	Typ VD	Rež	Výr. č.(ev.č.)	Rok výr.	Pro objekt	Číslo zakázky	Č.měř.prot.	Smluvní cena
1	411	M REL.SADA	n	P4	1984	Opatovice n/L (RM)	E411KTEZ1H00		
2	411	B REL.SADA	n	C27	1987	Opatovice n/L (RM)	E411KTEZ1H00		
3	411	M REL.SADA	n	P15	1982	Opatovice n/L (RM)	E411KTEZ1H00		
4	411	A REL.SADA	n	P48	1980	Opatovice n/L (RM)	E411KTEZ1H00		
5	411	H REL.SADA	n	C278	1986	Opatovice n/L (RM)	E411KTEZ1H00		
6	413	V REL.SADA	n	C417	1990	Chlumec n/C RZZ (RM)	E411J7BZ1H00		
7	413	V REL.SADA	n	C07	1993	Chlumec n/C RZZ (RM)	E411J7BZ1H00		
8	413	V REL.SADA	n	C193	1988	Chlumec n/C RZZ (RM)	E411J7BZ1H00		

Pozn.:	Předáno včetně 8 kusů obalů rel.sad.
--------	--------------------------------------

134 657,00 Kč

Výměna vadných dílů

Typ VD - výrobní číslo/rok výroby	Vyměněný vadný díl

Za provozovatele předal:.....

(vlastnoruční podpis)

Za zhotovitele převzal:.....

(vlastnoruční podpis)