

Bell Textron Prague
 K Letisti 1063/27
 160 08 Praha 6
 CZECH REPUBLIC

Repair Order No. 190076

Date:

22.01.2025

Supplier No.: 70005

Your Reference:

Our Reference:
 e-mail:



LS-4-1/CJ-2025-9800KR - BLADE BOLTS

Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit price	Total
	Na zaklade nabidky Q25-0009 Poptavame kontrolu MPI (Magnetic Particle Inspection)				
1	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: A-7938	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
2	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: A-7942	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
3	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: A-7965	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
4	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: A-7971	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
Subtotal:					94.400,48 CZK

Repair Order No. 190076



Sum Carried Over:					94.400,48 CZK
Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit Price	Total
5	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: BG188	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
6	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: BG41	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
7	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: BG87	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK
8	412-010-124-109 Retention Bolt Main Rotor Hub Warehouse: BO HANGAR S/N: BG94	1,00 EA	6,50 %	25.240,77	23.600,12 CZK

Subtotal:	188.800,96 CZK
------------------	-----------------------



Repair Order No. 190076

Sum Carried Over:				188.800,96 CZK	
Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit Price	Total

Net Sum	188.800,96 CZK
DELIVERY ADDRESS Czech Police Aviation Department Airport Vaclav Havel, south area Hangar D 161 00 Prague 6, Czech Republic	
Please send the invoice with due date 30 days, send to the recipient's address. In the invoice we need both following addresses:	
CUSTOMER Ministerstvo vnitra CR Nad Stolou 936/3; 170 34 Praha	
RECIPIENT Policie CR letecka sluzba P.O.BOX 2 163 00 Praha 618 ICO: 00007064; DIC: CZ00007064 Bank: 5504-881/0710	
Zakazka je vyperadana Ramcovou dohodou k dodavce nahradnich dilu, oprav, modifikaci, modernizace a sluzeb pro vrtulniky stredni hmotnosti kategorie Bell 412 - c. j. LS-257-24/CJ-2023-9800KR	
	

NABÍDKA OPRAV Q25-0009



NABÍDKA: Q25-0009

POPTÁVKA: LS-4-1-ČJ-2025-9800KR

DATUM: 20.01.2025

FIRMA: Letecká Služba PČR

ZPRACOVAL: 

PŘÍJEMCE: 

E-MAIL: 

E-MAIL: 

POZNÁMKA: Retention Bolt – Inspection and NDT

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena NDT inspekce

WBS	WBS Description	WBS Qty	Unit Price	Net Price
1	Retention Bolt - Magnetic Particle Inspection (MPI) P/N 412-010-124-109 S/N: A-7938, A-7942, A-7965, A-7971, BG188, BG41, BG87, BG94	8	\$850	\$6,800
1.1	Discount 6.5%	1		(\$442)
Estimate Total				\$6,358
21% DPH				\$1,335
Estimate total with DPH				\$7,693
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK				
24,542 ze dne 17.01.2025				CZK 188,801

Termíny dodání: Inspekční nález - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 6 měsíců
Platnost nabídky: Únor 20, 2025

- Poznámka:
- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
 - VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).
 - Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí

Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic



NABÍDKA OPRAV Q25-0009



nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů.
Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.

4. Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).
5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na