

Příloha č. 1

Číslo objednávky: SSZT Pce ASDEK 01

[illegible]

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0076/25

Hlášení reklamace

Datum	15.01.2025	Čas	10:32
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Opočinec		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 00 00 00 00 04 00 00 04		
Hlásil	SSZT	Zadal	

Oprava

Příčina	VADNÝ SMÍNAČ COK B		
Popis opravy	15.1.2025 - funkce INJ je trvale vypnuta, zařízení několikrát za hodinu nahlásí chybu "instalace neaktivní" 26.1.2025 - VÝMĚNA VADNÉHO SMÍNAČE COK B SK: 79/924 ZA NOVÝ SK: 22/0109 VČETNĚ DRŽÁKU, ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK/H5 MODULE SK: 22/0109 DRŽÁK UPH2604H53 - 1ks		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				62439,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--