

Objednávka OBJ - ZZS - 016566	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 20.01.2025 6:40:21	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

VW T64K8 7092

- prasklá přední pružina, výměna páru , odstaveno
- prokluz spojky+ hlučný setrvačník - výměna
- zanýťovat plech na bočních dveřích, jestli už bude vyroben
- provedení servisní prohlídky
- kontrola, případná výměna brzd

Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	spojka + setrvák	1	ks	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	plech dveří	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	SP	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	náprava	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Hodnota objednávky:	96 500,00 Kč
---------------------	--------------