

### Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Pardubičky, Kyjevská 44  
532 03 Pardubice  
IČO 27520536 DIČ CZ27520536  
Spisová značka  
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

### Dodavatel

**AURA Medical s.r.o.**

**Kunratice, K Verneráku 1193/4**  
**148 00 Praha**

IČO **65412559** DIČ **CZ65412559**

### Příjemce - místo dodání

**NPK Pardubická nemocnice a.s.,**  
Kyjevská 44  
530 02 Pardubice



|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kód akce          | Požadované datum dodání             |
| Způsob dopravy    | Datum vytvoření 24.01.2025 14:00:04 |
| Způsob úhrady     |                                     |
| Dodací podmínky   |                                     |
| Ceny jsou uváděny | Bez DPH                             |

| Poř. Kód zboží      | Název zboží   | Objednáno MJ výsledné | Objednáno Skladová výsledné MJ | Identifikace VZ |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10 E04-472000-00001 | Opravy - HAV Náhrada UZ sondy PLT-1005BT za novou dle přiložené cenové nabídky. |                       |                                |                 |

**Cena celkem bez DPH**

**180 562,00**

**CZK**

*Razítko a podpis dodavatele*

*Razítko a podpis odběratele*