

ZAKÁZKOVÝ LIST - OBJEDNÁVKA

030170**Zákazník :** Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Boubín**Kontaktní jednání:** 70041816**Kontakt :****Zodpovědný:** [REDACTED]**Telefon :****Stroj:** 910G**Místo konání :** Lovosice u České Lípy 739539814**Výrobní číslo:** 1WJ0910GEKL001012**Hlavice:****Plánovaný termín opravy od :** 10.02.2025 **do****Výrobní číslo:****Palivo v nádrži:** % **Mechanické počítadlo:** **Motohodiny ECU:** 13518 **Motohodiny řídicí systém:** 13518**Kód.pol. Popis objednaných servisních prací**

Za studena hlásí chybu OCV filtru - Sebou ventil + filtr

Stroj přestal topit

Servisní prohlídka jako 500MTH

Prasklý šroub alternátoru 19M7836-1ks - sebou úhlovou vrtačku

Cestovné

Jízda servisního technika

Za studena hlásí chybu OCV filtru - Sebou ventil + filtr

Cestovné

Jízda servisního technika

Způsob naložení s vyměněnými díly :

Datum : **11.02.2025**

Souhlasím s tím, že demontované díly v rámci programu ReMan, budou ponechány v provozovně v opačném případě bude účtován odpovídající poplatek. Díly ReMan si ponechám

Jméno a podpis přijímacího technika :

Tímto objednávám provedení výše uvedených servisních prací.

Jméno a podpis zákazníka :

Číslo střediska 3137. Cenový odhad prací dle telefonního zadání včetně materiálu činí 50.000 Kč bez DPH.