

Příloha č. 1

Číslo objednávky: SSZT PCE ASDEK 03

[illegible]

STARMØN	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evídenční číslo 0130/25
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	27.01.2025	Čas	7:45
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lichkov		
Popis reklamace	funkce INJ J trvale vypnula		

Hlási		Zadal	
-------	--	-------	--

Oprava

Příčina	VADLÝ SPÍNACÍ COK C2		
Popis opravy	27.1.2025 - ve spolupráci se SSZT zjištěn zvýšený proud na snímači COK C2 (32mA), trvale svítil 4.LED na desce LCOK 28.1.2025 - VÝPĚMA SPÍNACÍ COK C2 VČETNĚ DRŽÁKU ZA NOVÝ DOZKOVÝ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK IHS SN: 22/0779 DRŽÁK VPH2604HS3 - 7B		

Datum		Opravil	
-------	--	---------	--

Převzetí opravy zákazníkem

Vyřázení			
----------	--	--	--

Datum		Podpis, razítko	
-------	--	-----------------	--

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				62067,-

Kategorie	POZÁRČEK	Poznámka	
-----------	----------	----------	--

Opakření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5370411

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 31255ff8-00b9-4e22-9872-30e1d40ab5a8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2025 09:46:17

Hash komponenty: 8aefc8e00817357f8f9cb3956d23af3661345ed84238c0b6d66d956d72299694

Hashovací funkce: sha256Hex



e91a2010-9198-4533-9dde-b8492ed2337c