

SOŠ a SOU Hořovice
Palackého 100
268 01 Hořovice

Vaše značka	Naše značka SOŠ1/25	Vyřizuje Roman Pilát	Tel.: 603 771 315	E-mail pilat@tlakovenadoby.cz	Datum: 12.2.2025
-------------	------------------------	----------------------------	----------------------	--	---------------------

Věc: nabídka revize plynových zařízení, TNS, odborné prohlídky kotelny

Vážený pane,

odpovídám na Vaši poptávku na provedení revize plynových zařízení, tlakových nádob stabilních a odborných prohlídek kotlen.

1. Palackého 100, Hořovice

pol.	Úkon	Kč/ks	ks	Kč celkem
RPZ/ F	Revize plynového zařízení - plynovod od HUP, regulace, měření po hlavní uzavěr kotelny (HUK) a před uzavěr kuchyně. (1122 ZP)	1.500,-	1	1.500,-
RPZ/ S4	Revize plynového zařízení - plynovod od UP kuchyně, po 2 kotle Vaillant, včetně a 2 kuchyňské spotřebiče, včetně. (1322 ZP)	3.000,-	1	3.000,-
RPZ/ KIII	Revize plynového zařízení - plynovod od hlavního uzavěru kotelny (HUK) po 2 kotle Junkers, včetně. (1222 ZP)	2.800,-	1	2.800,-
1/1	Provozní revize TNS do 200 l.	700,-	2	1.400,-
2/1	Vnitřní revize TNS do 200 l.	750,-	1	750,-
OPK II	Odborná prohlídka NTL kotelny III.kategorie.	2.000,-	1	2.000,-
Celkem			Kč 11.450,-	

2. Masarykova 387, Hořovice

pol.	Úkon	Kč/ks	ks	Kč celkem
RPZ/ F	Revize plynového zařízení - plynovod od HUP, regulace, měření po hlavní uzavěr kotelný (HUK) a před uzavěry pro laboratoře a veterinární pitevnu. (1422 ZP)	2.500,-	1	2.500,-
RPZ/ S1	Revize plynového zařízení - plynovod od UP veterinární pitevnu, po laminární box, včetně. (1722 ZP)	2.000,-	1	2.000,-
RPZ/ S16	Revize plynového zařízení - plynovod od UP laboratoře, po 16x kahan, včetně. (1622 ZP)	2.600,-	1	2.600,-
RPZ/ KIII	Revize plynového zařízení - plynovod od hlavního uzavěru kotelný (HUK) po 4 kotle Therm Duo, včetně. (1522 ZP)	2.800,-	1	2.800,-
1/1	Provozní revize TNS do 200 l.	700,-	2	1.400,-
2/1	Vnitřní revize TNS do 200 l.	750,-	2	1.500,-
OPK II	Odborná prohlídka NTL kotelný III.kategorie.	2.000,-	1	2.000,-
Celkem				Kč 14.800,-

3. Tlustice 28

pol.	Úkon	Kč/ks	ks	Kč celkem
RPZ/ F	Revize plynového zařízení - plynovod od HUP, regulace, měření po hlavní uzavěr kotelný (HUK) a před uzavěr administrativní budovy . (4123 ZP)	1.500,-	1	1.500,-
RPZ/ S2	Revize plynového zařízení - plynovod od UP administrativní budovy, po 2 kotle Brötje, včetně. (4323 ZP)	2.000,-	1	2.000,-
RPZ/ KIII	Revize plynového zařízení - plynovod od hlavního uzavěru kotelný (HUK) po 2 kotle Hoval, včetně. (4423 ZP)	2.800,-	1	2.800,-
1/1	Provozní revize TNS do 200 l.	700,-	5	3.500,-
2/1	Vnitřní revize TNS do 200 l.	750,-	1	750,-
OPK II	Odborná prohlídka NTL kotelný III.kategorie.	2.000,-	1	2.000,-
Celkem				Kč 12.550,-

4. Cestovné

pol.	Úkon	Kč/ks	ks	Kč celkem
11/1	Cestovné (2x).	15,-	100	1.500,-
Celkem				Kč 1.500,-

Tyto ceny jsou konečné, neplátce DPH.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Roman Pilát
revizní technik tlakových nádob, kotlů
a plynových zařízení