



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0354/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	12. 2. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 5. 2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 3AP 6453 IČV 193 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla po pojistné události dle ZL-620/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	137.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0354/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 24.2.2025



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST	ZL-620/2024
	PŘEDBĚŽNÁ CENA	
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: ; Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0354/DO/2025	

Předmět servisu:

IČV:

193

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

12.02.2025

Datum dokončení:

30.05.2025

SPZ:

3AP 6453

Rok výroby:

2013

VIN:

WDB9061531N550938

Stav PHM:

80%

Počet km:

358 716

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční nezávislé topení
- nesvítlí osvětlení spz

Závady zjištěné při kontrole vozidla:

- nefunkční posilovač řízení, zadřené čerpadlo, systém kontaminován kovovými částicemi - nutná výměna celého systému posilovače řízení

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	20	680,00	13 600,00
Drobný spotřební materiál	x	4	247,00	988,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
25.2113.01.0003 Těsnění Airtronic D4	ks	1	179,00	179,00
25.2113.99.2000 Dmychadlo Airtronic D4 12V	ks	1	10 334,00	10 334,00
25.2113.10.0100 Spalovací komora	ks	1	7 000,00	7 000,00
A0289973248 těsnící kroužek	ks	1	73,70	73,70
9907587 osvětlení spz LED	ks	2	350,00	700,00
A9064662324 trubka chlazení	ks	1	3 133,00	3 133,00
A9064660924 RS 92/08 vedení	ks	1	985,60	985,60
A9064660481 hadice	ks	1	254,80	254,80
A9064663981 hadice	ks	1	5 340,90	5 340,90
A0059977640 kroužek těsnící	ks	2	97,30	194,60
N000000000948 spona	ks	1	44,60	44,60
A0279979548 kroužek těsnící	ks	2	25,50	51,00
A0009953507 spona	ks	3	88,30	264,90
A000989880311 olej servořízení	l	3	564,70	1 694,10
A906460170080 převodovka řízení	ks	1	44 808,30	44 808,30



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-620/2024	
A0004602883	olejová nádrž	ks	1	981,30	981,30
A0009953005	spona	ks	2	49,20	98,40
A0029979652	Hadice	ks	1	263,80	263,80
A003466930187	hydraulické čerpadlo	ks	1	12 253,70	12 253,70
	d/m osvětlení SPZ	h	2	990,00	1 980,00
	kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	oprava nezávislého topení dodavatelsky	h	5	990,00	4 950,00
	spotřební materiál k topení	ks	1	400,00	400,00
Celkem bez DPH:				111 913,70 Kč	