

Soupis prací - dod. č. 660								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Praha hl.n. - kol. 601, v č.23,902,74,907,22xb,80 + Libeň v.č. 146,157,140 + Holešovice - kol. 92 - úpravy rozchodů, výměny kolejnic, navaření								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
			Výkony					
			Libeň - v.č. 146					
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - kolej 601					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň - v.č. 157 + spojka 157- 73ab					
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 23, kříž 902					
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958176000	Penefolové pásy folie 30x1x0,002	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052060	Výměna podložky penefolové pod podkladnici	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň - v.č. 140,					
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 80					
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5917025120	Absorbér hluku demontáž odstraněním spon	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5917025220	Absorbér hluku montáž sponami	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 74,					
		5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 22xa, 16xakříž 907 1:11					
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958176000	Penefolové pásy folie 30x1x0,002	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052060	Výměna podložky penefolové pod podkladnici	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Holešovice - Rokytk a 92 kole j					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	6,000	134,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	8,000	372,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	6,00	61,300	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	14,00	130,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000	7 700,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,000	5 030,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňova del bez osazení kluzných podložek	m	30,000	25,900	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňova del bez odstranění kluzných podložek	m	30,000	29,300	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,00	551,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	4,00	1 080,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	4,00	718,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	30,00	130,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								456 627,43

Za zhotovitele:

Za objednatele