

**VS - Logistický majetek**  
**Příloha KS č. 257706019 - Bod 2) - Kompresory a přístroje**

| P.č. | Č.j. vyřazení       | P.č.<br>vyřazení | M<br>U | KČM           | Zkr. název               | MJ  | Množství | Evid. číslo    | Úč. cena za<br>MJ | Úč. cena<br>celkem | Uskladněno        |
|------|---------------------|------------------|--------|---------------|--------------------------|-----|----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | MO 288225/2022-3416 | 1                | 23     | 0019971272310 | KOMPRESOR 1 JSK 75-15 S  | KUS | 1,000    | 1677           | 615,00            | 615,00             | 551267 Nový Jičín |
| 2    | MO 288225/2022-3416 | 3                | 23     | 0019971374964 | KOMPRESOR JSK 75         | KUS | 1,000    | 901            | 249,00            | 249,00             | 551267 Nový Jičín |
| 3    | MO 421134/2022-3416 | 3                | 23     | 0019999007608 | ZAŘÍZENÍ DESTRUKČNÍ DZ89 | SPR | 1,000    |                | 44 016,00         | 44 016,00          | 551267 Nový Jičín |
| 4    | MO 288225/2022-3416 | 4                | 23     | 0030780221036 | KOMPRESOR EK 35-78       | KUS | 1,000    | 5862359        | 173,00            | 173,00             | 551267 Nový Jičín |
| 5    | MO 421134/2022-3416 | 5                | 23     | 0040172000006 | SPR PNEUM. PŘÍSTR.SPP 75 | KUS | 1,000    | 3.             | 4 033,00          | 4 033,00           | 551267 Nový Jičín |
| 6    | MO 421134/2022-3416 | 7                | 23     | 0040394000002 | ÚPRAVNA VODY TUF200/TF   | KUS | 1,000    |                | 2 074,80          | 2 074,80           | 551267 Nový Jičín |
| 7    | MO 715650/2023-3416 | 2                | 23     | 0040394000002 | ÚPRAVNA VODY TUF200/TF   | KUS | 1,000    |                | 2 030,00          | 2 030,00           | 551267 Nový Jičín |
| 8    | MO 288225/2022-3416 | 6                | 23     | 0041165000003 | KOMPRESOR ORLÍK          | KUS | 1,000    | 020428323      | 595,00            | 595,00             | 551267 Nový Jičín |
| 9    | MO 288225/2022-3416 | 13               | 23     | 0049879408328 | KOMPRESOR ORLIK PKS9/100 | KUS | 1,000    | 64400120000012 | 785,00            | 785,00             | 551267 Nový Jičín |
| 10   | MO 500555/2023-3416 | 1                | 23     | 0049879408715 | KOMPRESOR BMK 4          | KUS | 1,000    | 028            | 41 184,00         | 41 184,00          | 551267 Nový Jičín |
| 11   | MO 288225/2022-3416 | 14               | 23     | 0049879408746 | KOMPRESOR GALA FTC 110   | KUS | 1,000    | 564802402002   | 333,00            | 333,00             | 551267 Nový Jičín |
| 12   | MO 288225/2022-3416 | 15               | 23     | 0049879408955 | KOMPRESOR SKS 9/200L     | KUS | 1,000    | 5365/3356      | 7 120,00          | 7 120,00           | 551267 Nový Jičín |
| 13   | MO 500555/2023-3416 | 2                | 23     | 0049879409251 | KOMPRESOR SCHEPPACH HC50 | KUS | 1,000    | 0192-01738     | 4 000,00          | 4 000,00           | 551267 Nový Jičín |
| 14   | MO 906957/2023-3416 | 7                | 23     | 0049879409523 | KOMPRESOR K NAFUK.STANU  | KUS | 1,000    | 1196180000     | 7 632,00          | 7 632,00           | 551267 Nový Jičín |
| 15   | MO 288225/2022-3416 | 16               | 23     | 0049879409585 | KOMPRESOR AIRCRAFT HANDY | KUS | 1,000    | 3256440065     | 4 570,00          | 4 570,00           | 551267 Nový Jičín |
| 16   | MO 288225/2022-3416 | 17               | 23     | 0049879410208 | KOMPRESOR 1JSK50 EKO     | KUS | 1,000    | 9116           | 1 214,00          | 1 214,00           | 551267 Nový Jičín |
| 17   | MO 288225/2022-3416 | 18               | 23     | 0049879410912 | KOMPRESOR MONTECARLO 260 | KUS | 1,000    | 176150         | 865,00            | 865,00             | 551267 Nový Jičín |
| 18   | MO 288225/2022-3416 | 19               | 23     | 0049879410943 | KOMPRESOR PÍST.ELE.4300V | KUS | 1,000    | 000118         | 5 105,00          | 5 105,00           | 551267 Nový Jičín |
| 19   | MO 341897/2023-3416 | 2                | 23     | 0049950001006 | ZMĚKČOVAČ VODY ERWSK60   | KUS | 1,000    |                | 71 716,00         | 71 716,00          | 551267 Nový Jičín |
| 20   | MO 492717/2023-3416 | 45               | 23     | 0049950003507 | PŘÍSTROJ EASYPURE RC     | KUS | 1,000    | 742021070450   | 123 191,00        | 123 191,00         | 551267 Nový Jičín |
| 21   | MO 492717/2023-3416 | 46               | 23     | 0049950003608 | PŘÍSTROJ NANOPURE UV/UF  | KUS | 1,000    | 1193021074354  | 199 641,00        | 199 641,00         | 551267 Nový Jičín |
| 22   | MO 288225/2022-3416 | 22               | 23     | 0049990007006 | KOMPRESOR K NAFUK.STANU  | KUS | 2,000    |                | 24 930,00         | 49 860,00          | 551267 Nový Jičín |
| 23   | MO 288225/2022-3416 | 23               | 23     | 0062012801307 | PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ DPE4 | KUS | 1,000    | 1-6/99         | 310,00            | 310,00             | 551267 Nový Jičín |
| 24   | MO 227528/2023-1266 | 37               | 24     | 0062749580018 | ANALYZÁTOR DAT EC-158    | KUS | 1,000    | EC-158         | 1 216 000,00      | 1 216 000,00       | 551267 Nový Jičín |
| 25   | MO 1334/2022-3416   | 4                | 23     | 0071915200007 | ALCOTEST 7410            | KUS | 1,000    | ARPJ-0188      | 39,00             | 39,00              | 551267 Nový Jičín |

| P.č.                           | Č.j. vyřazení       | P.č.<br>vyřazení | M<br>U | KČM           | Zkr. název               | MJ  | Množství | Evid. číslo     | Úč. cena za<br>MJ | Úč. cena<br>celkem | Uskladněno        |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------|--------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 29                             | MO 1334/2022-3416   | 17               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARTC-0244       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 30                             | MO 1334/2022-3416   | 18               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0010       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 31                             | MO 1334/2022-3416   | 19               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0013       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 32                             | MO 1334/2022-3416   | 20               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0015       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 33                             | MO 1334/2022-3416   | 21               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0016       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 34                             | MO 1334/2022-3416   | 22               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0025       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 35                             | MO 1334/2022-3416   | 23               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYJ-0030       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 36                             | MO 1334/2022-3416   | 24               | 23     | 0071915213005 | KOMPLETALKOTEST 7410 COM | SPR | 1,000    | ARYN-0122       | 12,00             | 12,00              | 551267 Nový Jičín |
| 37                             | MO 1334/2022-3416   | 27               | 23     | 0071915217007 | DETEKTOR ALKO DIG.AL2500 | KUS | 1,000    | 22 726          | 3 154,00          | 3 154,00           | 551267 Nový Jičín |
| 38                             | MO 1334/2022-3416   | 28               | 23     | 0071932004008 | PŘÍSTROJ MULTIWARN IIBEP | KUS | 1,000    | arnl3741        | 1 800,00          | 1 800,00           | 551267 Nový Jičín |
| 39                             | MO 288225/2022-3416 | 27               | 23     | 0119304043320 | KOMPRESOR EK 50          | KUS | 1,000    | 2641            | 726,00            | 726,00             | 551267 Nový Jičín |
| 40                             | MO 288225/2022-3416 | 28               | 23     | 0120001040026 | KOMPRESOR 2 JSK 75       | KUS | 1,000    | 8969            | 1 107,00          | 1 107,00           | 551267 Nový Jičín |
| 41                             | MO 906957/2023-3416 | 9                | 23     | 0120001040026 | KOMPRESOR 2 JSK 75       | KUS | 1,000    | 715             | 1 107,00          | 1 107,00           | 551267 Nový Jičín |
| 42                             | MO 715650/2023-3416 | 7                | 23     | 0147310120001 | KOMPRESOR SKD202 POJÍZDN | KUS | 1,000    | 01.01.29834     | 15 095,00         | 15 095,00          | 551267 Nový Jičín |
| 43                             | MO 288225/2022-3416 | 31               | 23     | 0148340339999 | KOMPRESOR VYSOKOTLAKÝ    | KUS | 1,000    | 35K 028         | 79 052,00         | 79 052,00          | 551267 Nový Jičín |
| 44                             | MO 799685/2023-3416 | 6                | 23     | 0171840510012 | TRENAŽÉR TEST-2/T-72     | SPR | 1,000    | 018             | 19 050,00         | 19 050,00          | 551267 Nový Jičín |
| 45                             | MO 288225/2022-3416 | 32               | 23     | 0200006102106 | KOMPRESOR EK 5 3X380V    | KUS | 1,000    | 1421            | 3 712,00          | 3 712,00           | 551267 Nový Jičín |
| 46                             | MO 288225/2022-3416 | 33               | 23     | 0260002853523 | KOMPRESOR MALÝ           | KUS | 1,000    | 167193          | 55,00             | 55,00              | 551267 Nový Jičín |
| 47                             | MO 288225/2022-3416 | 34               | 23     | 0260002853523 | KOMPRESOR MALÝ           | KUS | 1,000    | 720133458       | 55,00             | 55,00              | 551267 Nový Jičín |
| 48                             | MO 288225/2022-3416 | 35               | 23     | 0290624900026 | KOMPRESOR JSK 65 S       | SPR | 1,000    | 9510            | 20 448,43         | 20 448,43          | 551267 Nový Jičín |
| 49                             | MO 288225/2022-3416 | 39               | 23     | 0294003307008 | KOMPRESOR PKS50-2 0,9MPA | KUS | 1,000    | 130             | 1 865,00          | 1 865,00           | 551267 Nový Jičín |
| 50                             | MO 288225/2022-3416 | 41               | 23     | 0294003307008 | KOMPRESOR PKS50-2 0,9MPA | KUS | 1,000    | 6237            | 1 865,00          | 1 865,00           | 551267 Nový Jičín |
| 51                             | MO 288225/2022-3416 | 42               | 23     | 0294003320005 | KOMPRESOR POJ. EK-17     | KUS | 1,000    | 1082            | 741,00            | 741,00             | 551267 Nový Jičín |
| 52                             | MO 288225/2022-3416 | 47               | 23     | 0299280003193 | KOMPRESOR                | KUS | 1,000    | 5490/0178/2010  | 10 039,05         | 10 039,05          | 551267 Nový Jičín |
| 53                             | MO 500555/2023-3416 | 4                | 23     | 0299280003193 | KOMPRESOR                | KUS | 1,000    | B240702201/2007 | 10 039,05         | 10 039,05          | 551267 Nový Jičín |
| 54                             | MO 288225/2022-3416 | 48               | 23     | 0300000021459 | KOMPRESOR PKS 5          | KUS | 1,000    | 449             | 770,00            | 770,00             | 551267 Nový Jičín |
| <b>Účetní cena celkem (Kč)</b> |                     |                  |        |               |                          |     |          |                 |                   |                    |                   |