

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: E791-S-2046/2024

Číslo objednávky: SSZT Pce ASDEK 04

[illegible]

STARMON		Z 712		Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo	
						0982/24	

Hlášení reklamace			
Datum	17.08.2024	Čas	18:37
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Opočinec		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 124		
Hlási		Zadal	

Oprava			
Příčina	POŠKOZENÝ SWITČ CPMB2		
Popis opravy	17.8.2024 - zakázání testování snímače CPMA2 na LST 12.9.2024 - změněná napětí: frava -8,5mV, koloa 7,9mV, fravb -108mV, kolob 108mV, Stat. Test: koloA 4,7mV, kolob 2,87V Předpokládaná závada na snímači cpmb2 ovlivňuje činnost cpma2 3. 12. 2024 - VÝMĚNA VADLÉHO SWITČE CPMB2 ZA SERVISNÍ 28.2.2025 - INSTALACE A ODZKOUŠENÍ OVLIVNĚNÉHO SWITČE CPMB2		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				65716,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5445162

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e775088-cb49-40f1-9753-f0a347c2f13b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2025 07:16:30

Hash komponenty: 736ad3d616482a505ac89965a20942edc49c9f9b4e6c1fbe94ab4f229a5b7ded

Hashovací funkce: sha256Hex



f0b1d824-496f-4503-82b7-cec94372ad57