

Věc: cenová nabídka - diagnostika vozovek LP 08/09 2017 - Popis konstrukce

Poř. číslo	Stavební objekt / popis položky	počet vývrtů	Cena bez DPH [Kč]
1	RWY 04/22 (mezi TWY P a TWY M)	3	16 036
2	Křižovatka TWY BxDxAxG	3	16 036
3	TWY L (mezi TWY S a TWY RR)	2	11 624
4	TWY L (mezi TWY P a TWY M)	2	11 624
5	TWY S	1	7 212
6	Stání V71 – 73	2	11 624
7	Rozbor vývrtů CB (dodá objednatel)	2	7 512
8	Doprava	7	1 750

Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH 21 %

83418,00
100935,78

Poznámky:

- Cenová nabídka je vypracována v souladu s rámcovou smlouvou č. 0224002405.
- Jedná se pouze o popis konstrukce vozovky.
- Případné další požadované služby neuvedené v této cenové nabídce budou účtovány v souladu s rámcovou smlouvou č. 0224002405.

V Praze, 1.8.2017

Zpracoval: [redacted]

Schválil: [redacted]


TPA ČR, s.
TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ INSTITUT
Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10