

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.:
e-mail:
RS Brno: 96577

vyřizuje:

CAR CHECK s.r.o.
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ s.r.o. u Vás objednáme:
na vozidle RZ:

servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

Kontaktní osoba RS Brno, tel.:

Vozidlo je k vyzvednutí na adrese: Dvorského 32/7, Brno

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN 11. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 12. 03. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	202503000004	Číslo schválení	
Datum vytvoření	06.03.2025 08:30:27	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	12.03.2025 08:23:07		
Datum ceníku ND	05.03.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - BR-96577		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA OCTAVIA (5/NE) 5D/COMBI(13-17)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	10.03.2025
Datum registrace		Konec opravy	11.03.2025
Stav km	131 850 km		

Výbava

Ručně	
SERVISNÍ PRÁCE	SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL *
VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
PARKOVACÍ ASISTENT Z	DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
KAROSERIE KOMBI	DODATKOVÁ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA	DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
TYPOVÉ OZNAČENÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5	VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 04	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ	VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE	VNĚJŠÍ VÝBAVA S KRYTEM V BARVĚ (OPATŘENO ZÁKLAD.)
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR. VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM	INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU	INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ OPĚRADLO
INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ	INTERIÉR SYSTÉM ISOFIX
INTERIÉR SYSTÉM BLUETOOTH	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU	INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"	INTERIÉR AUTORÁDIO/CD
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ	INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ VÍKA MOTORU/ZADNÍHO VÍKA	INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ
INTERIÉR FREON R1234YF	MOTOR NORMA EU6
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM	MOTOR 1598CC 66KW (90)
SERVISNÍ PRÁCE	SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR SYSTÉM STOP & START	

Číslo kalkulace / Číslo schválení

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 16"
PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

MOTOR BATERIE 70 AH
PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK 205/55 R 16.. V

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	EL 340.290	Gufero klikové hřídele ELRING (ELRING, A)	1,00				
A#	IN 530065010	Sada rozvodového řemene INA (INA, A)	1,00				
A#	MF HU7020Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF C30005	vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	SIL PA1566	Vodní čerpadlo SIL (SIL, A)	1,00				
O+	6	6 - Kapalína do ostříkovačů	1,00				
O#	NEMRZ	Nemrznoucí kapalína	3,00				
O#	VAG	náhradní díl VAG ORIGINÁL (Originální díl VAG, A) (L)	1,00				
	5Q0513049KQ						
O#	VAG	náhradní díl VAG ORIGINÁL (Originální díl VAG, A) (R)	1,00				
	5Q0513049KQ						
O#	VAG	Brzdové destičky ORIGINÁL (Originální díl VAG, A)	1,00				
	5Q0698451AA						
A#	MF CU26009	Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	05W30-OEM-	Motorový olej - 05W30 OEM	4,60				
	VW50700-D4						
A	ET BS0047	Závitová zátka, olejová vana ET ENGINETEAM (ET ENGINETEAM, A)	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
K2	01500050EM	Řízené funkce	0,20				
M2	10611980	Výměna přední víko motoru	1,50				
M2	15241930	Výměna , Demontáž a montáž rozvodový řemen	3,10				
M2	19501930	Výměna vodní čerpadlo	0,80				
#	M1 GtT2	Diagnostika	1,00				
#	M1 GtT11	Spotřební materiál	1,00				
M2	42932000	Demontáž a montáž tlumič pérování L Z / Demontáž a montáž tlumič pérování P Z	1,20				
M2	42935650	Výměna tlumič pérování L Z / Výměna tlumič pérování P Z	0,20				
M2	46382050	Výměna brzdové obložení zadní	0,50				
M2	23245550	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr	0,10				
M2	20345550	Výměna Serv. prohlídka palivový filtr	0,30				
M2	85185550	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr	0,20				
M2	01090000	Servisní interval každých 30.000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	11,00				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Číslo kalkulace / Číslo schválení



Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		24168,85
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		24168,85
DPH	21%	5075,46
Cena s DPH		29244,31
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		29244,31