



OBJEDNÁVKA č. 1100020933

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Odbor provozu informačních a komunikační

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

KYOCERA Document Solutions Czech,s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha - Libeň

IČ: 05324165

DIČ: CZ05324165

datum objednávky: 13.02.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.03.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 530737

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje [REDACTED] tel. [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Oprava 7 tiskáren Kyocera Jedn.výk.	179.953,62	179.953,62

Cena je uvedena včetně DPH

Podrobný přehled opravovaných tiskáren v příloze

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **179.953,62 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
	Obj.množství				

Schvaluje:
ředitel od

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 06.03.2025

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office
Českomoravská 2420/15 PRAHA 9
Česká republika
IČ: 053



dispečink

Jméno, funkce

Razítko, podpis

Přehled opravovaných 7 tiskáren

Označení tiskárny	Umístění	Kód	Kalkulace opravy			Cena bez DPH	Cena s DPH
N3Y2909821	NMA523	TXU3019	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit a kolečka 1,2			2x 302K906350	PULLEY FEED	2 x 93 Kč bez DPH		
			2x 302K906360	PULLEY RETARD	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x 302K906370	PULLEY PICKUP	2 x 204 Kč bez DPH		
			1x SPHW	práce	850 Kč bez DPH		
			1x CD_1	doprava	700 Kč bez DPH	21 282,00	25 751,22
N3Y2911035	NB208	TXU3070	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit a kolečka 1,2			2x 302K906350	PULLEY FEED	2 x 93 Kč bez DPH		
			2x 302K906360	PULLEY RETARD	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x 302K906370	PULLEY PICKUP	2 x 204 Kč bez DPH		
			1x SPHW	práce	850 Kč bez DPH	20 582,00	24 904,22
N3Y2910202	NB138	TXU3066	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit, kolečka 1 a vyčistit laser			1x 302K906350	PULLEY FEED	93 Kč bez DPH		
			1x 302K906360	PULLEY RETARD	204 Kč bez DPH		
			1x 302K906370	PULLEY PICKUP	204 Kč bez DPH		
			2x SPHW	práce	2 x 850 Kč bez DPH	20 931,00	25 326,51
N3Y2910672	SB318	TXU3006	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit, kolečka 1,2 a vyčistit laser			2x 302K906350	PULLEY FEED	2 x 93 Kč bez DPH		
			2x 302K906360	PULLEY RETARD	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x 302K906370	PULLEY PICKUP	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x SPHW	práce	2 x 850 Kč bez DPH	21 432,00	25 932,72
N3Y2X11218	HB 6. patro cť	TXU3082	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit, kolečka 1 a vyčistit laser			1x 302K906350	PULLEY FEED	93 Kč bez DPH		
			1x 302K906360	PULLEY RETARD	204 Kč bez DPH		
			1x 302K906370	PULLEY PICKUP	204 Kč bez DPH		
			2x SPHW	práce	2 x 850 Kč bez DPH	20 931,00	25 326,51
N3Y2910308	HB324	TXU3026	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit, kolečka 1,2 a vyčistit laser			2x 302K906350	PULLEY FEED	2 x 93 Kč bez DPH		
			2x 302K906360	PULLEY RETARD	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x 302K906370	PULLEY PICKUP	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x SPHW	práce	2 x 850 Kč bez DPH	21 432,00	25 932,72
N3Y2909916	HB403	TXU3065	1x MK-6305A	maintenance kit	18.730 Kč bez DPH - není skladem, museli bychom objednat		
vyměnit kit, kolečka 1,2 a vyčistit laser			2x 302K906350	PULLEY FEED	2 x 93 Kč bez DPH		
			2x 302K906360	PULLEY RETARD	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x 302K906370	PULLEY PICKUP	2 x 204 Kč bez DPH		
			2x SPHW	práce	2 x 850 Kč bez DPH		
			1x CD_1	doprava	700 Kč bez DPH	22 132,00	26 779,72
Cena celkem bez DPH:					148.722 Kč bez DPH	148 722,00	
Cena celkem s DPH:					179.953,62 Kč		179 953,62