

Soupis prací - dod. č. 682

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Praha hl.n. - v.č. 58,26-navaření srdcovek, Libeň - kolej 101-výměna kolejnic, Balabenka - v.č. 3 - výměna srdcovky, Libeň - Praha -kolej 601, Libeň - v.č. 545,56,58 - výměna LSI, broušení výhybek

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jednot.	Kč	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
			Materiál						xxx	Kč
			Výkony							
			Praha hl.n. - v.č. 58							
		5910090260	Navazení srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 26							
		5910090050	Navazení srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň -kolej 101							
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Balabenka- v.č. 3							
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5911677110	Demontáž přídržných součástí přídržná Kn60 rozdělení "c"	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5911679010	Montáž součástí přídržné v koleji přídržná kolejnice rozdělení "c"	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5911287010	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň- Praha Hl.n. - kolej 601							
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň v.č. 58							
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň v.č. 54, 1:18							
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910080310	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň v.č. 56, 1:11							
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075060	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN							
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx		xxx	xxx
Celkem:										442 012,12

Za zhotovitele:

Za objednatele