

Technicko – provozní oddělení 1.LF UK
Kateřinská 32
121 08, Praha 2

V Praze 10.3.2025
Naše zn.: 52/25

Věc: Nabídka – oprava výtahu vč.: 27031/B.1– Univerzita Karlova

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na opravu výtahu.

Kat32 – Na Bojišti
Položkový rozpočet: 27031/B.1

Položka	Jednotková cena	Jednotek	Celková cena
Výměna frekvenčního měniče			59 072 Kč
Počet hodin	600 Kč	24	14 400 Kč
Materiál: frekvenční měnič LA700	44 672 Kč	1	44 672 Kč
Výměna řídicí desky			10 560 Kč
Počet hodin	600 Kč	6	3 600 Kč
Materiál: řídicí deska 24VDC	6 960 Kč	1	6 960 Kč
Celkem			69 632 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dodací lhůta:

Doba potřebná pro dodání materiálu na místo instalace je nejvýše do 1 týdne od obdržení objednávky.

Platební plán: 100 % při dokončení prací na základě faktury

Splatnost faktur: 14 dní

Platnost nabídky: 30 dní od data vyhotovení

I nadále jsme Vám plně k dispozici a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Výtahy servis DS s.r.o.