



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0428/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/306/22		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	25. 2. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	30.4.2025 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 4AD 1540 IČV 114 č. stř.: 55300			
1. Oprava vozidla dle ZL-636/2024			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	79.000,-Kč		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0428/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 24.3.2025		



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-636/2024

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0428/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

114

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

25.02.2025

Datum dokončení:

30.04.2025

SPZ:

4AD 1540

Rok výroby:

2014

VIN:

WDB 9061531N582906

Stav PHM:

1/1

Počet km:

338 699

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- střídavě nesvítlí přední světlomety a nefungují budíky
- nejdou stahovat okna
- boční dvířka batohů nezamykají
- na palubní desce se rozsvěcují a zhasínají různé kontrolky

Závady z kontroly vozidla:

- vadné pásy v kabině řidiče
- vadné díly nábytku

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	3,5	1 447,00	5 064,50
Drobný spotřební materiál	x	2	247,00	494,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
A9069003403 řídící jednotka VST	ks	1	16 380,50	16 380,50
A00090500399999 Klíček	ks	1	5 118,40	5 118,40
21163702 Nábytkový zámek se závorou, Ovládání z jedné strany	ks	4	300,00	1 200,00
22901677 Tlačítko, pro Push-Lock	ks	4	50,00	200,00
602M143 HAPPICH motor centr. zámku	ks	1	1 100,00	1 100,00
37358704 píst nábytkový	ks	6	250,00	1 500,00
37358919 Píst nábytkový 25cm	ks	6	300,00	1 800,00
A9068600285649A86 bezpečnostní pás	ks	2	6 477,20	12 954,40
A90690589000041 klíček	ks	1	7 791,20	7 791,20
d/m pásů	h	2	680,00	1 360,00
d/m motoru centrálu + elektroinstalace	h	2	990,00	1 980,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00

	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-636/2024
kontrola vozidla kontrola a oprava nábytku výsuv šuplíku MODUL SYSTEM	h 1 h 4 ks 1	990,00 990,00 990,00 3 960,00 1 144,00 1 144,00
Datum převzetí: Celkem bez DPH:	SERVI	64 377,00 Kč