

DODATEK č. 1/2017

k objednávce – smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-001397 ze dne 10.2.2017,

(I/52 Brno, Modřice - zajištění provozu a údržby WIM stanice)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: Kapsch Telematic Services spol. s r.o.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
zastoupený: , jednatelem
IČ: 27371531

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy došlo k poškození čidla stanice WIM, které se dle rozhodnutí objednatele prozatím nebude obnovovat, dohodly se smluvní strany na ukončení smlouvy, jejímž předmětem byla servisní podpora stanice WIM a která se z uvedeného důvodu stala nesplnitelnou. Smlouva se uzavřením tohoto dodatku ruší a smluvní strany výslovně prohlašují, že vůči sobě nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze smlouvy a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze smlouvy jsou vyrovnány.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí objednávky – smlouvy o poskytování služeb č. 03PU-001397 ze dne 10.2.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 04 -07- 2017

Za poskytovatele:

V Praze dne 22 -06- 2017 ,

.....
ředitel Závodu Brno

.....
jednatel