

Soupis prací - dod. č. 706

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Libeň výh. č. 131, 137 - odstranění závad v GPK koleje výměnou vyhnílych pražců + Libeň výh. č. 138 - odstranění závad v GPK koleje výměnou vyhnílych pražců

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
			Materiál					
			Výkony				xxx	xxx
		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu části upevňovadel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevstrojeného	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905110020	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km IVECO s h. rukou	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň výh. č. 138 - odstranění závad v GPK koleje výměnou vyhnílych pražců		xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu části upevňovadel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevstrojeného	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevňovací podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	ano	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								502 526,84

Za zhotovitele:

Za objednatele: