

Tel.: [REDACTED]	E-mail: [REDACTED]
<u>Dodavatel:</u> HANES s.r.o. Strojírenská 259 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 26131919 DIČ: CZ26131919	Zakázka: 2250358 Poptávka / objednávka: <u>Odběratel:</u> Technické služby Havlíčkův Brod Na Valech 3523 58001 Havlíčkův Brod 1 Česká republika IČ : 70188041 DIČ: CZ70188041
<u>Konečný příjemce:</u> Technické služby Havlíčkův Brod Reynkova 2886 58001 Havlíčkův Brod	Datum vystavení : 17.03.2025 Způsob dopravy : Poptávka od : [REDACTED]

1. Nepojízdný stroj
 - natlačení stroje na dílnu - oddeklování spodních krytů stroje
 - kontrola systému a funkcí hydrauliky a elektřiny pojezdu
 - kontrola elektroinstalace pojezdu v kabině
 - stroje se rozjel – konkrétní závada nezjištěna
2. Teče olej nad pravým kolem
 - čištění bloku řízení (únik hydr. oleje z cívky)
 - D/M filtru boxu, D/M ventilu přepínání ZN - výměna "O" kroužku - odzkoušení
3. Propískované sání do zásobníku
 - kontrola sací cesty - kontrola stavu vstupů do zásobníku
 - D/M „O“ těsnění sání
 - výroba výztuhy trubky sání - příprava na zavaření – očištění – úprava trubky
 - zavaření nerez trubky do tunelu sání do zásobníku
4. Další úniky hydr. oleje - kontrola úniku hydrauliky
 - rosi se pístnice přesuvníku BK a její hadice
 - demontáž a vyčištění krycích plechů spodku
5. Únik vzduchu z hadice kompresoru
 - demontáž hadice - výroba nové hadice, montáž
6. Stále svítí kontrolka vyklopený zásobník.
 - seřízení čidla zásobníku
7. Nízký bod mrazu chladicí kapaliny motoru
 - upuštění chladicí kapaliny - nalití nemrznoucí kapaliny
8. Kontrola funkce předkropu vody
 - D/M vodních filtrů, vyčištění, napuštění systému vodou
 - zkoušení předkropu, D/M vodních trysek - vyčištění
 - únik vody z přepínacího kohoutu předkrop/WAP – vyřazení kohoutu ??
 - únik vody v kabině – výměna vodního rozdělovače pro vodní kohouty v kabině
 - vypuštění vodního systému předkropu – vyfoukání proti zamrznutí, D vodních filtrů
9. Další únik vzduchu
 - zjištěn únik pod vzduchojemem
 - výměna hrdla vzduchojemu, zkrácení a přepojení prasklé hadičky, odzkoušení
10. Zatuhlá vrata zásobníku - zjištění závady/poškození vrat
 - odřezání čepů pístnic, výroba nových nerezových čepů - subdodávka
 - rozhýbání pantů
 - výměna hydr. válců vrat zásobníku
 - úprava ok hydr. válců - vrtání otvorů pro maznice, promazání
 - zrezlé hydr. hadice válců víka výroba hydraulických hadic

- natažení hydraulických hadic - výměna průchodek - montáž spirální
- kompletace, odzkoušení funkcí
11. Vadná kolečka sací hubice - výměna koleček (dodal si zákazník)

Předání stroje, odzkoušení.

NABÍDKA

číslo (v.s.): **952 250062**



Poz	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH
01	Práce servisního mechanika	51	hod	1 250,00	21	63 750,00
02	Subdodávka	4	ks	550,00	21	2 200,00
03	R CC	1	rn	1 450,00	21	1 450,00
04	Výroba výztuhy, vaření NEREZ	1	rn	4 880,00	21	4 880,00
05	"O" Kroužek	1	ks	10,00	21	10,00
06	Hadice výroba	1	ks	950,00	21	950,00
07	Hadice hydraulická tlaková	2	ks	980,00	21	1 960,00
08	El. stahovací páska	4	ks	3,00	21	12,00
09	Izolační páska 19mm polyester	1	ks	200,00	21	200,00
10	Nemrznoucí kapalina m	9	l	180,00	21	1 620,00
11	Hydr. válec	2	ks	11 060,00	21	22 120,00
12	Spojka m/m	1	ks	200,00	21	200,00
13	T spojka z/m/z	2	ks	130,00	21	260,00
14	Panelová průchodka přímá	2	ks	50,00	21	100,00
15	Koleno z/z	1	ks	90,00	21	90,00

99 802,00

Cena celkem s DPH: 120 760,42 CZK

Vystavil:

