

Příloha č. 1 Umístění a seznam zařízení

poř. č.	Umístění 1	Umístění 2	Typ zařízení	poznámka	záruka
1	Areál Autobusy Hranečnick	lakovna - lehká údržba	JANKA KLM 25 G 4	vzduchotechnika	ne
2	Areál Autobusy Hranečnick	budova dopravy v levo	INVERTER LG S 12 AW	klimatizace	ne
3	Areál Autobusy Hranečnick	budova dopravy v pravo	INVERTER LG S 12 AW	klimatizace	ne
4	Areál Autobusy Hranečnick	kotelna	REMAK VO 60 35/44	vzduchotechnika	ne
5	Areál Autobusy Hranečnick	karosárna	CIC Jan Hřebec H 16	vzduchotechnika	ne
6	Areál Autobusy Hranečnick	hala těžká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
7	Areál Autobusy Hranečnick	hala těžká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
8	Areál Autobusy Hranečnick	hala těžká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
9	Areál Autobusy Hranečnick	hala lehká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
10	Areál Autobusy Hranečnick	myčka	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
11	Areál Autobusy Hranečnick	myčka	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
12	Areál Autobusy Hranečnick	opravna BUS	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
13	Areál Autobusy Hranečnick	opravna BUS	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
14	Areál Tramvaje Poruba	hala údržby tramvají	TOSHIBA	klimatizace	ne
15	Areál Tramvaje Poruba	hala údržby tramvají	ATREA DUPLEX 2800	vzduchotechnika	ne
16	Areál Tramvaje Poruba	hala údržby tramvají	ATREA DUPLEX 185	vzduchotechnika	ne
17	Areál Tramvaje Poruba	hala údržby tramvají	ATREA DUPLEX 1801	vzduchotechnika	ne
18	Areál Tramvaje Poruba	budova vrátnice-disp.	INVERTER LG S 24 AW	klimatizace	ne
19	Areál Tramvaje Poruba	budova vrát.-IT kancel.	TOSHIBA	klimatizace	ne
20	Areál Tramvaje Poruba	IT - server	DAIKIN FTXS50G2V1	klimatizace	ne
21	Areál Tramvaje Poruba	budova vrát.-IT server	TOSHIBA RAS 18 GA ES 2	klimatizace	ne
22	Areál Tramvaje Poruba	budova vrát.-kantýna	TOSHIBA RAS 18 GA ES 2	klimatizace	ne
23	Areál Autobusy Poruba	budova vrát. - výpravna	LG S 24 AW	klimatizace	ne
24	Areál Autobusy Poruba	diagnostika	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
25	Areál Autobusy Poruba	hala lehká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
26	Areál Autobusy Poruba	hala lehká údržba	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
27	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
28	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
29	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
30	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
31	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano

32	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
33	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
34	Areál Autobusy Poruba	hala II	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
35	budova ředitelství	klientské centrum	TOSHIBA SMMS, MMY-MAP1004HT8P-E	klimatizace	ano
36	budova ředitelství	klientské centrum	KLG 040	vzduchotechnika	ano
37	budova ředitelství	dispečink	DUPLEX T-CHF 850	vzduchotechnika	ne
38	budova ředitelství	dispečink	DAIKIN - R 25	klimatizace	ne
39	budova ředitelství	kancelář ředitele	TOSHIBA RAV 162	klimatizace	ne
40	budova ředitelství	dispečink	DAIKIN R 45	klimatizace	ne
41	budova ředitelství	soc. zařízení	VORT PRSS a EDAV	vzduchotechnika	ne
42	budova ředitelství	šatny + umývárna	DUPLEX T-CHF 850	vzduchotechnika	ne
43	budova ředitelství	technol.místnost-SERVER	DAIKIN FT45GAV	klimatizace	ne
44	budova ředitelství	1. patro - chodba	TOSHIBA RAS-10GKP-ES2	klimatizace	ne
45	budova ředitelství	technol.místnost-SERVER	TOSHIBA	klimatizace	ne
46	budova ředitelství	kanceláře	Daikin INVERTER R410A	klimatizace	ne
47	budova ředitelství	kanceláře	Daikin INVERTER R410A	klimatizace	ne
48	Areál Tramvaje Ostrava	vrátnice - výpravna	LG -S 12 AW	klimatizace	ne
49	Areál Tramvaje Ostrava	hlavní budova-SERVER	INVERTER DC XVI + XVO18	klimatizace	ne
50	Areál Tramvaje Ostrava	kancelář -revizorů	TOSHIBA RAS 137 SKV	klimatizace	ne
51	Areál Tramvaje Ostrava	hala - pololinka	REMAK VO 60 - 30/38	vzduchotechnika	ne
52	Areál Tramvaje Ostrava	pololinka-zám.dílna	REMAK RP 40	vzduchotechnika	ne
53	Areál Tramvaje Ostrava	hala - šatna muži	REMAK VO60-30/38	vzduchotechnika	ne
54	Areál Tramvaje Ostrava	hala - šatna řidičů	REMAK VO60-30/38	vzduchotechnika	ne
55	Areál Tramvaje Ostrava	sklad papíru-místn.0238	REMAK VO60-30/38	vzduchotechnika	ne
56	Areál Tramvaje Ostrava	Archív - místn. 0207	REMAK VO60-30/38	vzduchotechnika	ne
57	Areál Tramvaje Ostrava	Lakovna	REMAK VO60-35/2R	vzduchotechnika	ne
58	Areál Tramvaje Ostrava	hala - kancel.mistrů	Whirlpool AMD 092/2	klimatizace	ne
59	Areál Tramvaje Ostrava	hala - 2. kolej	REMAK VO90-50/2R	vzduchotechnika	ne
60	Areál Tramvaje Ostrava	hala - 1. kolej	JANKA KM 10	vzduchotechnika	ne
61	Areál Tramvaje Ostrava	pololinka-nad vraty	STAVOKLIMA VOS	vzduchotechnika	ne
62	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	TOSHIBA RAC 18 EM	klimatizace	ne
63	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	TOSHIBA RAC 18 EM	klimatizace	ne
64	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	Inverter LG UU 18W UEC	klimatizace	ne

65	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	Inverter LG FM 37 AH	klimatizace	ne
66	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	YORK MHC 18 N 15	klimatizace	ne
67	Areál Trolejbusy Ostrava	budova autoškoly	YORK MHC 18 N 15	klimatizace	ne
68	Areál Trolejbusy Ostrava	hala - šatna muži	ANIT DUPLEX BT 4000	vzduchotechnika	ne
69	Areál Trolejbusy Ostrava	hala - vzduchotechnika	CIC Jan Hřebec H 16	vzduchotechnika	ne
70	Areál Martinov	záv.jídelna - sklep	CIC Jan Hřebec H12,5	vzduchotechnika	ne
71	Areál Martinov	záv.jídelna banketka	YORK YJJC 12 F5 AAA	klimatizace	ne
72	Areál Martinov	záv.jídelna banketka	YORK YJJC 12 F5 AAA	klimatizace	ne
73	Areál Martinov	vrchní stavba - sítotisk	CIC Jan Hřebec H 2,5	vzduchotechnika	ne
74	Areál Martinov	vrchní vedení-šatna muži	CIC Jan Hřebec H 4	vzduchotechnika	ne
75	Areál Martinov	vrchní vedení-kancelář	Inverter LG FM 30 AH	klimatizace	ne
76	Areál Martinov	vrchní vedení-kancelář	Inverter LG S 18 W	klimatizace	ne
77	Areál Martinov	vrchní vedení-kancelář	Inverter LG S 18 W	klimatizace	ne
78	Areál Martinov	vrchní vedení-sprchy+WC	REMAK - vzduchotechnika	vzduchotechnika	ne
79	Areál Martinov	opravna sil.voz.-dispečink	Inverter LG S 09 AW	klimatizace	ne
80	Areál Martinov	diagnostika	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
81	Areál Martinov	diagnostika	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
82	Areál Martinov	diagnostika	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
83	Areál Martinov	servis osobních vozidel	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
84	Areál Martinov	dílna autobusy	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
85	Areál Martinov	dílna autobusy	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
86	Areál Martinov	dílna autobusy	ventilátor TCBT a HCBT v EX pro CNG	vzduchotechnika	ano
87	Vřesinská	výpravna tramvají	LG -S 12 AW	klimatizace	ne
88	Hlavní nádraží	soc. zařízení	SINCLAIR-ASH-09 AIE	klimatizace	ne
89	Areál VŠB Poruba	13. NP budova střed	TOSHIBA	klimatizace	ne