

ODBÉRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN '25 16. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu **3.200,- Kč + 21 % DPH**

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 15. 04. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	14.04.2025 10:32:14	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	14.04.2025 14:50:59		
Datum ceníku ND	05.03.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	10.04.2025
Stav km	149 658 km	Konec opravy	14.04.2025

Výbava

VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAC RYCHLOSTI
PŘEVODOVKA 5S CODE	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
KAROSERIE KOMBI	VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYT ZPĚT.ZRCÁTKA / MADLA DVEŘÍ V ZÁKLADU
INTERIÉR KLIMATIZACE	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR FREON R1234YF	INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR 1422CC 66KW (90)
MOTOR BATERIE 70 AH	MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR SYSTÉM STOP & START	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA	PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK 185/60 R 15	PODVOZEK 15"

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O 2Q0959653	kontaktní kroužek volantu	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
E2	69551900	Výměna kontaktní kroužek volantu	0,50				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	0,50				

Ostatní

	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00				
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
		Ostatní celkem					

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		3179,16
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		3179,16
DPH	21%	667,62
Cena s DPH		3846,78
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		3846,78