

DÍLČÍ SMLOUVA č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003423

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Ze dne: 19. 09. 2023

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003952**

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL, DC, LT - DS 4**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem:	Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO:	629 57 953
DIČ:	CZ62957953

zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144 právní
forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen: 
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19. 09. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství v majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. na silnicích I. třídy na území okresu Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 4. Další závady budou sděleny Objednatelům v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 4 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č. 4.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **silnice I. třídy okresu Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do **6 týdnů ode dne Výzvy objednatel k zahájení prací.**
7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).
8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.
10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.
11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Report vad

Příloha č. 4 - Tabulky s popisem vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.04.23
09:43:34 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT
Objekt: RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 894 625,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 894 625,00	21,00%	817 871,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 712 496,25
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Objekt: **RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

Datum: 05.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Objekt: RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Místo: Datum: 05.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	K	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	2,000			
PP			Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
PSC			Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP					
3	K	02720.6	POMOC PRÁCE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVIRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	48,000			
PP			Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
PSC			Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP					
D		9	Ostatní konstrukce a práce					
6	K	9113A1-R	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	316,000			
PP			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
VV			21591,000*0,7*0,3					
7	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 030,000			OTSKP 2022
PP			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
VV			21591,000*0,7					
8	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	779,000			OTSKP 2022
PP			kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie (21591,000*0,3-300)*0,7					
9	K	9113B1-R	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	153,000			
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	WV		(21591,000*0,3-300)*0,3					
10	K	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	222,000			OTSKP 2022
	PP		demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	WV		(21591,000*0,3-300)					
11	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	114,000			OTSKP 2022
	PP		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	WV		905,000*0,7					
12	K	9113C1-R	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	105,000			
	PP		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	WV		905,000*0,3					
13	K	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	211,000			OTSKP 2022
	PP		demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	46,000			OTSKP 2022
	PP		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků</i> <i>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky</i> <i>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</i> <i>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>					
	VV		5700*0,7					
30	K	9115C1-R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	32,000			
	PP		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>					
	VV		5700*0,3					
31	K	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	78,000			OTSKP 2022
	PP		demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	PSC		Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> <i>- demontáž a odstranění zařízení</i> <i>- jeho odvoz na předepsané místo</i>					
33	K	9117C1-R	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	40,000			
	PP		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i>					
	VV		310*0,3					
34	K	9117C3	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000			OTSKP 2022
	PP		demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	PSC		Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> <i>- demontáž a odstranění zařízení</i> <i>- jeho odvoz na předepsané místo</i>					

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HRADIL CZ s.r.o., Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Datum zahájení prací	1.1.7	Od Výzvy objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 6 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ID	havárie	DN	silnice	Stan.	Popis	typ svodidla	typ	délka výměny	délka opravy	poznámka
685168			I/13	105,685	I/13, km 105,685, směr Teplice - Děčín	N1	H1	40,0	výměna	I/13, km 105,645, směr Teplice - Děčín, poškozené svodidlo u propustku 13-216P, ATYP - jednostranné nejbliže H1
670523			I/13	105,852	I/13, km 105,852, směr Teplice - Děčín	N1	H1		12,0 oprava	I/13, St. 105,85 km, směr Teplice - ÚL, poškozené ocelové svodidlo, 3x pásnice, 3x sloupek, 1x hrnek, ATYP - jednostranné nejbliže H1 , vytržená patka z betonové římsy
664049			I/13	107,068	I/13, km 107,068, směr Děčín - Teplice	N2	N2		4,0 oprava	I/13, st. 107,068km, směr Chlumec-Teplice, poškozená 1ks pásnice, jednostranná N2
713568		KRPU-32715-15/PR-2025-041006-NH	I/13	107,182	I/13, km 107,182, směr Děčín - Teplice	N2	N2		8,0 oprava	Pošk 2x pásnice, 2x sloupek po DN, I/13, km 107,182, směr DC-Chlumec, jednostranná N2
632426			I/13	112,378	I/13, km 112,378, směr Děčín - Teplice	N2	N2		8,0 oprava	I/13, směr Děčín - Teplice, st 112,34km, poškozená svodidla 2ks, 2ks stojanu, 2ks hrnců, jednostranné N2
665763		KRPU-126859-1/PR-2024-041006	I/13	113,540	I/13, km 113,54, směr Děčín - Teplice	H1	H1		12,0 oprava	I/13 km 113,55 směr Libouchec - Teplice, poškozená svodidla, jednostranná H1
508174			I/13	119,777	I/13, km 119,777, směr Teplice - Děčín	N1	H2		8,0 oprava	Směr DC na konci obce Libouchec mezi 119 a 120km, poškozená svodidla, 2 sloupky a 2 hrnky.
710273		KRPU-24790-3/PR-2025-041006	I/30	13,014	I/30, km 13,014, směr Lovosice - Ústí	N1	H1		8,0 oprava	Pošk. 2x pásnice, 3xhrnek, 1x vyvrácený sloupek po DN, I/30, km 13,014, směr Lovosice - ÚL
700479			I/30	13,102	I/30, km 13,102, směr Lovosice - Ústí	N1	H1		24,0 oprava	I/30, km 13,070 směr Lovosice-ÚL, poškození 6 ks pasnic, 12 ks sloupků, 12 ks hrnků, zřejmě po DN
705006			I/30	14,103	I/30, km 14,103, směr Ústí - Lovosice	N1	H1		16,0 oprava	I/30, St. 14,103 km, směr ÚL - Lovosice, poškozené ocelové svodidlo, 4x pásnice, 3x sloupek a 3x hrnek
701829			I/30	23,002	I/30, km 23,002, směr Ústí - Chlumec	N1	H1		8,0 oprava	I/30, St. 22,999 km, směr ÚL - Chlumec, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek
651414			I/30	32,169	I/30, km 32,169, směr Ústí - Chlumec	N2	N2		12,0 oprava	I/30, směr Ústí nad Labem - Teplice, st 32,169km, poškozené svodidla 3ks 2ks sloupků a 2ks hrnků, jednostranná N2
677565			I/30	32,410	I/30, km 32,41, směr Ústí - Chlumec	N2	N2		16,0 oprava	I/30, St. 32,406 km, směr ÚL - Chlumec, poškozené ocelové svodidlo po pádu stromu, 4x pásnice, 4x hrnek, jednostranné N2
680997		KRPU-172516-7/PR-2024-041006	I/62	0,664	I/62, km 0,664, směr Ústí - Děčín	N2	N2		8,0 oprava	I/62, St. 0,663 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo po DN, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2
701813			I/62	2,520	I/62, km 2,52, směr Děčín - Ústí	N2	N2		16,0 oprava	I/62, St. 2,521 km, směr Děčín - ÚL, poškozené ocelové svodidlo, 5x sloupek urezlý u země

701781		I/62	2,644	I/62, km 2,644, směr Ústí - Děčín	H2 zábradelní	H2 zábradelní	8,0	oprava	I/62, St. 2,641 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo zřejmě po DN, 2x pásnice, 4x hrnek, zábradelní H2
703691		I/62	2,755	I/62, km 2,755, směr Děčín - Ústí	N2	N2	16,0	oprava	I/62, St. 2,754 km, směr Děčín - ÚL, poškozené ocelové svodidlo, 4x pásnice, 4x sloupek a 3x hrnek, vyvrácené sloupky, jednostranné N2
701782		I/62	2,772	I/62, km 2,772, směr Ústí - Děčín	N2	N2	12,0	oprava	I/62, St. 2,769 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo zřejmě po DN, 3x pásnice, 3x hrnek a 3x sloupek, jednostranné N2
557940	KRPU-53025-6/PŘ-2023-041006	I/62	6,982	I/62, km 6,982, směr Ústí - Děčín	N2	N2	20,0	oprava	Směr DC na 7km, poškozená svodidla a 6 sloupků, jednostranné N2, sloupky jsou přidělané šrouby k betonové římsě, atyp
691632	KRPU-198009-7/PŘ-2024-041006	I/62	7,962	I/62, km 7,962, směr Ústí - Děčín	N2	N2	4,0	oprava	I/62, st. 7,962km, směr UL-DC, poškozená 1ks pásnice 4m.
682839	KRPU-175885-4/PŘ-2024-041006	I/62	11,229	I/62, km 11,229, směr Ústí - Děčín	N2	N2	20,0	oprava	I/62, km 11,26 směr ÚL-DC, poškození 5 ks pásnic + 5 ks sloupků + 5 ks hrnků, po DN, jednostranné N2
645039		I/62 1	0,437	I/62, km 0,437, směr Děčín - Ústí	H1 mostní	H1 mostní	12,0	oprava	I/62, směr Děčín - Ústí nad Labem, st. 0,437km, poškozená svodidla 3ks, 3ks sloupků, po dopravní nehodě, mostní H1
418778	KRPU-329/DNUL - 2021-RS	I/62 1	0,470	I/62, km 0,47, směr Ústí - Děčín	H1	H1	12,0	oprava	3 díly svodidel ohnuté zdeformované, 3 nosné sloupky částečně vyvráceny. Jedná se o svodidla po levé straně dvouproudové komunikace u nájezdu z Mariánského mostu.
							40,00	264,00	

ID	havárie	DN	silnice	Stan.	Popis	typ svodidla	typ	délka výměny	délka opravy	poznámka	
584652			I/13	125,671	I/13, km 125,671, směr Teplice - Děčín	H2	H2		25,0	oprava	I/13, 125,671 km, směr Teplice - Děčín, poškození ocelových svodidel, 5 ks. pásnice, 10 ks. Sloupků, DC - jednostranné H2 (od Saferoad)
703097		KRPU-223880-9/PŘ-2024-040206	I/13	129,608	I/13, km 129,608, směr Děčín - Děčín centrum	H2 zábradelní	H2 zábradelní		4,0	oprava	I/13, St. 129,608 km, směr Děčín - Děčín centrum, poškozené ocelové svodidlo po DN, 1x pásnice, zábradelní H2
650211		KRPU-102592-9/PŘ-2024-040206	I/13	142,633	I/13, km 142,633, směr Markvartice - Děčín	H1	H1		13,0	oprava	poškozené svodidlo u propustku č. 13-270P, jednostranné H1
665809			I/13	143,355	I/13, km 143,355, směr Děčín - Rumburk	H1	H1		12,0	oprava	I/13, km 143,355 směr Děčín - Rumburk, poškození svodidel, zřejmě po DN, jednostranné H1
645002		KRPU-102592-9/PŘ-2024-040206	I/13	143,358	I/13, km 143,355, směr Děčín - Rumburk	H2	H2		20,0	oprava	I/13, směr Děčín - Rumburk, st 143,358km, poškozené svodidla 5ks, 4ks sloupků, 6ks sloupků vyvrácené, po dopravní nehodě, jednostranné H2
515224		KRPU-183481-1/PŘ-2022-040206	I/13	143,969	I/13, km 143,969, směr Děčín - Rumburk	H2	H2		32,0	oprava	poškozené svodidlo v délce 30bm po DN, provedeno označení přenosnými DZ
696454		KRPU-208086-7/PŘ-2024-040206	I/13	145,644	I/13, km 145,649, směr Česká Kamenice - Děčín	H1	H1		8,0	oprava	I/13, St. 145,649 km, směr Česká Kamenice - Děčín, poškozené ocelové svodidlo po DN, 2x pásnice, 5x sloupek, jednostranná H1
436522			I/13	148,670	I/13, km 145,649, směr Česká Kamenice - Děčín	H2 mostní	H2 mostní		4,0	oprava	poškozená betonová římsa mostní konstrukce, poškozené svodidlo, poškozené zábradlí a poškozený sloupek DZ, mostní H2
691333		KRPU-200089-1/PŘ-2024-040206	I/13 1	131,077	I/13, km 131,115, směr Děčín - Rumburk	H1	H1		8,0	oprava	I/13, St. 131,115 km, směr Děčín - Rumburk, poškozené ocelové svodidlo, 4x hrnek
670548		KRPU-149986-2/PŘ-2024-040206	I/13 1	131,207	I/13, km 131,207, směr Děčín - Rumburk	H1 mostní	H1 mostní		4,0	oprava	I/13, St. 131,19 km, směr Děčín - Liberec, poškozené 2x DD po DN, pásnice a sloupky OK, mostní H1
637914		KRPU-74796-3/PŘ-2024-	I/13 2	131,581	I/13, km 131,581, směr Hřensko - Děčín	H1 mostní	H1 mostní		12,0	oprava	I/13, směr Hřensko - Děčín, st. 131,581km, poškozená svodidla 3ks, 1ks sloupků a výztuhy, po dopravní nehodě, mostní svodidla, H1
715803		KRPU-40035-1/PŘ-2025-040206	I/13 2	132,000	I/13, km 132,001, směr Děčín - Teplice	H2 zábradelní	H2 zábradelní		28,0	oprava	Pošk. svodidla po DN, 7x pásnice, 5x DD, I/13 2, 132,001, směr DC-Chlumec, jednostranné zábradelní H2
698007			I/13 2	132,518	I/13, km 132,518, směr Děčín - Teplice	H1	H1		8,0	oprava	I/13, St. 132,529 km, směr Děčín - Teplice, poškozené ocelové svodidlo, jednostranné H1, 2x pásnice, 2x hrnek
682842			I/62	13,676	I/62, km 13,676, směr Ústí - Děčín	N2	N2		8,0	oprava	I/62, km 13,68 směr ÚL-DC, poškození 2 ks pasnic + 2 ks sloupky + 2 ks hrnky, zřejmě po DN, jednostranná N2

703670	KRPU-136499-7/PR-2024-040206	I/62	14,275	I/62, km 14,275, směr Ústí - Děčín	N2	N2	8,0	oprava	I/62, St. 4,275 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2
703671		I/62	15,494	I/62, km 15,494, směr Ústí - Děčín	N2	N2	20,0	oprava	I/62, St. 15,491 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo, 5x pásnice, 4x sloupek a 4x hrnek, jednostranné N2
689023		I/62	18,563	I/62, km 18,563, směr Ústí - Děčín	N2	N2	24,0	oprava	poškozené ocelové svodidlo v délce 24bm po DN (5 x pásnice, 5 x sloupek), jednostranná N2
703679		I/62	18,736	I/62, km 18,736, směr Ústí - Děčín	N2	N2	8,0	oprava	I/62, St. 18,732 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice a 1x sloupek
665635		I/62	19,103	I/62, km 19,103, směr Ústí - Děčín	N2	N2	12,0	oprava	I/62, St. 19,106 km, směr UL - Děčín, poškozené ocelové svodidlo po DN, pásnice 3 ks, sloupek 3 ks jednostranné N2
503441		I/62	30,903	I/62, km 30,903, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	4,0	oprava	Směr DC mezi 31 a 30km, poškozené zakončení svodnice, jednostranná N2
676514		I/62	31,106	I/62, km 31,106, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	16,0	oprava	jednostranná N2
663727		I/62	32,960	I/62, km 32,96, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	4,0	oprava	I/62, St. 32,960km, směr Hřensko-Děčín, poškozená 1 pásnice, 1 sloupek, 1hrnek, jednostranné N2
682822		I/62	33,154	I/62, km 33,154, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	20,0	oprava	I/62, km 33,154, směr Hřensko-DC, poškození 5 ks pásnic 5 ks sloupků a 5 ks hrnků, jednostranná N2
663725		I/62	33,256	I/62, km 33,256, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	4,0	oprava	I/62, st. 33,256km, směr Hřensko-Děčín, poškozená jedna pásnice, 1sloupek, 1hrnek, jednostranné N2
369553	KRPU-206500-6/PR-2024-040206	I/62	33,895	I/62, km 33,895, směr Hřensko - Děčín	N2	N2	8,0	oprava	Nepovolený náběh na svodidlech pouze zahnutý konec, ostrá hrana, nutné poslední díl demontovat dát přechodku a udělat alespoň 4 m náběh, proti TP,
704175		I/62	34,114	I/62, km 34,114, směr Hřensko - Děčín	N1	H1	12,0	oprava	poškozené svodidlo, utržené distanční hrnký
694655		I/9	91,362	I/9, km 91,362, směr Svor - Dolní Podluží	H2	H2	12,0	oprava	I/9, St. 9,362 km, směr Svor - Dolní Podluží, poškozené ocelové svodidlo po DN, 3x pásnice, 2x sloupek, 2x DD, jednostranné H2
715058		I/9	91,600	I/9, km 91,6, směr Svor	H2	H2	62,0	výměna	I/9, st. km 91,6-91,7, v k.ú. Rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou - osazení ocelového jednostranného svodidla zádržnost H2 v délce 62 m + zádržnost H1 v délce 28 m
715058		I/9	91,600	I/9, km 91,6, směr Svor	H1	H1	80,0	výměna	I/9, st. km 91,6-91,7, v k.ú. Rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou - osazení ocelového jednostranného svodidla zádržnost H2 v délce 62 m + zádržnost H1 v délce 28 m
477168		I/9	92,588	I/9, km 92,588, směr Rumburk - Děčín	N2	N2	20,0	oprava	I/9, km 92,525 směr Rumburk-DC, Celá výměna svodidel, 4x pásnice, 2x přechod, 3x sloupek, 3x hrnek, jednostranná svodidla N2
665932		I/9	106,432	I/9, km 106,432, směr Německo - Rumburk	H2	H2	8,0	oprava	I/9, 106,432 km, směr SRN - Rumburk, poškozený náběh ocelových svodidel, jednostranná H2
							142,00	366,00	

ID	havárie	KM	Popis	typ svodidla	typ	délka výměny	délka opravy	poznámka	
683221		24,090	I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE	H1	H1	48,0	0,0	výměna	PJP I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE, poškození 8m svodidla + 4 sloupky + 4 hrnky, jednostranná H1 (Linie 12 ks pásnic - celkem : 12x4 =48m)
647281		30,038	I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 30,038km, poškozené svodidla, utrženy hrnky 5ks a vyvracene sloupky	N2	H1	474,0	0,0	výměna	PJP I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 30,038km, poškozené svodidla, utrženy hrnky 5ks a vyvracene sloupky, jednostranná N2 (Linie 118 ks pásnic + 2m zkrácená pásnice - celkem: 118x4 + 2m=474m)
				H2 mostní	H2 mostní	46,0	0,0	výměna	PJP I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 30,038km, poškozené svodidla, utrženy hrnky 5ks a vyvracene sloupky, jednostranná N2 (V linii s předchozí = je součástí celku 11x pásnice + 2x dilatační díl - celkem 11x4 + 2x1=46m)
661811		31,100	I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE	H2	H2	52,0	0,0	výměna	Jedná se o instalaci nového svodidla v délce 52 m vč. dlouhých výškových náběhů z obou stran, úroveň zádržnosti H2, dle Stanovení č.j. KUUK/109972/2024, na I/15 v k.ú. Lovosice km 31,1 30-ti dnů po vlastním osazení předmětného dopravního zařízení fotodokumentaci skutečného stavu příslušné lokality po umístění tohoto dopravního zařízení s uvedením přesného data osazení. Fotodokumentaci je možné zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu: svoboda.p@kr-ustecky.cz. jednostranná H2
664264	KRPU-132682-3/PŘ-2024-040606	25,491	I/15,St. 25.493 km, směr Jenčice - Lovosice, poškozené svodilo po DN,	H1	H1	25,0	0,0	výměna	PJP I/15,St. 25.493 km, směr Jenčice - Lovosice, poškozené svodilo po DN, 4 X pásnice, 1 X spojka, 7 X sloupek, 4 X hrnek, jednostranná H1 STANOVENÍ, demontáž 21 m
700494		5,221	I/30, 5,200 km směr Lovosice-ÚL	N2	N2	0,0	16,0	oprava	PJP I/30, 5,200 km směr Lovosice-ÚL, poškození 4 ks pasnic, 4ks hrnky, 4 ks sloupky, zřejmě po DN
709979	KRPU-23050-2/PŘ-2025-040606	4,408	I/30, km 4,408, směr Lovosice-UL	N2	H1	53,0	0,0	výměna	PJP Pošk. svodidlo po DN, 3x pásnice, 4x sloupek, 3x hrnek, I/30, km 4,408, směr Lovosice-UL (Linie 13 ks pásnic + 0,5m přechodový náběhový díl + 0,5m přechodový náběhový díl - celkem: 13x4+0,5+0,5 =53m)
						78,0	16,0		

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 23.04.2025 12:34:49 +02:00

Digitálně
[redacted]
[redacted]
2025.04.23
09:44:31 +02'00'