

Komisionální prohlídka

vícepráce nad rámec základního rozsahu N-REV, dle bodu 19.1 obchodních podmínek

Zhotovitel:	CZ LOKO Services, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová		
Objednatel:	Správa železnic, s.o., OŘ Brno		
Identifikační č. zakázky zhotovitele:	P24053		
Č. objednávky:		Číslo rámcové dohody:	E639-S-847/2025
Předmět zakázky:	MVTV2.2-009 - N-REV		

č. pol.	Popis položky	cena/ks	počet	celkem
1	Náklady práce nad rámec rozsahu N-REV dle RD: - výměna příčného tlumiče - broušení kol - výměna brzdíče BS2 1. st		23	

č. pol.	Materiál/kooperace	cena/ks	počet	celkem
1	Provedení opravy kardanu 687		1	
2	Výměna zajišťovacího čepu zábradlí plošiny		1	
3	Oprava nárazníků nad rámec ZR: výměna 4 ks stupačky 200kN ,repase 4 ks koše nárazníku, repase 4 ks vedení nárazníku, výměna 2 ks pružin stupačky 200 kN		1	
4	Oprava stavěče zdrží SZ 6 nad rámec ZR: repase pojistné matice stavěče zdrží, repase tažné matice stavěče zdrží		1	
5	Oprava kroužků a misek sendviče nad rámec ZR: vypálení 8 ks distančních kroužků, soustruh 8 ks misek sendvičů uložení skříňe		1	
6	SÍTKO K BRZDIČŮM - REPASOVANÉ		5	
7	SVĚTLOMET HLEDACÍ LED		1	
8	FILTR LC 5001X		1	
9	BRZDIČ DAKO BS2 - REPASOVANÝ		1	
10	NÁRAZNÍK PODVOZKU GUMOVÝ		1	
11	ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x1675 La AVX		1	
12	ZDRŽ BRZDOVÁ UIC 320 II.		8	
13	PRSTENEC		8	
14	ŘEMEN KLÍNOVÝ 12,7x1600 Lw 1618 La XPA		2	
15	POUZDRO		8	
16	ŘEMEN KLÍNOVÝ 12,7x1500 La SPA		3	
17	TLUMIČ HYDRAULICKÝ H8C 190.45.40 - RO		1	
18	BLOK PRYŽOVÝ		8	
19	VLOŽKA PRYŽOVÁ		8	
20	VLOŽKA VZDUCHOVÁ V 13		1	
21	DORAZ RADIÁLNÍ		4	
22	TĚSNĚNÍ VÍKA HLAVY VÁLCŮ		3	
23	ZÁVĚS DOLNÍ - def. vadný		3	
24	TRN - rozmětové vadný		1	
25	FILTR OLEJOVÝ		1	
26	TRYSKA PALIVOVÁ HYDRONIC		1	
27	HROMADNÉ ZÁSOBNÍ (TESNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL)		1	

Celková cena:
232 124,00 Kč

Za zhotovitele:

vypracoval/a: XXXXXXXXXX

V Letohradě dne: 14.4.2005

Razítko a podpis odpovědné osoby za zhotovitele:

Vyjádření objednatele:

V dne

Razítko a podpis odpovědné osoby za objednatele: