

Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Datum:

04-05/25

Zákazník: VÚ 4423 Přeaslavice

Zakázka: obj. č.

dle RD č. 25105001899

401 **Typ:** T 815 8x8 VVN

SPZ:

modře zbarvený text = obsažen v RSoD

cena ND dle SoD	
--------------------	--

**Ověření ceny ND v čase a místě za 1ks
bez DPH**

Úkon	Hod., úkon	Cena	Materiál	Ks	Cena	TATRA	jini	SoD
Výměna brzdového obložení - 4x čelist 4.N			brzdové obložení (1 čelist - 2ks)					
Výměna brzdového obložení - 2x buben 4.N (v rámci čelistí)			buben brzdový T-815 (č. 202411036)					
Přetěsnění náboje kola P+L 4.N			sada těsnění náboje kola					
			LEJ PREV.MOGUL TRANS 80H TW00834					
			tužina brzdové čelisti 442050520164					
			roužek rozpěrný 442073450084					
Seřízení chodu brzdových klíčů (brzdného účinku) a kontrola vozidla na válcové stolici - včetně zápisu o provedené zkoušce (daný úkon vždy bude realizován společně s opravou brzd)								
Oprava elektroinstalace brzdových světel								
Oprava elektroinstalace zpětného světometu								
Oprava funkce kontrolky blinkrů								
Oprava funkce výškov. nastavení předních světometů, jejich seřízení								
Výměna nezávislého naftového topení			nezávislé naftové topení (č. 4435220320)					
Výměna reflexních tabulí			reflexní tabule- sada					
Celkem práce a materiál bez DPH:								
Celkem bez DPH:					65817,10			
Celkem s DPH 21%					79 638,68 Kč			

**OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.**

U panelárny 538/1, 77900 Olomouc – Chválkovice

IČ: 27778479

DIČ: CZ27778479

info@olomouckadopravni.cz

www.olomouckadopravni.cz

Elektronicky podepsal(a) Pavel
Brázda
Datum: 2025.04.22 08:12:38 SELČ

Elektronický podpis - 25.4.2025

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Tomáš Suchý

Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do : 17.7.2026