

Objednávka OBJ - ZZS - 016944 Datum založení: 14.04.2025 7:32:15 Objednal: Termín dodání: Nejkratší možný Způsob dopravy: Osobní převzetí Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232 Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

VW T6 4K5 1947

- zápach spalin do kabiny, odstaveno
- 5L oleje na dolévání
- špatná účinnost ruční brzdy, ndrží v kopci rozšířeno o
-výměnu letních pneu
-příprava a provedení STK

Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	spaliny oprava	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	olej	5	ks	400,00 Kč	2 000,00 Kč
	zadní brzdy	1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	pneu	4	ks	5 700,00 Kč	22 800,00 Kč
	přezutí	4	ks	150,00 Kč	600,00 Kč
	STK	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Hodnota objednávky:

70 400,00 Kč

Schváleno 22.04.2025
Schváleno 22.04.2025