

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 430/2025/LES !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!																	
Objednává: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548 27259 Kladno IČ: 27256537 DIČ: CZ27256537	Dodavatel: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. IČ: 25142135 Tel.: 242408626,242408634,242408623 Fax: 242408634,242408623 Email: jaromir.sreil@bd.com, objednavky@bd.com, info_czech@bd.com																		
Datum objednávky: 30.04.2025 Vyřizuje:		Telefon: Fax: Email:																	
Zakázka č.: 42026																			
Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme. Na každou zakázku musí být vypracován cenový návrh, který musí být odsouhlasený.																			
Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji: Analyzátor pro stanovení citlivosti na ATB a ident.bakt.kmen, BD Phoenix M50, 443624, Inv.č.: A107726, SN: PF0747, Metr.č.: (HKL1MIK3820 OKBH - mikrobiologie;) Žádám Vás o URGENTNÍ opravu. Závada: opakovaně chyba E18 na karuselu B V souladu s CN č. 25BDTS018 ze dne 16.4.2025 Prosím o URGENTNÍ řešení. Děkuji. Lesňák																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Název</th> <th style="text-align: left;">Obj. č.</th> <th style="text-align: left;">Množství</th> <th style="text-align: left;">Celkem bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Servis: jednorázový - Neplánovaný servis </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Celkem: </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Předpokládaná cena bez DPH: 220 732,82 Kč DPH 21%: 46 353,89 Kč Předpokládaná cena včetně DPH: 267 086,71 Kč </td> </tr> </tbody> </table>				Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH	Servis: jednorázový - Neplánovaný servis				Celkem:				Předpokládaná cena bez DPH: 220 732,82 Kč DPH 21%: 46 353,89 Kč Předpokládaná cena včetně DPH: 267 086,71 Kč			
Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH																
Servis: jednorázový - Neplánovaný servis																			
Celkem:																			
Předpokládaná cena bez DPH: 220 732,82 Kč DPH 21%: 46 353,89 Kč Předpokládaná cena včetně DPH: 267 086,71 Kč																			
Schválil(a):																			
Při realizaci objednávky na dodávku zboží doložte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění, kopii prohlášení o shodě, certifikát/oprávnění k servisu/prodeji od výrobce a kopii registrace u SUKL. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo montážním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy. U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla. Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění. S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č.447/2001 Sb.																			