




| Odběratel                                                                                                                                            | Dodavatel                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brněnské komunikace a.s.<br><br>Štýřice, Renneská třída 787/1a<br>639 00 Brno<br>IČO : 60733098      DIČ : CZ60733098<br>B 1479, Krajský soud v Brně | VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.<br><br><br>IČO dodavatele : 27702804      DIČ dodavatele : CZ27702804 |

Datum vytvoření 28.04.2025  
Požadované datum dodání 10.05.2025  
Hospodářské středisko 2230  
Kód akce N/A

Ceny jsou uváděny Bez daně  
Způsob úhrady  
Způsob dopravy  
Vytvořil 


Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu, nebo elektronicky na . Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.

Na základě rámcové dohody o dílo č. 2200-25000050 u Vás objednáváme opravu, ev. výměnu 3ks vadných indukčních smyčkových detektorů v prostoru křižovatky řízené SSZ 1.25 Bauerova / Pražská radiála v Brně z důvodu jejich nefunkčnosti.

| Poř. Kód zboží | Název zboží                                                                                                                                                          | Datum dodání | Množství | MJ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|
| 10999-0001     | opravu, ev. výměnu 3ks vadných indukčních smyčkových detektorů v prostoru křižovatky řízené SSZ 1.25 Bauerova / Pražská radiála v Brně z důvodu jejich nefunkčnosti. | 10.05.2025   | 1,00     | ks |

Celková cena bez DPH nepřekročí:

120 000,00Kč



provozní ředitel