

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97277

tel.:

e-mail:

vyřizuje:

Autoservis NOVOS s.r.o., Rochlická 35, 463 11 Liberec

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN '25 19. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 5.500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

6. 05. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení [REDACTED] /

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	[REDACTED]	Číslo schválení	
Datum vytvoření	02.05.2025 12:08:23	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	05.05.2025 20:56:08		
Datum ceníku ND	05.03.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - LI-97277		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka a model	SKODA YETI (5L) 5D (14-18)		
Kód modelu	[REDACTED]	Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	05.05.2025
Stav km	88 571 km	Konec opravy	06.05.2025

Výbava

Ručně SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL *	
VIN Query POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTRÍKOVACÍCH ČEL.SKLA VYHŘÍVANÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PACK OFF-ROAD VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SKLO S INTEGROVANOU ANTÉNOU INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT MULTIFUNKČNÍ INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO INTERIÉR AIRBAG KOLENOVÝ INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADICÍ PÁKY PLAST INTERIÉR ALARM INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTR.DESKA S CHECK CONTROL INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR ALTERNÁTOR 140 A MOTOR NORMA EU6 MOTOR 1968CC 81KW (110) TYPOVÉ OZNAČENÍ OUTDOOR	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT KAROSERIE 5 DVEŘÍ DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ ZESÍLENÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE VNĚJŠÍ VÝBAVA ZESÍLENÁ OCHRANA SPODKU MOTORU VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) INTERIÉR ČALOUNĚNÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU INTERIÉR VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO DVEŘE PŘEDNÍ A ZADNÍ INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ PŘ Z INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY INTERIÉR PŘ VYHŘÍV. INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ INTERIÉR LIŠTY CHROMOVANÉ INTERIÉR SENZOR STAVU KAPALINY V OSTRÍKOVACÍ SKEL INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE SVĚTLEM INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM MOTOR SYSTÉM STOP & START MOTOR BATERIE 68 AH MOTOR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM (ADBLUE) ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK PLNÍCÍ SADA PNEUMATIK

Číslo kalkulace / Číslo schválení

PODVOZEK ALE 7.0JX16" HELIX
PODVOZEK ZESÍLENÉ
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM
PODVOZEK 4X4

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
A#	MF HU7020Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,70				
O#	G060175A2	olej mezinápravová spojka Z	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01575550	Výměna serv. prohlídka Haldex spojky	0,40				
M2	01140000	Výměna Servisní prohlídka olej	0,50				
M2	01090000	Servisní interval každých 30.000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	1,80				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		5487,13
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		5487,13
DPH	21%	1152,30
Cena s DPH		6639,43
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		6639,43