



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Objednací list číslo
OBJ/271/2025**

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR - 33572/2025-93

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: KAREL SEDLÁK – VÝTAHY
Dobřejovická 332, Průhonice
IČO: 88850005

Objednáváme:

Havarijní opravu výtahu PN v objektu MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 způsobenou
nepovolenou přepravou předmětu (bez zranění) dle přiložené cenové nabídky

Celková cena bez DPH: 159 600,00 Kč

Celková částka DPH: 33 516,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 193 116,00 Kč

Místo dodání: Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Termín dodání: 6/2025

Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

30.04.2025 09:43

S pozdravem

[REDACTED]
ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 23.04.2025

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.05

15:22:15 +02'00'

.....

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111

fax: +420 224 861 333

IČO: 66 00 22 22

www.mmr.cz



KAREL SEDLÁK – VÝTAHY
montáž, revize, opravy a zkoušky zdvihacích zařízení
Tel. [redacted]
IČO: 88850005 DIČ: [redacted]

Cenová nabídka opravy výtahu Páternosteru po havárii

Umístění výtahu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
Praha 1

Truhlářské práce a výroba dílů:

Položka	MJ	Cena/MJ	Cena/položka
Zadní stěna kabiny	1		
Boční stěna kabiny	2		
Strop kabiny	1		
Mosazná tabule plechu + strojní opracování	1		
Montáž okopových plechů-kabina	3		
Montáž okopového plechu 4.patro	1		
Profilovaná lišta vedení šachetní výdřevy – dub, masiv, mořená, lakovaná	1		
Výměna penízkové gumy 4.patro	1		
Demontáž poškozených dílů	1		
Likvidace poškozených dílů	1		
Montážní práce nových dílů v době pracovního volna (víkend)	1		
Doprava materiálu Opel Vivaro, Horní Heřmanice-Praha a zpět	320		
Doprava pracovníků Horní Heřmanice-Praha a zpět	320		
Cena za truhlářské práce a výrobu dílů			138 140,00 Kč

materiál Laťovka 25 mm + dýha dub + moření do odstínu původního provedení +lak
lišta masivní dub výměna +moření do odstínu původního provedení +lak
mosaz okopové plechy+rámeček leštěné + lak povrchová úprava proti oxidaci

Výtahářské práce - výměna dílů:

Položka	MJ	Cena/MJ	Cena/položka
Prohlídka výtahu po havárii, návrh řešení opravy	6		
Kontrola závěsných ložisek kabiny, nosných řetězů, seřízení najíždění kabiny na horním a spodním přechodu kabin	12		
Celkové seřízení a kontrola bezpečnostních prvků, Odborná prohlídka (revize) výtahu a uvedení do běžného provozu	1		
Doprava	2		
Cena za výtahářské práce - výměnu dílů			21 460,00 Kč

Položka	Celkem / položku
Truhlářské práce a výroba dílů	
Cena za výtahářské práce - výměnu dílů	
Cena celkem bez DPH 21%	
DPH 21%	
Cena celkem včetně DPH 21%	193 116,00 Kč

Karel Sedlák
Montáž, opravy, revize a zkoušky
zdvihacích zařízení