

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN '25 18. – 20. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu **2.400,- Kč + 21 % DPH**

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 13. 0 025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	14.04.2025 10:05:37	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	12.05.2025 13:02:52		
Datum ceníku ND	05.03.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - UL-96377		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) SD/COMBI (10-14)	Kód barvy výrobce	
Kód modelu		Začátek opravy	12.05.2025
Datum registrace		Konec opravy	12.05.2025
Stav km	113 519 km		

Výbava

VIN Query	
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR KLIMATIZACE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 1595CC 66KW (90)	MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM	PODVOZEK 195/55 R 15
PODVOZEK 15" SATELLITE	PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O# VAG 6R0825235E	ochranný kryt pod motor, DIESEL ORIGINÁL (Originální díl VAG, A)	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Číslo kalkulace / Číslo schválení ██████████ /

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M1	10821900	Výměna tlumící vrstva, mech. části před.	0,30	██████████			██████████
		Práce celkem před slevou					██████████
		Sleva					██████████
		Práce celkem po slevě	0,30				██████████

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		2309,20
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		2309,20
DPH	21%	484,93
Cena s DPH		2794,13
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		2794,13