

Rekonstrukce bazénové haly VSS		
Pořadové číslo ZL	Název ZL	Cena v Kč bez DPH
11	Nové topné potrubí	811 201,46 Kč
13	Úpravy podlah a stěn ve strojovně	324 943,31 Kč
14	Nadpostřeba betonu bazénového dna a brouzdaliště	240 919,58 Kč
15	Přístřešek u vstupu hliníkové fasády	- 111 810,00 Kč
16	Změna MAR 2	345 970,10 Kč
17	Prostorové lešení EXTERIÉR	341 265,61 Kč
19	VZT 2	826 662,00 Kč
20	Akumulační jímka ve 2.PP vyrovnání stěn a podlahy	169 022,15 Kč
22	Ubourání příčky v 1.PP pro sanace a další statické zajištění a ŽB konstrukce (vany bazénu a brouzdaliště)	19 616,73 Kč
25	Sanace v exteriéru	409 122,81 Kč
26	Změna skladby terasy	- 138 046,89 Kč
31	Úprava skladby ochozu okolo bazénu (zvýšení bazénu)	36 164,11 Kč
	Celkem:	3 275 030,97 Kč