



Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace: ČOV Černošice - oprava měření obtoku		250422-ZM	
Oprava měření obtoku - město Černošice		22.04.2025	
IČ 00241121 DIČ: CZ00241121			
podrobné členění rozpočtu	cena za ks/jedn.	ks/ jedn.	celkem Kč
Snímač KDO/S-KP02030L0	120 660	1	120 660,00
Diagnostika původního + poštovné	3 500	1	3 500,00
Demontáž, montáž, doprava	12 500	1	12 500,00
Drobný spotřební materiál	400	1	400,00
Posouzení způsobilosti měrného objektu, zhotovení protokolu	14 500	1	14 500,00
Práce technologa	920	8	7 360,00
Celkem Kč bez DPH			158 920,00

DPH bude uplatněna dle platných cenových předpisů.

Odůvodnění:

Původní snímač proteklého množství obtokovaných vod byl neopravitelně poškozen průsakem. Povinnost měření na obtoku čistírny je dána požadavkem ČIŽP.

zpracovala: [REDACTED]

schválil

23.04.2025

[REDACTED]
provozně-technický ředitel