

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

**MUCHP00SYBUX****Miroslav Pivoňka**

Jateční 460/11

35002 Cheb

IČO: 10340955

DIČ: CZ5403293368

Cheb 1, dne: 27.05.2025

OBJEDNÁVKA číslo: 202501475 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: **528331/0100**Vystavil: **Perníčková Vladimíra Ing.**

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

28389-K Viaduktu 2334/9-oprava výtahu-výměna kabinových dveří

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	28389-K Viaduktu 2334/9-oprava výtahu-výměna kabinových dveří	72 358,00	72 358,00

Celkem Kč (včetně DPH)

72 358,00

Datum dodání: 09.07.2025

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor majetkoprávní
PSČ 350 20

Razítko a podpis

Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím:

**PIVOŇKA MIROSLAV**
výtahy - montáže a servis
Jateční 11, 350 02 Cheb
IČ: 103 40 955
DIČ: CZ5403293368



MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

Pivoňka Miroslav - výtahy

Jateční 11

350 02 CHEB

IČ: 10340955

DIČ: CZ5403293368

Značka: 28389/2025/Rou

Datum tisku : 26.05.2025

OBJEDNÁVKA č. 28389

Objednáváme u Vás:

Oprava výtahu - výměna kabinových dveří

Předběžná cena: 72358 Kč s DPH

Číslo popisné: 2334

Objekt: Cheb, K Viaduktu 2334/9

Požadovaný termín do: 09.07.2025

Požadovaná splatnost 30 dní


Jméno uživatele bytu :

Kontakt :

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil: Rous Milan



VÝTAHY PIVOŇKA CHEB

opravy, revize, servis a montáž všech typů výtahů
 Cheb, Podhradská 8a, tel. 354 432 898, e-mail: miroslav@vytahypivonka.cz
 Řádný člen ČSVT - České sdružení pro výtahovou techniku Praha

Adresát:

Město Cheb
 nám. Krále Jiřího 14/1
 350 02 Cheb

Váš dopis značky/ze dne

Vyřizuje:
 Pivoňka

V Chebu dne:
 14. 5. 2025

Věc: cenová nabídka „Výměna kabinových dveří výtahu OT250kg K Viaduktu 9 Cheb“.

Vážený zákazníku!

Po dlouhodobém provozu výtahu dochází k opotřebení kabinových dveří. Výtah je s původními automatickými centrálními kabinovými dveřmi v nepřetržitém provozu již od roku 1996. Tedy již 29 let. To výrazně překračuje dobu životnosti dveří. U tohoto typu dveří jsou předepsané mezery mezi zavřenými panely dveří při jízdě, aby byla zajištěna bezpečnost přepravovaných osob.

Při opakovaných prohlídkách výtahu revizním technikem P.Sabelou a R.Koščem bylo zjištěno, že mezery mezi panely dveří jsou výrazně větší než povolují předpisy a mechanismy dveří jsou opotřebené tak, že panely dveří nelze seřadit. Pro zajištění bezporuchového a bezpečného provozu výtahu doporučujeme výměnu dveří za nové od stejného výrobce.

Rozsah doporučené opravy výtahu.

Oprava spočívá ve výměně jednoho kusu kabinových dveří výtahu za stejný typ. Parametry výtahu nejsou touto úpravou dotčeny. Dveře budou od stejného výrobce, ve stejném provedení. K opravě budou daňové příslušné doklady.

1. rozsah dodávky

- demontáž stávajících kabinových dveří
- dodávka a montáž nových kabinových dveří (typ Fermator 4PC600/2000, centrálně otevírané) provedení panelů RAL7032 šedá
- montáž a seřízení operátoru dveří VF5+
- seřízení křivky pro odjištění šachetních dveří
- úprava elektrické instalace kabiny,
- montáž nové svislé prahové desky
- doplnění příslušných dokladů k novým dveřím do technické dokumentace výtahu
- ekologická likvidace vzniklých odpadů
- odborná zkouška po provedení opravy

Cena úpravy výtahu:

materiál	práce+doprava	celkem bez DPH	celkem s DPH 21%
40 600,00 Kč	19 200,00 Kč	59 800,00 Kč	72 358,00 Kč

DPH v režimu přenesené daně

Práce můžeme začít zhruba do dvou měsíců po obdržení objednávky.

Doufám, že Vám naše nabídka vyhoví.
 Těším se na další spolupráci.
 S pozdravem



MIROSLAV PIVOŇKA
 výtahy - montáže a servis
 Jateční 11, 350 02 Cheb
 IČO: 103 40 955
 DIČ: CZ5403293368