

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.:

e-mail:

mobil:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednávkáme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN '25 21. – 22. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 34.000,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 26. 05.

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	28.04.2025 07:52:34	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	22.05.2025 12:48:55		
Datum ceníku ND	02.04.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (15-19)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	19.05.2025
Stav km	61 787 km	Konec opravy	22.05.2025

Výbava

VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ SYSTÉM PŘ/Z S KAMEROU
PŘEVODOVKA 7-STUP. DSG 4x4	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA TERMO SKLA	DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.7
DODATKOVÁ VÝBAVA EMBLÉMY	DODATKOVÁ VÝBAVA BAREVNÉ ČALOUNĚNÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4	VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE P
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIČKÉ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE L
VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ MŘÍŽKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁŘADÍ A ZESÍL.ZVEDÁK
VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR PŘÍPRAVA NA TELEFON	INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR USB-KONEKTOR	INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"
INTERIÉR AUTORÁDIO/CD/MP3	INTERIÉR OCHRANA VSTUPU ZAVAZADL. PROSTORU
INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR 2. RADA S 3 SEDADLAMI	INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR	INTERIÉR PODLAHOVÁ KRYTINA ZADNÍ GUMOVÁ
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY	INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LÍŠTY
INTERIÉR SYSTÉM KLIMATIZACE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ	INTERIÉR KLÍČ S INTEGR. DÁLK. OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR 1968CC 110KW (150)
MOTOR NORMA EU6	MOTOR CHLADÍČÍ SYSTÉM STANDARDNÍ
MOTOR BATERIE STŘEDNÍHO ROZSAHU	MOTOR SYSTÉM STOP & START
MOTOR BATERIE 75 AH	MOTOR ALTERNÁTOR 180 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	TYPOVÉ OZNAČENÍ KOMBI
TYPOVÉ OZNAČENÍ ZADNÍ DVEŘE PROSKLENÉ	TYPOVÉ OZNAČENÍ ŽÁDNÁ ZVLÁŠTNÍ EDICE
PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO OCELOVÉ	PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"

Číslo kalkulace / Číslo schválení

PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST
PODVOZEK 4X4

PODVOZEK 6.5JX16"

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O#	0GC325183A	olejový filtr převodovky	1,00				
A	SK VKJP1437	Manžeta kloubu SKF (SKF, A) (L)	1,00				
A	SK VKJP1437	Manžeta kloubu SKF (SKF, A) (R)	1,00				
A#	LI 01.96.3550	Hydraulické řízení (cena bez SD) LIZARTE (LIZARTE, A)	1,00				
O	7H5411305E	stabilizátor PŘ	1,00				
A	LM 42177 01	Uložení stabilizátoru LEMFÖRDER (LEMFÖRDER, A) (L)	1,00				
A	LM 42177 01	Uložení stabilizátoru LEMFÖRDER (LEMFÖRDER, A) (R)	1,00				
O#	SAE-X-A2	převodový olej	6,00				
O#	BEZ REF. ČÍSLA	olej mezinápravová spojka Z	0,95				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01390050	Doplňkové inspekční práce	0,30				
M2	64172950	Očistit těsnění posuvného skla a aplikovat ošetřovací prostředek ** Poprvé po 3 letech a poté každé 2 roky	0,10				
M2	01060050	Zkontrolovat emise	0,50				
M2	34885543	Výměna olejový filtr převodovky	1,30				
M2	42212000	Demontáž a montáž poloosa L Z / Demontáž a montáž poloosa P Z	1,40				
M2	40451950	Výměna homokinetický kloub, vnější, náhon P PŘ	0,20				
M2	42291950	Výměna manžeta vnější, poloosa L Z	0,30				
M2	42291950	Výměna manžeta vnější, poloosa P Z	0,30				
M2	48405543	Výměna převodka řízení	3,00				
E2	01500050EM	Kontrola Diagnostika	0,30				
M2	01575550	Výměna olej mezinápravová spojka Z / Výměna olej mezinápravová spojka Z	0,50				
M2	01400070	Výměna brzdová kapalina / Výměna brzdová kapalina	0,40				
M2	34015593	Výměna převodový olej	0,50				
M2	01340000	Servisní prohlídka 9. rok	0,50				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	9,60				

Ostatní

	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
		Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
-------	-------	-------------

Číslo kalkulace / Číslo schválení



Celkem		34442,10
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		34442,10
DPH	21%	7232,84
Cena s DPH		41674,94
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		41674,94