

Výzva k provedení defektace č. 1748540020050/2

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Velitel VÚ 4854 Pardubice korespondenční adresa Pražská 100 Pardubice 530 02		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov	
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:	
Typ/modifikace techniky: AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		Registrační značka vojenského vozidla: 025-27-26	
Platnost revize MKIV do: 14. 10. 2016	Platnost revizní zkoušky MKIV do: 6. 11. 2017	Platnost revize vzduchojemů do: 21. 9. 2021	Platnost STK do: 7. 2. 2018
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: 1. Za jízdy problikává červená kontrolka elektroniky motoru (CRI)			
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:		<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele
Požadavek na místo provedení opravy:		<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: ne			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: srpen 2017 – září 2017			
Doplnující informace (požadavky): nejsou			
<small>* nehodící se škrtněte</small>			
V Pardubicích Velitel VÚ 4854 Pardubice plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK podepsáno elektronicky		Ve Vyškově Ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov Ing. Josef ZIKMUND podepsáno elektronicky	

