

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVEN '25 23. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 15.500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne - 5. 06. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	05.06.2025 11:36:59	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	05.06.2025 11:43:06		
Datum ceníku ND	01.06.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (09-12)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	28.05.2025
Stav km	226 320 km	Konec opravy	30.05.2025

Výbava

VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 5	DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5
VNĚJŠÍ VÝBAVA SMĚROVÝ SVĚTLOMET	VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE	VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE L
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE P	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRICKÉ VELKÝ ÚHEL L
INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY	INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR AUTORÁDIO/CD
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ	INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	MOTOR NORMA EU5
MOTOR 1968CC 103KW (140)	MOTOR ALTERNÁTOR 180 A
MOTOR BATERIE 61 AH	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 308 X 29.5 MM	PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO 6.5JX16"
PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST	

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O 03L131521J	výfukové potrubí	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení [redacted] /

O	03L131547D	těsnění trubky výfukového potrubí	1,00	[redacted]	[redacted]
O#	03L131512DS	chladič spalín AGR	1,00	[redacted]	[redacted]
O	04L131547S	těsnění, vstup do chladiče AGR	1,00	[redacted]	[redacted]
O#	03L131547N	těsnění chladiče AGR	1,00	[redacted]	[redacted]
O	03L131521D	výstupní potrubí AGR ventilu	1,00	[redacted]	[redacted]
O#	03L131547N	těsnění výstupního potrubí chladiče AGR	1,00	[redacted]	[redacted]
O#	03L131547N	těsnění vstupní trubky ventilu AGR	1,00	[redacted]	[redacted]
*		Drobný materiál	1,00	[redacted]	[redacted]
		Materiál celkem před slevou			
		Sleva			
		Materiál celkem po slevě			

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 26431940	Demontáž a montáž chladič spalín AGR	1,30	[redacted]			[redacted]
	M1 26435590	Výměna chladič spalín AGR	0,20	[redacted]			[redacted]
	M1 26471942	Výměna těsnění výstupního potrubí chladiče AGR / Výměna těsnění chladiče AGR / Výměna výstupní potrubí AGR ventilu	0,20	[redacted]			[redacted]
	M1 26471944	Výměna těsnění vstupní trubky ventilu AGR	0,40	[redacted]			[redacted]
		Práce celkem před slevou					[redacted]
		Sleva					[redacted]
		Práce celkem po slevě	2,10				[redacted]

Ostatní

	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00	[redacted]			[redacted]
		Ostatní celkem					[redacted]

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		17203,20
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		17203,20
DPH	21%	3612,67
Cena s DPH		20815,87
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		20815,87