

Nabídka na opravu vadné hydroizolace střešního pláště víceúčelové haly Lhotka.

Soupis materiálu :

1. Folie hydroizolační z PVC 1.5mm šířka 1.6 m : 144m² : 6 kusů : cena : 41274 Kč
2. Tvarovka detailová z PVC Dekplan vnitřní+vnější : 4 kusy: cena 481 Kč
3. Geotextilie netkaná 300g/m² ,šířka 2 m : 2 kusy : cena : 4748 Kč
4. Čistič PVC Folie 4kg : 1 kus : cena : 1796 Kč
5. Barvený pozinkovaný plech : 7 308 Kč
6. Koutová lišta z poplasto. plechu Viplanyl 50x50 mm : 20 kusů : cena : 3446 Kč
7. Rohová lišta z poplasto. plechu Viplanyl 50x50 mm : 20 kusů : cena : 3446 Kč
8. Stěnová lišta rovná z poplas. Plechu 70 mm : 10 kusů : 1613 Kč
9. Nýt těsnící 4x 9.5 mm : 200 kusů: cena : 451 Kč
10. Kotvení šroub 48 x 140 mm + podložka kulatá : 500 kusů : cena : 7959 Kč
11. Vrut s rozšířenou hlavou 4.9x32 mm : 200 kusů :cena : 589 Kč
12. Nástavec UMN 600 : 1 kus : cena 827 Kč
13. Šroubovací BIT torx 025/M6 : 3 kusy: cena : 429 Kč
14. Klempířské prvky svod,kolena,kotlík : cena 3000 Kč

Cena Prací:

1. Demontáž stávajícího oplechování : cena : 3600 Kč
2. Výroba + montáž oplechování : cena : 9000 Kč
3. Montáž povlakové krytiny plocha PVC : 27000 Kč
4. Pokládka netkané geotextilie : 2540 Kč
5. Montáž povlakové krytiny atiky PVC: 9000 Kč
6. Demontáž+montáž svodu : 2000 Kč

Celkem : 130 507 Kč

Rohovský Daniel

Aleje 310/9

725 28 Ostrava – Hošťálkovice

IČO 17193940