

| Akce : | | Sekretariat a pracovna děkana ESF MU | | | | | | 23012 | |
|---------------------|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------|----------------|--|
| Položka specifikace | | | | | | | | | |
| Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | | Celková cena | | |
| | | | | | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | |
| * | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč | |
| | | Zařízení č.1 - Chlazení pracovny děkana a sekretariátu | | | | | 95,112 | 7,531 | |
| 1.1 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAQ32A Qch=3,6 kW včetně kabelového ovladače BRC1H52W a kabelu | ks | 2 | 30,710 | 1,265 | 61,420 | 2,530 | |
| | | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 | 8,222 | 1,200 | 16,444 | 2,400 | |
| | | Doplnění chladiva R410A | kg | 9 | 1,200 | 123 | 10,800 | 1,107 | |
| | | Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 8 | 426 | 56 | 3,408 | 448 | |
| | | Vnitřní jednotka nástěnná - demontáž, ekologická likvidace | ks | 2 | 1,520 | 523 | 3,040 | 1,046 | |
| | | Odsátí chladiva, ekologická likvidace | kg | 9 | 856 | 147 | 7,704 | 1,323 | |
| | | Zařízení č.2 - Větrání hyg. Zařízení děkana | | | | | 2,914 | 857 | |
| 2.1 | Multivac | Ventilátor E STYLE BBT 150 | ks | 1 | 2,914 | 857 | 2,914 | 857 | |
| | | Zařízení č.3 - Větrání kuchyně | | | | | 3,473 | 473 | |
| 3.1 | Mora | Odsavač par OP 630 W | ks | 1 | 2,749 | 326 | 2,749 | 326 | |
| | Mora | Uhlíkový filtr | ks | 1 | 724 | 147 | 724 | 147 | |
| | | Doplňkový materiál | | | | | 6,300 | 3,850 | |
| | | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1 | 500 | 1,250 | 500 | 1,250 | |
| | | Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 4 | 1,200 | 400 | 4,800 | 1,600 | |
| | | Součet : | | | | | 111,651 | 13,372 | |
| | | Doprava | | | | | | | |
| | | Přesuny | | | | | | | |
| | | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | | 4 | 200 | | 800 | | |
| | | Inženýrská a koordinační činnost | | 4 | 250 | | 1,000 | | |
| | | Celkový součet : | | | | | | 126,823 | |

| Akce : | | Sekretariat a pracovna děkana ESF MU | 23012 | |
|----------------------------|----------|---|----------------|----------------|
| Položka specifikace | | | | |
| Pozice : | | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| * | | * | * | * |
| | | Zařízení č.1 - Chlazení pracovny děkana a sekretariátu | | |
| 1.1 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAQ32A Qch=3,6 kW včetně kabelového ovladače BRC1H52W a kabelu | ks | 2 |
| | | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |
| | | Doplnění chladiva R410A | kg | 9 |
| | | Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 8 |
| | | Vnitřní jednotka nástěnná - demontáž, ekologická likvidace | ks | 2 |
| | | Odsátí chladiva, ekologická likvidace | kg | 9 |
| | | Zařízení č.2 - Větrání hyg. Zařízení děkana | | |
| 2.1 | Multivac | Ventilátor E STYLE BBT 150 | ks | 1 |
| | | Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky | | |
| 3.1 | Mora | Odsavač par OP 630 W | ks | 1 |
| | Mora | Uhlíkový filtr | ks | 1 |
| | | Doplňkový materiál | | |
| | | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 |
| | | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1 |
| | | Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 4 |