

CENOVÁ NABÍDKA

25NSM0083

Zhotovitel:

SUTOR Global s.r.o.

Starý Most 1

Most, 434 01

IČO: 64051072

DIČ: CZ64051072

tel:

fax:

Objednatel:

SPORTAS s.r.o.

Jiráskova 413

43601 Litvínov

IČO: 25005430 DIČ: CZ25005430

Registrace:

společnost zapsána u k.s. Ústí n/Labem oddíl C, vložka 9843

Vystavil: xxx

Telefon: xxx

E-mail: [xxx](#)

Datum vytvoření: 09.06.2025

Datum realizace: 06/2025

Objednatel: xxx

Telefon: xxx

E-mail: [xxx](#)

Zakázka: 25EZV00082

Položka	Sazba	Jedn.	Jedn.	Cena bez DPH
Demontáž, oprava a montáž 5ks armatur				
oprava 1ks kulový ventil DN100/PN16		1	9915	11 929,00 Kč
Oprava 3ks šoupátko DN100/PN16		3		29 745,00 Kč
1ks ventil DN80/PN40- cena opravy 19000,- výměna za nový ventil (nerezové provedení)		1		18 236,00 Kč
demontáž a montáž		1		12 128,00 Kč
CELKEM				72 038,00 Kč

razítko a podpis zhotovitele

razítko a podpis objednatele