

OS Vsetín - Revize a servis klimatizačních jednotek a vzduchotechnických zařízení

MJ	počet	Kč/MJ	Celkem Kč
----	-------	-------	-----------

Místnost č. 112 - 1.NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka -střecha	HAIER AU 242 FHBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č. 112 - vnitřní jednotka	HAIER AB 142 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	250,00	500,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 109, 111, - 1.NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka -střecha	HAIER AU 48 NFIBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.109 - vnitřní jednotka	HAIER 092 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.111 - vnitřní jednotka	HAIER 182 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	250,00	500,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 113, 114, 136 - 1.NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka	HAIER AU 48 NFIBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.113 - vnitřní jednotka	HAIER 092 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	250,00	500,00
místnost č.114 - vnitřní jednotka	HAIER 092 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.136 - vnitřní jednotka	HAIER 092 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 118, 110 - 1.NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka	HAIER AU 48 NFIBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.118 - vnitřní jednotka	HAIER 092 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.110 - vnitřní jednotka	HAIER 142 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	3	250,00	750,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 252, - 2.NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka - střeška	Ttoshiba	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.252 - vnitřní jednotka	Toshiba	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 115 - 1 NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka - dvůr	Sinclair	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	450,00	900,00
		Revize úniku chladiva	ks	2	500,00	1 000,00
místnost č.115 - vnitřní jednotka	Sinclair	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	250,00	500,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č. 307 - 3 NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka	HAIER AU 48 NFIBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.307 - vnitřní jednotka	HAIER 182 FCBHA	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	3	250,00	750,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.251 - 2NP - pobočka ve Valašském Meziříčí

venkovní jednotka - střeška	Toshiba	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	450,00	900,00
		Revize úniku chladiva	ks	2	500,00	1 000,00
místnost č.251 - vnitřní jednotka	Toshiba	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	250,00	500,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.4 - 1 NP - Vsetín

venkovní jednotka - dvůr	LG	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.4 - vnitřní jednotka	LG UU37W	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.8 - 1 NP - Vsetín

venkovní jednotka - dvůr	LG	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		čištění, kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.8 - vnitřní jednotka	LG UU18W	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.32A - 3 NP - Vsetín

venkovní jednotka - střeška garáže	FUJI	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	2	450,00	900,00
		čištění, kontrola	ks	2	250,00	500,00
místnost č.32A - vnitřní jednotka	FUJI AS24Ui	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	
místnost č.32A - vnitřní jednotka	FUJI AS18Ui	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.1- 1 NP - Vsetín

venkovní jednotka - dvůr	Sinclair	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		čištění, kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.1 - vnitřní jednotka	Sinclair	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.2,3 - 1 NP - Vsetín

venkovní jednotka - dvůr	Fuji	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	450,00	450,00
		Revize úniku chladiva	ks	1	500,00	500,00
místnost č.2 - 1 NP - Vsetín	Fuji	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
místnost č.3 - 1 NP - Vsetín	Fuji	čištění mřížek,kondenzátoru pomocí chem.přípravku a kontrola	ks	1	250,00	250,00
demontáž podhledů						0,00

Místnost č.40 (52a) - 4 NP - Vsetín

Mobilní klimatizace	TROTEC PAC 3900X	výměna filtrů	ks	1	750,00	750,00
		čištění, kontrola	ks	1	250,00	250,00

Místnost č.310, 339 - 3 NP ; č.139 - 1 NP- pobočka ve Valašském Meziříčí

vzduchotechnické jednotky Lennox		výměna filtrů	ks	8	550,00	4 400,00
		čištění, kontrola	ks	4	450,00	1 800,00

požární klapky - pobočka ve Valašském Meziříčí

protipožární klapky PKTM 90			ks	22	150,00	3 300,00
protipožární klapky IMOS PKI			ks	1	150,00	150,00

servisní práce

servisní práce			h	20	550,00	11 000,00
Cena za dopravu do místa výkonu včetně času stráveného na cestě a zpět			ks	3	500,00	1 500,00
revizní a servisní zpráva			ks	1	1 000,00	0,00

Celkem bez DPH	44 100,00 Kč
DPH	9 261,00 Kč
Celkem vč. DPH	53 361,00 Kč

Poznámka: částku ve žlutých polích vyplňujte bez DPH