

PŮVODNÍ MULTIFUNKČNÍ HERNÍ SESTAVA

RENOVACE STÁVAJÍCÍHO PRVKU VĚŽE

Nosné prvky konstrukce z akátového dřeva budou zachovány. Provede se jejich revize a odstranění zašlých barevných nátěrů, přebroušení povrchů celé konstrukce. Provedena bude výměna podlahových desek a výplní zábradlí za nové prvky s mezerami 25 mm. Vyměněna budou poškozená lana Herkules, provedou se nové vruty pro kotvení desek. Konečná úprava celé konstrukce – akátové dřevo bez povrchové úpravy v přírodním provedení. Nerezové skluzavky budou ponechány.



DOPADOVÁ PLOCHA POD MULTIFUNKČNÍ HERNÍ SESTAVOU

Provede se demontáž pryžových obrubníků a jejich likvidace. Dopadová plocha se zvětší a půdorysně upraví do požadovaného tvaru. Stávající kačírek se nakypří a doplní v potřebném množství novým praným říčním kamínkem frakce 4/8mm. Po obvodu dopadové plochy se provedou nové obrubníky z akátové kulatiny.

LANOVÁ DRÁHA 20 metrů



DOPADOVÁ PLOCHA POD LANOVKOU

Herní prvek nemá kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Jako dopadová plocha postačuje trávník. Na základě výslovného požadavku správce hřiště bude v linii pod lanem, kde časem dojde k vydření trávníku, položena dopadová plocha z pryžových zatravnovacích dlaždic o šířce 1,5 m.

LANOVÁ PROLÉZAČKA LANO HANO



DOPADOVÁ PLOCHA

Herní prvek nemá kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Jako dopadová plocha postačuje trávník.

DVOUHOUPAČKA VYSOKÁ



DOPADOVÁ PLOCHA POD DVOUHOUPAČKOU

Herní prvek má kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Houpačka bude umístěna v místě dopadové plochy staršího dementovaného prvku. Provede se demontáž pryžových obrubníků a jejich likvidace. Dopadová plocha se půdorysně upraví do požadovaných rozměrů. Stávající kačírek se nakypří a doplní v potřebném množství novým praným říčním kamínkem frakce 4/8mm. Po obvodu dopadové plochy se provedou nové obrubníky z akátové kulatiny.

HOUPAČKA HNÍZDO



DOPADOVÁ PLOCHA

Herní prvek nemá kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Jako dopadová plocha postačuje trávník.

PROLÉZAČKA ALIGÁTOR



DOPADOVÁ PLOCHA

Herní prvek nemá kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Jako dopadová plocha postačuje trávník.

PROLÉZAČKA MRAVENCI



DOPADOVÁ PLOCHA

Herní prvek nemá kritickou výšku pádu vyšší než 1,0 m. Jako dopadová plocha postačuje trávník.

PŮVODNÍ LANOVÁ PROLÉZAČKA

RENOVACE STÁVAJÍCÍHO PRVKU

Nosné prvky konstrukce z akátového dřeva budou zachovány. Provede se jejich revize, přebroušení celého povrchu a odstraněním zašlých barevných nátěrů. Konečná úprava – ponechá se přírodní akátové dřevo. Výměna lan není nutná.



DOPADOVÁ PLOCHA

Provede se demontáž starších pryžových obrubníků a jejich likvidace. Dopadová plocha bude ponechána beze změny. Stávající kačírek se nakypří a doplní v potřebném množství novým praným říčním kamínkem frakce 4/8mm. Po obvodu dopadové plochy se provedou nové obrubníky z akátové kulatiny.