

Technický list změny (TLZ) č.:			01		
Datum předložení TLZ:			23.06.2025		
SoD č.: ze dne 5. 5. 2025					
Stavba: Dodání a instalace nových ústředí EPS včetně čidel					
Objekt: Roškotova a Tusarova					
Název změny:			Změny rozsahu skutečných prací a dodávek v systému EPS		
Žadatel změny:			Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7		
Popis změny a důvod - zhotovitel: V průběhu realizace obměny EPS na objektu Tusarova byla zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací a dodávek umožňující řádné provedení systému EPS splňující požadavky kladene normami a legislativou. Především ČSN EN 54-XX , ČSN 73 0875, ČSN 34 2710, zákon č. 415/2021 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb. Vzniklé vícepráce (VPC) a méněpráce (MPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi: - V objektu Roškotova nebyly vyměněny 2 hlásiče včetně patice z důvodu nedávné obměny v rámci servisu. - Na ochoze je instalován stávající lineární detektor s odrazovým zrcátkem, který není zahrnut ve VV. Stávající lineární detektor výrobce Lites nelze použít s nově dodávaným systémem Schrack Seconet. V stávajícím systému byl označen jako standardní hlásič a nebyl tedy součástí zadání. - Hlásičový rozvod EPS musí být proveden v kruhové topologii , která zaručuje vyšší spolehlivost (tzv. obousměrná komunikace) stávající linka č.2 je v hvězdicovém provedení a odbočky přesahují povolený počet 32 prvků. Z tohoto důvodu bude nutné pro linku č.2 zhotovit nové kabelové rozvody, které budou v kruhové topologii. Pouze tlačítka budou napojeny na adresný modul. - V schodišťovém prostoru jsou umístěny tlačítka, která jsou zapojeny do druhé linky, která nejsou v kruhovém zapoejní. V souladu s ČSN 34 2710 je možno mít odbočky z kruhové linky (do počtu 32 prvků), které musí být napojeny skrz adresný modul. - Z důvodu zhotovením nových rozvodů linky č.2 v kruhové topologii, výměnou SYKFY kabelů ve stoupačce a výměnou části kabelů UTP na lince č.1 musí být přidáno množství kabelu, lišt, ohebných trubek.					
Vyjádření AD/TDS:					
Vyjádření objednatele:					
Vyjádření zhotovitele:					
Přílohy:		PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	PDF s poznámkami příloha č.1 fotodokumentace		
Časový dopad oproti původnímu řešení:		Prodloužení o	0 kalendářních dní		
Změna finančního objemu EPS			37 991,70 Kč		
Celkem bez DPH			37 991,70 Kč		
		Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:					
Za TDS/AD:					
Za zhotovitele:					

Dodání a instalace nových ústředěn EPS včetně čidel

Změnový rozpočet

Cenová soustava	Název položky	MJ ks/m	MJ	Cena za MJ bez DPH	CELKEM bez DPH
Materiál					
Dle SoD	Multisenzorový hlásič s kouřovým a teplotním čidlem	-2	ks	930,00 Kč	-1 860,00 Kč
Dle SoD	Patice s izolátorem	-2	ks	146,00 Kč	-292,00 Kč
Dle SoD	Vstupně výstupní modul (1x výstup / 3x vstup)	1	ks	1 455,00 Kč	1 455,00 Kč
ATKM ceník (výrazně pod cenou URS)	Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m (120m)	1	ks	14 924,00 Kč	14 924,00 Kč
ADI.0035723.URS	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče	1	ks	3 260,27 Kč	3 260,27 Kč
Dle SoD	Kabel ohniodolný JXXE-V 1x2x0,8	295	m	23,50 Kč	6 932,50 Kč
34571004 ÚRS	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	140	m	22,80 Kč	3 192,00 Kč
34571419 ÚRS	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm	25	m	18,70 Kč	467,50 Kč
Práce					
Dle SoD	Výměna hlásičů	-3	ks	341,24 Kč	-1 023,72 Kč
742210303 ÚRS	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	1	ks	834,00 Kč	834,00 Kč
742210124 ÚRS	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	1	ks	2 240,00 Kč	2 240,00 Kč
742210161 ÚRS	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	1	ks	1 120,00 Kč	1 120,00 Kč
742110041 ÚRS	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	133	m	42,30 Kč	5 625,90 Kč
741110041 ÚRS	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	23,75	m	47,00 Kč	1 116,25 Kč
Celkem bez DPH					37 991,70 Kč