



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Objednávka č.: 81151010039

Ze dne: 26.06.2025

K žadance č.: A337/1/2025/NOV

Dodavatel:

Název: Autodíly Špindler Holding,a.s

Adresa: U Lesa 59, 503 51, Běrunice-Vlkov nad Lesy

IČ/DIČ: 26444569/CZ26444569

Objednáváme u Vás:

1 oprava elektroinstalace, ventilů ABS, čidel ABS, výměna modulů ABS, diagnostika
T815, 3U0 5068

Na fakturu „ODBĚRATEL“ uveďte adresu (nepoužívejte zkratky):

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ruská 260

417 03 Dubí 3

Bankovní spojení: KB Teplice, č. účtu [REDACTED]

Fakturu zašlete na adresu:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Krokova 1439/16, 405 01 Děčín

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Předběžná cena: 108 876,36 Kč včetně DPH

RS:33/10

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]
vedoucí provozu
příkazce operace

Akceptace objednávky dodavatelem:

Příjmení a jméno: [REDACTED]

Datum 27.6.2025

Podpis (razítko):