

| Seznam ND a jednotlivých úkonů                                         |                        |                               |                         |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Věcná specifikace požadavku:<br>STAN NAFUKOVACÍ HF-46A + PŘÍSLUŠENSTVÍ |                        |                               |                         |                          |                        |
| Oprava/ND                                                              | ND/použitý materiál    | Cena za materiál v Kč bez DPH | Cena práce v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
| Oprava díry v podlaze stanu 10x10 cm                                   | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Oprava podlahy většího rozsahu                                         | 1 ks podlaha 8x6m, PVC | 14 000,00 Kč                  | 3 000,00 Kč             | 17 000                   | 20570                  |
| Výměna moskytiéry v okně                                               | 1 ks moskytiéra        | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Výměna okenní folie (slídy)okna stanu                                  | 1 ks okenní folie      | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Oprava díry v transportním obalu do 10 cm                              | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Výměna přetlakového ventilu                                            | 1ks ventil přetlakový  | 1 560,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 860                    | 2250,6                 |
| Výměna nafukovacího ventilu                                            | 1 ks ventil nafukovací | 1 580,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 880                    | 2274,8                 |
| Výměna zipu u vchodu stanu - jedna strana dveří                        | 1 ks zip               | 750,00 Kč                     | 400,00 Kč               | 1 150                    | 1391,5                 |
| Výměna překrytí zipu v čele stanu                                      | 1 ks překrytí zipu     | 350,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 700                      | 847                    |
| Oprava překrytí zipu v čele stanu                                      | svaření                | 250,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 600                      | 726                    |
| Výměna překrytí ventilů stanu                                          | 1 ks překrytí ventilu  | 230,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 330                      | 399,3                  |

|                                                                                             |                                   |              |             |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|
| Oprava tubusu při pozvolném úniku vzduchu (vč. nalezení díry, demontáže a zkoušky těsnosti) | svařování                         | 950,00 Kč    | 1 100,00 Kč | 2 050  | 2480,5 |
| Oprava roztrhlého tubusu - určené místo úniku                                               | 1 ks tubus                        | 350,00 Kč    | 350,00 Kč   | 700    | 847    |
| Oprava prasklinek ve švech                                                                  | svařování                         | 350,00 Kč    | 150,00 Kč   | 500    | 605    |
| Oprava tubusu při velkém poškození                                                          | 1 ks tubus                        | 16 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | 17 100 | 20691  |
| Oprava gumové koncovky na tubusu pro napojení rozp. tyčí                                    | 1 ks gumová koncovka              | 350,00 Kč    | 230,00 Kč   | 580    | 701,8  |
| Oprava plastového úchyty na tubusu - singl                                                  | 1ks plastový singl navaření       | 250,00 Kč    | 100,00 Kč   | 350    | 423,5  |
| Oprava plastového úchyty na střechovici - double                                            | 1ks plastový double navaření      | 280,00 Kč    | 100,00 Kč   | 380    | 459,8  |
| Oprava plastového šroubu k napojení tubusu                                                  | 1ks plastový šroub                | 250,00 Kč    | 50,00 Kč    | 300    | 363    |
| Výměna kotevního oka po obvodu základny (vč. lana)                                          | 1 ks kotevní oko, lano min. 80cm  | 350,00 Kč    | 180,00 Kč   | 530    | 641,3  |
| Výměna transportního madla u vaku na tyče                                                   | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5  |
| Výměna transportního madla u vaku na stan                                                   | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5  |
| Výměna řemení u vaků                                                                        | 1 ks vázací řemení                | 280,00 Kč    | 150,00 Kč   | 430    | 520,3  |
| Oprava transportního vaku (do 10 cm)                                                        | zašití, zavaření                  | 150,00 Kč    | 100,00 Kč   | 250    | 302,5  |
| Výměna utrženého kotvícího lana (pro vypnutí stanu) vč. lana a dřevěného jezdce             | 1 ks kotvící oko, lano min. 5,5 m | 480,00 Kč    | 180,00 Kč   | 660    | 798,6  |
| Oprava válce sluneční clony většího rozsahu                                                 | 1 ks válec stanu                  | 12 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14 500 | 17545  |

|                                                                   |                                                |           |             |       |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------|
| Oprava válců sluneční clony na střeše stanu                       | 1ks úchyt , navaření                           | 180,00 Kč | 100,00 Kč   | 280   | 338,8   |
| Oprava PVC pláště stanu (do 1 m)                                  | plošný materiál, sváření                       | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Výměna prahu vstupních dveří                                      | 1 ks                                           | 180,00 Kč | 100,00 Kč   | 280   | 338,8   |
| Výměna úchytu ke stanovému propojovacímu dílu (špunt na tyč)      | 1 ks úchyt                                     | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Oprava úchytu ke stanovému propojovacímu dílu                     | navazování                                     | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Výměna suchých zipů                                               | 1 m suchý zip                                  | 100,00 Kč | 250,00 Kč   | 350   | 423,5   |
| Defektace závad stanu                                             |                                                | 100,00 Kč | 500,00 Kč   | 600   | 726     |
| Manipulace se stany (rozbalení, sbalení, manipulace při přepravě) | 1m, zašití                                     | 1,00 Kč   | 1 500,00 Kč | 1 501 | 1816,21 |
| Čištění a dezinfekce stanu                                        | umytí, vyčištění párou, odmaštění před opravou | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 800 | 2178    |
| <b>Izolační vložky</b>                                            |                                                |           |             |       |         |
| Oprava izolační vložky (do 20 cm)                                 | 1 ks záplata                                   | 150,00 Kč | 150,00 Kč   | 300   | 363     |
| Oprava izolační vložky (nad 20 cm)                                | 1 ks vložka izolační                           | 250,00 Kč | 200,00 Kč   | 450   | 544,5   |
| Oprava chybějících poutek na přichycení                           | zašití                                         | 30,00 Kč  | 50,00 Kč    | 80    | 96,8    |
| Oprava suchých zipů spojovacích - do 50cm                         | zašití                                         | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Oprava zipů                                                       | šití                                           | 150,00 Kč | 200,00 Kč   | 350   | 423,5   |

|                                                                            |                         |             |             |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - čelní díl                         | chemické čištění        | 530,00 Kč   | 250,00 Kč   | 780   | 943,8  |
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - zadní díl                         | chemické čištění        | 530,00 Kč   | 250,00 Kč   | 780   | 943,8  |
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - středový díl                      | chemické čištění        | 530,00 Kč   | 250,00 Kč   | 780   | 943,8  |
| Oprava vaku na díl izolační vložky                                         | zašití                  | 250,00 Kč   | 150,00 Kč   | 400   | 484    |
| <b>Příslušenství stanu</b>                                                 |                         |             |             |       |        |
| Výměna (popř. oprava) dlaždic vyrovnávacích 120 x 60 cm                    | 1 ks dlaždice           | 950,00 Kč   | 200,00 Kč   | 1 150 | 1391,5 |
| Oprava palice na zatloukání kolíků                                         | 1 ks palice             | 750,00 Kč   | 150,00 Kč   | 900   | 1089   |
| Oprava kotvicích kolíků GTX-PQ výměna, narovnání                           | 1 ks kolík              | 430,00 Kč   | 250,00 Kč   | 680   | 822,8  |
| Oprava rozpěrné tyče stanu                                                 | 1 pár tyče              | 1 500,00 Kč | 200,00 Kč   | 1 700 | 2057   |
| Oprava opravné sady - kufřík                                               |                         | 5 300,00 Kč | 100,00 Kč   | 5 400 | 6534   |
| Elektrický kompresor k nafukování stanu - oprava základní desky kompresoru | 1ks desky               | 4 700,00 Kč | 2 500,00 Kč | 7 200 | 8712   |
| Oprava rozvodu dofukování stanu                                            | 1ks                     | 4 300,00 Kč | 800,00 Kč   | 5 100 | 6171   |
| Elektrický kompresor -oprava přívodního kabelu                             | 7m kabel H07RN-F 3G2,5  | 350,00 Kč   | 250,00 Kč   | 600   | 726    |
| Elektrický kompresor - oprava koncovky kabelu, IP67                        | 1ks koncovky 2P+PE IP67 | 570,00 Kč   | 250,00 Kč   | 820   | 992,2  |
| Oprava hadice k nafukování stanu                                           | 1m hadice               | 150,00 Kč   | 50,00 Kč    | 200   | 242    |

|                                                                   |                                     |             |           |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|
| Oprava koncovky k napojení hadice do ventilu                      | 1ks Koncovka s motýlkem             | 530,00 Kč   | 100,00 Kč | 630   | 762,3  |
| Oprava koncovky k napojení do kompresoru                          | 1ks koncovka do kompresoru          | 580,00 Kč   | 150,00 Kč | 730   | 883,3  |
| Oprava světla do stanu - elektrický předřadník                    | předřadník                          | 1 560,00 Kč | 500,00 Kč | 2 060 | 2492,6 |
| Oprava světla do stanu - výměna žárovky, trubice                  | trubice                             | 380,00 Kč   | 250,00 Kč | 630   | 762,3  |
| Oprava plastových úchytů světla na rozpěrné tyče                  | úchyt                               | 95,00 Kč    | 150,00 Kč | 245   | 296,45 |
| Oprava přívodního kabelu světla stanu                             | kabel H07RN-F 3G2,5                 | 350,00 Kč   | 100,00 Kč | 450   | 544,5  |
| Oprava koncovky/vidlice přívodního kabelu světla, IP 67 2P+PE 16A | vidlice IP 67 2P+PE 16A             | 570,00 Kč   | 250,00 Kč | 820   | 992,2  |
| <b>Rozvaděč světél</b>                                            |                                     |             |           |       |        |
| Výměna přepětové ochrany                                          | DEHN guard DG MOD 275               | 3 000,00 Kč | 500,00 Kč | 3 500 | 4235   |
| Výměna proudového chrániče                                        | proudový chránič PFIM-25/2/003A     | 3 500,00 Kč | 500,00 Kč | 4 000 | 4840   |
| Výměna zásuvek                                                    | zásuvkové vývody 2P+PE, IP67        | 600,00 Kč   | 250,00 Kč | 850   | 1028,5 |
| Výměna krytů                                                      | kryt jističů zajišťující krytí IP67 | 950,00 Kč   | 100,00 Kč | 1 050 | 1270,5 |
| Oprava přívodky rozvaděče světél 2P+PE, IP67                      | vidlice IP 67 2P+PE                 | 570,00 Kč   | 250,00 Kč | 820   | 992,2  |

**Věcná specifikace požadavku:**  
**STAN NAFUKOVACÍ DIT/044CZ-KIT + PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| Oprava/ND                                                                                   | ND/použitý materiál    | Cena za materiál v Kč bez DPH | Cena práce v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Oprava díry v podlaze stanu 10x10 cm                                                        | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Oprava podlahy většího rozsahu                                                              | 1 ks podlaha 8x6m, PVC | 14 000,00 Kč                  | 3 000,00 Kč             | 17 000                   | 20570                  |
| Výměna moskytiéry v okně                                                                    | 1 ks moskytiéra        | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Výměna okenní folie (slídy)okna stanu                                                       | 1 ks okenní folie      | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Oprava díry v transportním obalu do 10 cm                                                   | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Výměna přetlakového ventilu                                                                 | 1ks ventil přetlakový  | 1 560,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 860                    | 2250,6                 |
| Výměna nafukovacího ventilu                                                                 | 1 ks ventil nafukovací | 1 580,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 880                    | 2274,8                 |
| Výměna zipu u vchodu stanu - jedna strana dveří                                             | 1 ks zip               | 750,00 Kč                     | 400,00 Kč               | 1 150                    | 1391,5                 |
| Výměna překrytí zipu v čele stanu                                                           | 1 ks překrytí zipu     | 350,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 700                      | 847                    |
| Oprava překrytí zipu v čele stanu                                                           | svažení                | 250,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 600                      | 726                    |
| Výměna překrytí ventilů stanu                                                               | 1 ks překrytí ventilu  | 230,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 330                      | 399,3                  |
| Oprava tubusu při pozvolném úniku vzduchu (vč. nalezení díry, demontáže a zkoušky těsnosti) | svařování              | 950,00 Kč                     | 1 100,00 Kč             | 2 050                    | 2480,5                 |
| Oprava roztrhlého tubusu - určené místo úniku                                               | 1 ks tubus             | 350,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 700                      | 847                    |

|                                                                                  |                                   |              |             |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|
| Oprava prasklinek ve švech                                                       | svařování                         | 350,00 Kč    | 150,00 Kč   | 500    | 605   |
| Oprava tubusu při velkém poškození                                               | 1 ks tubus                        | 16 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | 17 100 | 20691 |
| Oprava gumové koncovky na tubusu pro napojení rozp. tyčí                         | 1 ks gumová koncovka              | 350,00 Kč    | 230,00 Kč   | 580    | 701,8 |
| Oprava plastového úchyty na tubusu - singl                                       | 1ks plastový singl navaření       | 250,00 Kč    | 100,00 Kč   | 350    | 423,5 |
| Oprava plastového úchyty na střechovici - double                                 | 1ks plastový double navaření      | 280,00 Kč    | 100,00 Kč   | 380    | 459,8 |
| Oprava plastového šroubu k napojení tubusu                                       | 1ks plastový šroub                | 250,00 Kč    | 50,00 Kč    | 300    | 363   |
| Výměna kotevního oka po obvodu základny (vč. lana)                               | 1 ks kotevní oko, lano min. 80cm  | 350,00 Kč    | 180,00 Kč   | 530    | 641,3 |
| Výměna transportního madla u vaku na tyče                                        | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5 |
| Výměna transportního madla u vaku na stan                                        | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5 |
| Výměna řemení u vaků                                                             | 1 ks vázací řemení                | 280,00 Kč    | 150,00 Kč   | 430    | 520,3 |
| Oprava transportního vaku (do 10 cm)                                             | zašití, zavaření                  | 150,00 Kč    | 100,00 Kč   | 250    | 302,5 |
| Výměna utrženého kotvícího lana (pro vypnutí stanu) vč. lana a dřevěného jezdcce | 1 ks kotvící oko, lano min. 5,5 m | 480,00 Kč    | 180,00 Kč   | 660    | 798,6 |
| Oprava válce sluneční clony většího rozsahu                                      | 1 ks válec stanu                  | 12 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14 500 | 17545 |
| Oprava válců sluneční clony na střeše stanu                                      | 1ks úchyt , navaření              | 180,00 Kč    | 100,00 Kč   | 280    | 338,8 |
| Oprava PVC pláště stanu (do 1 m)                                                 | plošný materiál, sváření          | 250,00 Kč    | 150,00 Kč   | 400    | 484   |

|                                                                   |                                                |           |             |       |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------|
| Výměna prahu vstupních dveří                                      | 1 ks                                           | 180,00 Kč | 100,00 Kč   | 280   | 338,8   |
| Výměna úchyty ke stanovému propojovacímu dílu (špunt na tyč)      | 1 ks úchyt                                     | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Oprava úchyty ke stanovému propojovacímu dílu                     | navaření                                       | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Výměna suchých zipů                                               | 1 m suchý zip                                  | 100,00 Kč | 250,00 Kč   | 350   | 423,5   |
| Defektace závad stanu                                             |                                                | 100,00 Kč | 500,00 Kč   | 600   | 726     |
| Manipulace se stany (rozbalení, sbalení, manipulace při přepravě) | 1m, zašití                                     | 1,00 Kč   | 1 500,00 Kč | 1 501 | 1816,21 |
| Čištění a dezinfekce stanu                                        | umytí, vyčištění párou, odmaštění před opravou | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 800 | 2178    |
| <b>Izolační vložky</b>                                            |                                                |           |             |       |         |
| Oprava izolační vložky (do 20 cm)                                 | 1 ks záplata                                   | 150,00 Kč | 150,00 Kč   | 300   | 363     |
| Oprava izolační vložky (nad 20 cm)                                | 1 ks vložka izolační                           | 250,00 Kč | 200,00 Kč   | 450   | 544,5   |
| Oprava chybějících poutek na přichycení                           | zašití                                         | 30,00 Kč  | 50,00 Kč    | 80    | 96,8    |
| Oprava suchých zipů spojovacích - do 50cm                         | zašití                                         | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484     |
| Oprava zipů                                                       | šití                                           | 150,00 Kč | 200,00 Kč   | 350   | 423,5   |
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - čelní díl                | chemické čištění                               | 530,00 Kč | 250,00 Kč   | 780   | 943,8   |
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - zadní díl                | chemické čištění                               | 530,00 Kč | 250,00 Kč   | 780   | 943,8   |

|                                                                            |                            |             |             |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| Čištění a dezinfekce izolačních vložek - středový díl                      | chemické čištění           | 530,00 Kč   | 250,00 Kč   | 780   | 943,8  |
| Oprava vaku na díl izolační vložky                                         | zašití                     | 250,00 Kč   | 150,00 Kč   | 400   | 484    |
| <b>Příslušenství stanu</b>                                                 |                            |             |             |       |        |
| Výměna (popř. oprava) dlaždic vyrovnávacích 120 x 60 cm                    | 1 ks dlaždice              | 950,00 Kč   | 200,00 Kč   | 1 150 | 1391,5 |
| Oprava palice na zatloukání kolíků                                         | 1 ks palice                | 750,00 Kč   | 150,00 Kč   | 900   | 1089   |
| Oprava kotvicích kolíků GTX-PQ výměna, narovnání                           | 1 ks kolík                 | 430,00 Kč   | 250,00 Kč   | 680   | 822,8  |
| Oprava rozpěrné tyče stanu                                                 | 1 pár tyče                 | 1 500,00 Kč | 200,00 Kč   | 1 700 | 2057   |
| Oprava opravné sady - kufřík                                               |                            | 5 300,00 Kč | 100,00 Kč   | 5 400 | 6534   |
| Elektrický kompresor k nafukování stanu - oprava základní desky kompresoru | 1ks desky                  | 4 700,00 Kč | 2 500,00 Kč | 7 200 | 8712   |
| Oprava rozvodu dofukování stanu                                            | 1ks                        | 4 300,00 Kč | 800,00 Kč   | 5 100 | 6171   |
| Elektrický kompresor -oprava přívodního kabelu                             | 7m kabel H07RN-F 3G2,5     | 350,00 Kč   | 250,00 Kč   | 600   | 726    |
| Elektrický kompresor - oprava koncovky kabelu, IP67                        | 1ks koncovky 2P+PE IP67    | 570,00 Kč   | 250,00 Kč   | 820   | 992,2  |
| Oprava hadice k nafukování stanu                                           | 1m hadice                  | 150,00 Kč   | 50,00 Kč    | 200   | 242    |
| Oprava koncovky k napojení hadice do ventilu                               | 1ks Koncovka s motýlkem    | 530,00 Kč   | 100,00 Kč   | 630   | 762,3  |
| Oprava koncovky k napojení do kompresoru                                   | 1ks koncovka do kompresoru | 580,00 Kč   | 150,00 Kč   | 730   | 883,3  |

|                                                                   |                                     |             |           |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|
| Oprava světla do stanu - elektrický předřadník                    | předřadník                          | 1 560,00 Kč | 500,00 Kč | 2 060 | 2492,6 |
| Oprava světla do stanu - výměna žárovky, trubice                  | trubice                             | 380,00 Kč   | 250,00 Kč | 630   | 762,3  |
| Oprava plastových úchytů světla na rozpěrné tyče                  | úchyt                               | 95,00 Kč    | 150,00 Kč | 245   | 296,45 |
| Oprava přívodního kabelu světla stanu                             | kabel H07RN-F 3G2,5                 | 350,00 Kč   | 100,00 Kč | 450   | 544,5  |
| Oprava koncovky/vidlice přívodního kabelu světla, IP 67 2P+PE 16A | vidlice IP 67 2P+PE 16A             | 570,00 Kč   | 250,00 Kč | 820   | 992,2  |
| <b>Rozvaděč světél</b>                                            |                                     |             |           |       |        |
| Výměna přepěťové ochrany                                          | DEHN guard DG MOD 275               | 3 000,00 Kč | 500,00 Kč | 3 500 | 4235   |
| Výměna proudového chrániče                                        | proudový chránič PFIM-25/2/003A     | 3 500,00 Kč | 500,00 Kč | 4 000 | 4840   |
| Výměna zásuvek                                                    | zásuvkové vývody 2P+PE, IP67        | 600,00 Kč   | 250,00 Kč | 850   | 1028,5 |
| Výměna krytů                                                      | kryt jističů zajišťující krytí IP67 | 950,00 Kč   | 100,00 Kč | 1 050 | 1270,5 |
| Oprava přívodky rozvaděče světél 2P+PE, IP67                      | vidlice IP 67 2P+PE                 | 570,00 Kč   | 250,00 Kč | 820   | 992,2  |

| <b>Věcná specifikace požadavku:</b><br>STAN 65 (6x6) |                     |                               |                         |                          |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Oprava/ND                                            | ND/použitý materiál | Cena za materiál v Kč bez DPH | Cena práce v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |

|                                                                      |              |     |     |     |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--------|
| Svařování horkým vzduchem                                            | svařování    |     | 650 | 650 | 786,5  |
| Svařování vysokou frekvencí                                          | svařování    |     | 700 | 700 | 847    |
| Svařování tavné železo                                               | svařování    |     | 650 | 650 | 786,5  |
| Šití                                                                 | šití         |     | 650 | 650 | 786,5  |
| Ostatní práce                                                        |              |     | 500 | 500 | 605    |
| Materiál na podlahy PES s nánosem PVC                                | 1ks PES      | 680 |     | 680 | 822,8  |
| Materiál bavlna/PESna čelní/zadní/nástavný díl                       | 1ks bavlna   | 850 |     | 850 | 1028,5 |
| Materiál bavlna/PESna čelní/zadní/nástavný díl, barva KHAKI RAL 6003 | 1ks bavlna   | 850 |     | 850 | 1028,5 |
| Materiál na izolační vložky - PES/bavlna 120gr/m, nehořlavé          | 1ks materiál | 450 |     | 450 | 544,5  |
| Materiál na izolační vložky - PES/rouno/PES 180gr/m                  | 1ks materiál | 670 |     | 670 | 810,7  |
| Defektace závad stanu                                                |              |     | 750 | 750 | 907,5  |

**Věcná specifikace požadavku:**  
**HALA NAFUKOVACÍ MHHF-1A + PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| Oprava/ND                                                                                   | ND/použitý materiál    | Cena za materiál v Kč bez DPH | Cena práce v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Oprava díry v podlaze stanu 10x10 cm                                                        | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Oprava podlahy většího rozsahu                                                              | 1 ks podlaha 8x6m, PVC | 14 900,00 Kč                  | 3 000,00 Kč             | 17 900                   | 21659                  |
| Výměna moskytiéry v okně                                                                    | 1 ks moskytiéra        | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Výměna okenní folie (slídy)okna stanu                                                       | 1 ks okenní folie      | 280,00 Kč                     | 150,00 Kč               | 430                      | 520,3                  |
| Oprava díry v transportním obalu do 10 cm                                                   | 1 ks záplata           | 150,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 250                      | 302,5                  |
| Výměna přetlakového ventilu                                                                 | 1ks ventil přetlakový  | 1 560,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 860                    | 2250,6                 |
| Výměna nafukovacího ventilu                                                                 | 1 ks ventil nafukovací | 1 580,00 Kč                   | 300,00 Kč               | 1 880                    | 2274,8                 |
| Výměna zipu u vchodu stanu - jedna strana dveří                                             | 1 ks zip               | 750,00 Kč                     | 400,00 Kč               | 1 150                    | 1391,5                 |
| Výměna překrytí zipu v čele stanu                                                           | 1 ks překrytí zipu     | 350,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 700                      | 847                    |
| Oprava překrytí zipu v čele stanu                                                           | svažení                | 250,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 600                      | 726                    |
| Výměna překrytí ventilů stanu                                                               | 1 ks překrytí ventilu  | 230,00 Kč                     | 100,00 Kč               | 330                      | 399,3                  |
| Oprava tubusu při pozvolném úniku vzduchu (vč. nalezení díry, demontáže a zkoušky těsnosti) | svařování              | 950,00 Kč                     | 1 100,00 Kč             | 2 050                    | 2480,5                 |
| Oprava roztrhlého tubusu - určené místo úniku                                               | 1 ks tubus             | 350,00 Kč                     | 350,00 Kč               | 700                      | 847                    |

|                                                                                  |                                   |              |             |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|
| Oprava prasklinek ve švech                                                       | svařování                         | 350,00 Kč    | 150,00 Kč   | 500    | 605   |
| Oprava tubusu při velkém poškození                                               | 1 ks tubus                        | 25 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 30 600 | 37026 |
| Oprava gumové koncovky na tubusu pro napojení rozp. tyčí                         | 1 ks gumová koncovka              | 350,00 Kč    | 230,00 Kč   | 580    | 701,8 |
| Oprava plastového úchyty na tubusu - singl                                       | 1ks plastový singl navaření       | 250,00 Kč    | 100,00 Kč   | 350    | 423,5 |
| Oprava plastového úchyty na střechovici - double                                 | 1ks plastový double navaření      | 280,00 Kč    | 100,00 Kč   | 380    | 459,8 |
| Oprava plastového šroubu k napojení tubusu                                       | 1ks plastový šroub                | 250,00 Kč    | 50,00 Kč    | 300    | 363   |
| Výměna kotevního oka po obvodu základny (vč. lana)                               | 1 ks kotevní oko, lano min. 80cm  | 250,00 Kč    | 180,00 Kč   | 430    | 520,3 |
| Výměna transportního madla u vaku na tyče                                        | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5 |
| Výměna transportního madla u vaku na stan                                        | 1 ks transportní madlo            | 300,00 Kč    | 150,00 Kč   | 450    | 544,5 |
| Výměna řemení u vaků                                                             | 1 ks vázací řemení                | 280,00 Kč    | 150,00 Kč   | 430    | 520,3 |
| Oprava transportního vaku (do 10 cm)                                             | zašití, zavaření                  | 150,00 Kč    | 100,00 Kč   | 250    | 302,5 |
| Výměna utrženého kotvícího lana (pro vypnutí stanu) vč. lana a dřevěného jezdece | 1 ks kotvící oko, lano min. 5,5 m | 250,00 Kč    | 250,00 Kč   | 500    | 605   |
| Výměna úchyty ke stanovému propojovacímu dílu (špunt na tyč)                     | 1 ks válec stanu                  | 250,00 Kč    | 150,00 Kč   | 400    | 484   |
| Výměna plastových háků na světla                                                 | 1 ks plastový hák                 | 150,00 Kč    | 50,00 Kč    | 200    | 242   |
| Oprava PVC pláště stanu (do 1 m)                                                 | plošný materiál, sváření          | 250,00 Kč    | 250,00 Kč   | 500    | 605   |

|                                                                   |                                |           |             |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------|--------|
| Výměna prahu vstupních dveří                                      | 1 ks                           | 180,00 Kč | 150,00 Kč   | 330   | 399,3  |
| Výměna úchyty ke stanovému propojovacímu dílu (špunt na tyč)      | 1 ks úchyt                     | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484    |
| Oprava úchyty ke stanovému propojovacímu dílu                     | navaření                       | 250,00 Kč | 150,00 Kč   | 400   | 484    |
| Výměna suchých zipů                                               | 1 m suchý zip                  | 100,00 Kč | 250,00 Kč   | 350   | 423,5  |
| Defektace závada haly                                             |                                | 250,00 Kč | 600,00 Kč   | 850   | 1028,5 |
| Manipulace se stany (rozbalení, sbalení, manipulace při přepravě) | 1m, zašití                     | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 800 | 2178   |
| Oprava spojovacího zipu dílů haly - odlepení                      | cvoky, navaření                | 890,00 Kč | 2 300,00 Kč | 3 190 | 3859,9 |
| <b>Izolační vložky</b>                                            |                                |           |             |       |        |
| Oprava izolační vložky (do 50 cm)                                 | 1 ks záplata                   | 180,00 Kč | 200,00 Kč   | 380   | 459,8  |
| Oprava izolační vložky (nad 50 cm)                                | 1 ks vložka izolační           | 250,00 Kč | 300,00 Kč   | 550   | 665,5  |
| Výměna zipu u vchodu v čele haly MHHF                             | 1 ks zip                       | 950,00 Kč | 680,00 Kč   | 1 630 | 1972,3 |
| Oprava překrytí zipu dílců haly MHHF                              | 1 ks překrytí zipu             | 550,00 Kč | 600,00 Kč   | 1 150 | 1391,5 |
| Oprava zipů                                                       | šití                           | 150,00 Kč | 200,00 Kč   | 350   | 423,5  |
| Výměna utrženého kotvícího oka                                    | 1 ks kotvící oko, lano min. 1m | 280,00 Kč | 200,00 Kč   | 480   | 580,8  |
| <b>Příslušenství haly</b>                                         |                                |           |             |       |        |

|                                                                            |                                |              |             |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|
| Výměna foukacích hadic ke kompresorům HF-1m hadice                         | 1 ks hadice                    | 450,00 Kč    | 100,00 Kč   | 550    | 665,5  |
| Oprava palice na zatloukání kolíků                                         | 1 ks palice                    | 750,00 Kč    | 150,00 Kč   | 900    | 1089   |
| Oprava kotvících kolíků GTX-PQ výměna, narovnání                           | 1 ks kolík                     | 430,00 Kč    | 100,00 Kč   | 530    | 641,3  |
| Výměna propojovacího ventilu na tubusech konstrukce haly MHF               | 1 ks ventil propojovací        | 950,00 Kč    | 500,00 Kč   | 1 450  | 1754,5 |
| Elektrický kompresor k nafukování stanu - oprava základní desky kompresoru | 1ks desky                      | 4 700,00 Kč  | 2 500,00 Kč | 7 200  | 8712   |
| Oprava rozvodu dofukování haly                                             | 1ks                            | 4 900,00 Kč  | 1 500,00 Kč | 6 400  | 7744   |
| Výměna propojovací hadice na tubusech konstrukce haly MHF                  | 1 ks hadice propojovací        | 550,00 Kč    | 350,00 Kč   | 900    | 1089   |
| Výměna zipu u vchodu v čele haly MMS                                       | 1 ks zip                       | 950,00 Kč    | 550,00 Kč   | 1 500  | 1815   |
| Oprava hadice k nafukování stanu                                           | 1m hadice                      | 150,00 Kč    | 50,00 Kč    | 200    | 242    |
| Oprava koncovky k napojení hadice do ventilu                               | 1ks Koncovka s motýlkem        | 350,00 Kč    | 150,00 Kč   | 500    | 605    |
| Oprava koncovky k napojení do kompresoru                                   | 1m hadice                      | 850,00 Kč    | 450,00 Kč   | 1 300  | 1573   |
| Oprava překrytí zipu v čele haly MMS                                       | 1 ks překrytí zipu             | 1 100,00 Kč  | 500,00 Kč   | 1 600  | 1936   |
| Výměna spojovacího zipu dílců haly MMS                                     | 1 ks spojovací zip             | 26 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 30 500 | 36905  |
| Výměna utrženého kotvícího oka (pro vypnutí haly MMS) vč.lana              | 1 ks kotvící oko, lano min. 1m | 250,00 Kč    | 250,00 Kč   | 500    | 605    |
| Výměna propojovacího ventilu na tubusech konstrukce haly MMS               | 1 ks ventil propojovací        | 950,00 Kč    | 850,00 Kč   | 1 800  | 2178   |

|                                                      |                |                   |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Celková cena za splnění veřejné zakázky s DPH</b> | <b>367 892</b> | <b>445 149,32</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|