

Příloha č. 1 - položková specifikace zboží pro jednotlivá místa plnění - technická specifikace
Smlouvy o dílo PO/2025/06 - Dodávka a montáž klimatizací
Součástí nabídky musí být příložené katalogové listy nabízených klimatizačních jednotek a zařízení.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Budova	Oddělení	Zař./Poz.	Místnost	Číslo	Rozměry místnosti	výrobce a typ zařízení	Počet	MJ	Kč/MJ	Celkem dodávka	Montáž za MJ	Ostatní náklady za MJ	Celkem
1	1	1.001	Ošetřovna	110	3740 x 2790 sv 3800	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
1 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
2	2	2.001	Ošetřovna	115	4234 x 3970 sv 3787	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
2 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
3	3	3.001	Ošetřovna	109	4099 x 2350 sv 3492	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
3 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
6	6	6.001	Ošetřovna	101	4200 x 3052 sv 3936	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
6 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
9	9	9.001	Ošetřovna	113	4045 x 2800 sv 3832	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
9 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
13	13	13.001	Ošetřovna	114	2501 x 5782 sv 3912	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
13 Celkem										19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
14	14 A	14.001	Ošetřovna	115	3800 x 5000 sv 3500	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
14	14 B	14.002	Ošetřovna	214	3800 x 5000 sv 3500	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
14 Celkem										42 180,00 Kč	11 800,00 Kč	17 620,00 Kč	71 600,00 Kč
18	18 A	18.001	Ošetřovna	121	3903 x 6069 sv 3739	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
18	18 B	18.002	Ošetřovna	219	3882 x 6051 sv 3940	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
18	18 C	18.003	Ošetřovna	136	3886 x 6058 sv 2986	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
18	18 D	18.004	Ošetřovna	240	3899 x 6035 sv 3983	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
18 Celkem										84 360,00 Kč	23 600,00 Kč	35 240,00 Kč	143 200,00 Kč
19	19 B	19.001	Příjmací pokoj	236	4175 x 3003 sv 3982	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
19	19 B	19.002	Dospávací sál	211	6564 x 6958 sv 3912	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
19	19 B	19.003	Zákrokový sál	201	2826 x 4228 sv 4028	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
19 Celkem										59 270,00 Kč	17 700,00 Kč	26 430,00 Kč	103 400,00 Kč

20	20 A	20.001	Ošetřovna	117	6143 x 3248 sv 3982	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
20	20 B	20.002	Ošetřovna	217	6143 x 3283 sv 4008	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF35E + RXF35E 3,5kW	1	ks	21 090,00 Kč	21 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	35 800,00 Kč
20 Celkem										42 180,00 Kč	11 800,00 Kč	17 620,00 Kč	71 600,00 Kč
22	22 A	22.001	Ošetřovna	121	2825 x 5966 sv 3547	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
22	22 B	22.002	Ošetřovna	221	2877 x 5967 sv 3602	Klimatizační jednotka split Daikin FTXF25E + RXF25E 2,5kW	1	ks	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	5 900,00 Kč	8 810,00 Kč	33 800,00 Kč
22 Celkem										38 180,00 Kč	11 800,00 Kč	17 620,00 Kč	67 600,00 Kč
celkový součet										380 710,00 Kč	118 000,00 Kč	167 390,00 Kč	660 200,00 Kč

V Hlučíně

dne: 15.7.2025