



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB VZT A CHLAZENÍ

uzavřené dne 7. 4. 2022 ve znění dodatku č. 4 ze dne 28. 2. 2025, č. 3 ze dne 12. 2. 2024, dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna (právníkou osobou)

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Zasílání elektronických daňových dokladů – email: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel

Obchodní firma/název: **Global Klima Servis s.r.o.**
Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Korespondenční adresa: Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo
IČ: 06445462
DIČ: CZ06445462
Zastoupen: Jiřím Kučerou, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 102144
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú.: 123-3522410297/0100

Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Tel. č. pro oznámení Poruchy: XXXXXXXXXX (nepřetržitý provoz)

E-mail pro oznámení Poruchy: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Poskytovatel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování servisních služeb VZT a chlazení (dále jen „**Dodatek**“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 7. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1 Smlouvy, Seznam zařízení a četnost servisních úkonů a v příloze č. 2 Smlouvy, Filtry.
- I. 2) V průběhu provádění Díla byla vyřazena některá zařízení a byla nahrazena jinými Zařízeními, a proto vznikla potřeba zvýšit rozsah poskytovaných Servisních činností o další Zařízení a vzduchové filtry umístěné v pavilonu D30 INBIT.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 a příloze č. 2 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:
187 466 Kč bez DPH.
Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **snižuje** o částku:
41 456,75 Kč bez DPH.
Hodnota změny tedy činí **146 009,25 Kč bez DPH.**
- III. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu Změn je podrobněji popsán příloze č. 1 a č. 2 Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam zařízení a četnost servisních úkonů – změny
Příloha č. 2 - Filtry – změny
- IV. 3) Pro vyloučení pochybností je rovněž přílohou tohoto Dodatku aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy, Seznam zařízení a četnost servisních úkonů a příloha č. 2 Smlouvy, Filtry.

- IV. 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, není-li stanoveno datum pozdější.
- IV. 5) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Mgr. Bc. David Póč, MBA, kvestor
za Objednatele

(podepsáno elektronicky 15.07.2025)

Jiří Kučera, jednatel
za Poskytovatele

(podepsáno elektronicky 10.07.2025)

PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů - změny

Snížení počtu kusů, příp. zrušení

D30 INBIT (zařízení po záruce)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
VZT 1 / strojovna VZT 1.PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 5	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT2 / strojovna VZT 1.PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 3.15	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT 3 / strojovna VZT 2.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 3.15	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT 4 / strojovna VZT 2.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 3.15	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
Zvlhčovač / strojovna VZT 4. NP	Kontrola a údržba zvlhčovače	Condair Defensor MK 5	1	652,37 Kč	1		1		652,37 Kč	0,00 Kč	652,37 Kč	0,00 Kč	1 304,74 Kč	
Kazetové chladicí jednotky	Kontrola a údržba kazetové jednotky včetně čištění filtru	Stropní fan coil AERMEC	33	287,04 Kč	1		1		9 472,39 Kč	0,00 Kč	9 472,39 Kč	0,00 Kč	18 944,78 Kč	
Split LG střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	LG S36AHP	4	782,84 Kč	1		1		3 131,37 Kč	0,00 Kč	3 131,37 Kč	0,00 Kč	6 262,74 Kč	
Cena celkem v Kč bez DPH									17 170,34 Kč	0,00 Kč	17 170,34 Kč	0,00 Kč	34 340,67 Kč	0,00 Kč

Přidaná zařízení

D30 INBIT (zařízení v záruce)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
VZT 1 /strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 16	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
Zvlhčovač pro VZT1/ strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba zvlhčovače	Condair RS 80	1	652,00 Kč	1		1		652,00 Kč	- Kč	652,00 Kč	- Kč	1 304,00 Kč	
	Chemické čištění a odstranění vodního kamene		1	2 010,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 010,00 Kč
VZT2 / strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 3.15	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
VZT3 /strojovna VZT 2NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H5	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
VZT4/ strojovna VZT 2NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H5	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
chladicí jednotka/ strojovna chladu 1PP	Kontrola a údržba zdroje chladu včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu	YORK YCSE	1	34 489,00 Kč	1		1		34 489,00 Kč	- Kč	34 489,00 Kč	- Kč	68 978,00 Kč	
suchý chladič/ střecha	Kontrola a údržba suchého chladiče včetně chemického čištění kondenzátoru	CABERO GCHSD099	1	6 854,00 Kč	1		1		6 854,00 Kč	- Kč	6 854,00 Kč	- Kč	13 708,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	8 900,00 Kč	1		1		8 900,00 Kč	- Kč	8 900,00 Kč	- Kč	17 800,00 Kč	
nástropní fancoily	Kontrola a údržba kazetové jednotky včetně čištění filtru	YORK	45	287,00 Kč	1		1		12 915,00 Kč	- Kč	12 915,00 Kč	- Kč	25 830,00 Kč	
Split pro servrovna 4.NP/ střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair SOH - 18BIT2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split pro servrovna 3.NP/ střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Toshiba RAV - GM1101ATP - E	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split Sinclair pro servrovna 2.NP/střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair ASGE - 36BI2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split Sinclair pro rozvodna 1S15 / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair ASGE - 36BI2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH									70 858,00 Kč	- Kč	70 858,00 Kč	- Kč	141 716,00 Kč	6 810,00 Kč

Celkový souhrn změny

OBJEKT (PAVILON)	Cena v Kč bez DPH				Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok	Cena celkem za čištění výustí, příp. jiných úkonů dle potřeby v Kč bez DPH / rok
	I Q	II Q	III Q	IV Q		
D30 INBIT (po záruce) - sníženo, zrušeno	17 170,34 Kč	0,00 Kč	17 170,34 Kč	0,00 Kč	34 340,67	0,00
D30 INBIT(v záruce) - přidáno	70 858,00 Kč	0,00 Kč	70 858,00 Kč	0,00 Kč	141 716,00	6 810,00
Hodnota změny	53 687,66	0,00	53 687,66	0,00	107 375,33	6 810,00
Celková hodnota změny v Kč bez DPH za pravidelnou údržbu a čištění výustí na pavilonu D30					114 185,33	

PŘÍLOHA Č. 2: Filtry - změny

Obecné požadavky:

Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:

- a) zkoušky požárně technických charakteristik
- b) hygienická nezávadnost filtrů
- c) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry)
- d) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1

Snížení počtu kusů, příp. zrušení

D30 - INBIT							
Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru včetně vyčištění filtrační komory	Cena v Kč bez DPH za výměnu celkem
VZT 1	Kapsový filtr G4 287x592x360	ks	2	1	218,07 Kč	50,00 Kč	536,14 Kč
VZT 1	Kapsový filtr G4 402x592x360	ks	2	1	371,51 Kč	50,00 Kč	843,02 Kč
VZT 1	Kapsový filtr F7 287x592x630	ks	1	1	415,00 Kč	50,00 Kč	465,00 Kč
VZT 1	Kapsový filtr F7 402x592x630	ks	1	1	627,00 Kč	50,00 Kč	677,00 Kč
VZT 2	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	1	341,82 Kč	50,00 Kč	783,64 Kč
VZT 2	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	1	698,00 Kč	50,00 Kč	748,00 Kč
VZT 3	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	1	341,82 Kč	50,00 Kč	783,64 Kč
VZT 3	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	1	698,00 Kč	50,00 Kč	748,00 Kč
VZT 4	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	1	341,82 Kč	50,00 Kč	783,64 Kč
VZT 4	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	1	698,00 Kč	50,00 Kč	748,00 Kč
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							7 116,08 Kč

PŘÍLOHA Č. 2: Filtry - změny

Obecné požadavky:

Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:

- a) zkoušky požárně technických charakteristik
- b) hygienická nezávadnost filtrů
- c) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry)
- d) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1

Filtry na přidaná zařízení

D30 - INBIT nová zařízení							
Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru včetně vyčištění filtrační komory	Cena v Kč bez DPH za výměnu celkem
VZT 1	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 592 x 592	ks	4	2	920,00 Kč	50,00 Kč	7 760,00 Kč
VZT 1	Kapsový filtr F9 ePM1 80% 635 592 x 592	ks	4	2	1 360,00 Kč	50,00 Kč	11 280,00 Kč
VZT 1	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 592 x 592	ks	4	2	800,00 Kč	50,00 Kč	6 800,00 Kč
VZT 2	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 490 x 490	ks	2	2	690,00 Kč	50,00 Kč	2 960,00 Kč
VZT 3	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 287 x 592	ks	1	2	500,00 Kč	50,00 Kč	1 100,00 Kč
VZT 3	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00 Kč
VZT 3	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 287 x 592	ks	1	2	460,00 Kč	50,00 Kč	1 020,00 Kč
VZT 3	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00 Kč
VZT 4	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 287 x 592	ks	1	2	460,00 Kč	50,00 Kč	1 020,00 Kč
VZT 4	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00 Kč
VZT 4	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 287 x 592	ks	1	2	580,00 Kč	50,00 Kč	1 260,00 Kč
VZT 4	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 402 x 592	ks	1	2	750,00 Kč	50,00 Kč	1 600,00 Kč
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							38 940,00 Kč
Celková hodnota změny v Kč bez DPH za výměnu filtrů v pavilonu D30					31 823,92 Kč		

PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů

D29

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1: ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
Zařízení č.1 - Větrání laboratoří východ, 1.PP až 3.NP														
1.1	Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladu Parametry : Přívod - 23.500 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 23.500 m3/hod, ext.p=800 Pa	FlaktWoods	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
1.2.5, 1.2.7, 1.2.13, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.19 1.2.20	Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	7	104,38 Kč	1		1		730,65 Kč	0,00 Kč	730,65 Kč	0,00 Kč	1 461,31 Kč	
1.2.20 1.2.27, 1.2.31 1.2.32	Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1		417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
1.2.11, 1.2.22, 1.2.29, 1.2.30	Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1		417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26	Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	7	104,38 Kč	1		1		730,65 Kč	0,00 Kč	730,65 Kč	0,00 Kč	1 461,31 Kč	
1.2.6	Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.2.4	Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.2.8 1.2.21	Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	2	104,38 Kč	1		1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
1.2.12 1.2.14	Jednotka FanCoil do 1,7 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	2	104,38 Kč	1		1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
1.2.9 1.2.10 1.2.15	Jednotka FanCoil do 6 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	3	104,38 Kč	1		1		313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	
1.2.34	Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, chlazení + elektr.dohřev	Daikin	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.2.17	Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.3.1	Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg	Flair	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
1.3.2	Elektrický parní zvlhčovač, Mw=60 kg	Flair	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
1.3.3	Elektrický parní zvlhčovač, Mw=2 kg	Flair	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
1.3.4	Adsorbční odvlhčovač, Mw=0,5 kg/hod	Flair	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
1.5.1	Kloubový odsávací systém, radius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa	WEMAC	7	104,38 Kč	1		1		730,65 Kč	0,00 Kč	730,65 Kč	0,00 Kč	1 461,31 Kč	
1.6.1	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profilklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.2	Elektrický trubní ohřivač, Qt=1,5 kW, plynulá regulace	Profilklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	

1.6.3	Elektrický trubní ohřivač, Qt=1 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.4	Elektrický trubní ohřivač, Qt=1 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.5	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.6	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.7	Elektrický trubní ohřivač, Qt=3 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.8	Elektrický trubní ohřivač, Qt=3 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.9	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.6.10	Chladič vodní, Qch= 3kW, zabudovaný do potrubí	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
1.7.1	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	6	43,06 Kč	1		1		258,34 Kč	0,00 Kč	258,34 Kč	0,00 Kč	516,68 Kč	
1.7.2	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	5	43,06 Kč	1		1		215,28 Kč	0,00 Kč	215,28 Kč	0,00 Kč	430,56 Kč	
1.7.3	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	5	43,06 Kč	1		1		215,28 Kč	0,00 Kč	215,28 Kč	0,00 Kč	430,56 Kč	
1.7.4	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.160 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	1	43,06 Kč	1		1		43,06 Kč	0,00 Kč	43,06 Kč	0,00 Kč	86,11 Kč	
1.7.5	Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti	TROX	36	43,06 Kč	1		1		1 550,03 Kč	0,00 Kč	1 550,03 Kč	0,00 Kč	3 100,05 Kč	
1.9.37	cirkulační laminární skříň, 1800x900x2300 - laminární pole zabudované v pevné skříni s prosklenými dvířky - 3x 230V - 10ks perforovaných polic pro filtry - HEPA filtry H11, v=0,25m/s - barevné provedení shodné s digestoří		1	260,95 Kč	1		1		260,95 Kč	0,00 Kč	260,95 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	
1.9.41	odsávaná skříň s prosklenými dvířky, 1800x900x2300 - 10ks perforovaných polic pro filtry - 3x 230V - permanentní odtah - nasávání podtlakem přes mřížky ve dveřích skříňky - barevné provedení shodné s digestoří		1	260,95 Kč	1		1		260,95 Kč	0,00 Kč	260,95 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	
1.11.7	Velkoplošná výustka, vel.1500x600		22	43,06 Kč	1		1		947,24 Kč	0,00 Kč	947,24 Kč	0,00 Kč	1 894,48 Kč	
Zařízení č.2 - Větrání laboratoří západ, 1.PP až 3.NP														
2.1	Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladiu Parametry : Přívod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa	FlaktWoods	1	521,89 Kč	1		1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.20	Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1		417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
2.2.1, 2.2.2, 2.2.21, 2.2.26	Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1		417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
2.2.8 2.2.28	Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	2	104,38 Kč	1		1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	

2.2.29	Jednotka FanCoil do 3,3 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.2.4, 2.2.23 2.2.24, 2.2.30	Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1	417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
2.2.10 2.2.11 2.2.12	Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	3	104,38 Kč	1		1	313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	
2.2.13 2.2.14 2.2.15	Jednotka FanCoil do 4,4 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	3	104,38 Kč	1		1	313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	
2.2.9	Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.2.25	Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.2.18 2.2.19 2.2.22, 2.2.27	Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	4	104,38 Kč	1		1	417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
2.2.3	Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.2.16 2.2.17	Jednotka FanCoil do 5,96 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení	Daikin	2	104,38 Kč	1		1	208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
2.3.1	Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg	Flair	1	521,89 Kč	1		1	521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
2.3.2	Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg	Flair	1	521,89 Kč	1		1	521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
2.5.1	Kloubový odsávací systém, rádius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa	WEMAC	19	104,38 Kč	1		1	1 983,20 Kč	0,00 Kč	1 983,20 Kč	0,00 Kč	3 966,40 Kč	
2.6.1	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.6.2	Elektrický trubní ohřivač, Qt=6 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.6.3	Elektrický trubní ohřivač, Qt=4 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.6.5	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.6.6	Elektrický trubní ohřivač, Qt=4 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.6.7	Elektrický trubní ohřivač, Qt=2 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1		1	104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
2.7.1	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.400 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	2	43,06 Kč	1		1	86,11 Kč	0,00 Kč	86,11 Kč	0,00 Kč	172,23 Kč	
2.7.2	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	3	43,06 Kč	1		1	129,17 Kč	0,00 Kč	129,17 Kč	0,00 Kč	258,34 Kč	
2.7.3	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	5	43,06 Kč	1		1	215,28 Kč	0,00 Kč	215,28 Kč	0,00 Kč	430,56 Kč	
2.7.4	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	2	43,06 Kč	1		1	86,11 Kč	0,00 Kč	86,11 Kč	0,00 Kč	172,23 Kč	
2.7.5	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.125 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	1	43,06 Kč	1		1	43,06 Kč	0,00 Kč	43,06 Kč	0,00 Kč	86,11 Kč	
2.7.6	Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.500x400 - vybavení pro systém Labcontrol	TROX	1	43,06 Kč	1		1	43,06 Kč	0,00 Kč	43,06 Kč	0,00 Kč	86,11 Kč	
2.7.7	Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti	TROX	37	43,06 Kč	1		1	1 593,08 Kč	0,00 Kč	1 593,08 Kč	0,00 Kč	3 186,17 Kč	
2.8	Kapsový filtr třídy G4, vestavený do potrubí, včetně servisního víka, Qvo=150 m3/hod		1	127,86 Kč	1		1	127,86 Kč	0,00 Kč	127,86 Kč	0,00 Kč	255,73 Kč	
Zařízení č.3 - Větrání posluhárny a počítačové učebny, 2.NP, 3.NP													

3.1.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor	Daikin	1	521,89 Kč	1	1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
3.1.2	Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor	Daikin	1	521,89 Kč	1	1		521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	
3.2.1 až 3.2.16	Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	16	104,38 Kč	1	1		1 670,06 Kč	0,00 Kč	1 670,06 Kč	0,00 Kč	3 340,13 Kč	
3.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
3.4.2	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
3.4.3	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
3.4.4	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
3.6.1	Elektrický ohříváč do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
3.6.2	Elektrický ohříváč do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace	Profiklima	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.13 - Systém chlazení VRV – technické místnosti, 1.PP													
13.2.1	Venkovní kondenzační jednotka RXYQ14PA	Daikin	1	313,14 Kč	1	1		313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	
13.2.2, 13.2.3 13.2.5, 13.2.6	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,8kW, včetně ovladače	Daikin	4	104,38 Kč	1	1		417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	
13.2.4	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,4kW, včetně ovladače	Daikin	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
13.2.7, 13.2.8	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=7,1kW, včetně ovladače	Daikin	2	104,38 Kč	1	1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
13.2.9	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,8kW, včetně ovladače	Daikin	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
13.2.10, 13.2.11	Vnitřní nástěnná jednotka, včetně ovladače	Daikin	2	104,38 Kč	1	1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
Zdroj a rozvody chladu													
	Chladicí stroj s vodou chlazeným kondenzátorem DAIKIN typ EWWD500I-XS, chladiivo R 134a, výkon 425,8kW, příkon P=147,6kW, 50Hz, 3x400V, CHV 7/12°C, Hmotnost 3156kg, rozměry 600x600x1200 mm, včetně Karta pro napojení chilleru na Bacnet protokol - EKBMSMBA	Daikin	1	1 252,55 Kč	1	1		1 252,55 Kč	0,00 Kč	1 252,55 Kč	0,00 Kč	2 505,09 Kč	
	Kondenzátor CABERO výkon 287kW, příkon P=11,52kW, 50Hz, 3x400V, Hmotnost 1710 kg, rozměry 8100x2291x1430 mm, Hladina akust. tlaku v 5m 58dB(A), Přislušenství: Společný servisní vypínač pro 2 ventilátory, Kompaktní rozvaděč GKS 25/4	Cabero	2	521,89 Kč	1	1		1 043,79 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	0,00 Kč	2 087,58 Kč	
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-250/4, Q=122,5m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=11kW , včetně přípojovacího šroubení	Grundfos	1	104,38 Kč	1	1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	

	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-90/4, Q=71m3/hod, H=6m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně přípojovacích protipřírub	Grundfos	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-210/2, Q=41,2m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=4kW , včetně přípojovacích protipřírub	Grundfos	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Akumulační nádoba CHV12°C atypická, PN 6, V=2m3, 2xhrdlo DN 200/6 odkalení DN100/6, odvzdušnění DN 3/8", revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní, včetně návarků, přírub		1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TPE 100-170/4-S, Q=78m3/hod, H=13m, 3N-400V, 50Hz, P=5,5kW , včetně přípojovacích protipřírub	Grundfos	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-110/4, Q=35,6m3/hod, H=9m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně přípojovacích protipřírub	Grundfos	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS CRN 3-7, Q=2m3/hod, H=35m, 3N-400V, 50Hz, P=0,55kW , včetně přípojovacích protipřírub	Grundfos	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
	Deskový výměník CHV0/5-CHV7/12°C, Q=209kW		1	143,52 Kč	1		1		143,52 Kč	0,00 Kč	143,52 Kč	0,00 Kč	287,04 Kč	
	Plastová nádoba doplňování glykolu 500 litrů		1	143,52 Kč	1		1		143,52 Kč	0,00 Kč	143,52 Kč	0,00 Kč	287,04 Kč	
	Tlaková expanzní nádoba Reflex N 100/6, objem 200 litrů, PN6	Reflex	1	143,52 Kč	1		1		143,52 Kč	0,00 Kč	143,52 Kč	0,00 Kč	287,04 Kč	
	Tlaková expanzní nádoba Reflex S 200/10, objem 100 litrů, PN10,	Reflex	1	143,52 Kč	1		1		143,52 Kč	0,00 Kč	143,52 Kč	0,00 Kč	287,04 Kč	
	Vložkový filtr doplňovací vody DN 1", PN10, porozita 100 µm, včetně přípojovacích šroubení		1	189,19 Kč	1		1		189,19 Kč	0,00 Kč	189,19 Kč	0,00 Kč	378,37 Kč	
Zařízení č.4 (4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13)	Jednotka FanCoil do 2,9 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	8	104,38 Kč			1	1	1	0,00 Kč	835,03 Kč	835,03 Kč	835,03 Kč	2 505,09 Kč
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10	Jednotka FanCoil do 3,1 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	5	104,38 Kč			1	1	1	0,00 Kč	521,89 Kč	521,89 Kč	521,89 Kč	1 565,68 Kč
Zařízení č.5 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6)	Jednotka FanCoil do 3,1 kW, kazetová do podhledu, pouze chlazení	Daikin	6	104,38 Kč			1	1	1	0,00 Kč	626,27 Kč	626,27 Kč	626,27 Kč	1 878,82 Kč
Zařízení č.6 - 6.4.1	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=360m3/hod, p=290Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.2	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=290m3/hod, p=320Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.3	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.4	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.5	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.6	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=280m3/hod, p=320Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.7	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.8	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.9	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.6 - 6.4.10	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	

Zařízení č.6 - 6.4.11	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.7 - 7.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.7 - 7.4.2	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.8 - 8.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.8 - 8.4.2	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.9 - 9.4.1	Radiální ventilátor plastový, Qv=960m3/hod, p=400Pa, Exe provedení, řízen FM	FORT	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.10 - 10.4.1	Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9200m3/hod, p=400Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.10 - 10.4.1	Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, kontrola provozuschopnosti PBZ - zařízení slouží k odvětrání CHÚC	Elektrodesign	1	156,57 Kč				1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	156,57 Kč	156,57 Kč	
Zařízení č.10 - 10.4.2	Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9900m3/hod, p=400Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.11 - 11.4.1	Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=140m3/hod, p=450Pa, řízen FM	FORT	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.11 - 11.4.2	Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=190m3/hod, p=420Pa, řízen FM	FORT	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.11 - 11.4.3	Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=560m3/hod, p=250Pa, řízen FM	FORT	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.12 - 12.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.14 - 14.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=500m3/hod, p=250Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.14 - 14.2.1	Jednotka FanCoil do 3,9 kW, uložení rohové pod pohled, chlazení	Daikin	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.15 - 15.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=200m3/hod, p=200Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.16 - 16.4.1	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=350Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.17 - 17.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.18 - 18.4.1	Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.19 - 19.4.1	Radiální ventilátor do potrubí, Qv=1600 m3/hod, p=210Pa	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.19 - 19.4.2	Radiální ventilátor do potrubí 355L, 0,28kW, 1350ot/min	Elektrodesign	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.20 - 20.4.1	Radiální ventilátor plastový, Qv=540 m3/hod, p=350Pa	FORT	1	104,38 Kč	1		1		104,38 Kč	0,00 Kč	104,38 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	
Zařízení č.21 - 21.4.1	Malý axiální ventilátor pro osazení na stěnu, Qv=250Pa, p=50Pa		2	104,38 Kč	1		1		208,76 Kč	0,00 Kč	208,76 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
Cena celkem v Kč bez DPH									33 141,62 Kč	1 983,20 Kč	35 124,82 Kč	2 139,77 Kč	72 389,41 Kč	0,00 Kč

D29 BB (zařízení je v záruce do 10.6.2025)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
2S110	Chiller Daikin EWWQ064KBW1N	Daikin	1	1 252,55 Kč		1		1	0,00 Kč	1 252,55 Kč	0,00 Kč	1 252,55 Kč	2 505,09 Kč	
1S119	Suchý chladič Guntner GFHC RD 080.1/22	Guntner	2	417,52 Kč		1		1	0,00 Kč	835,03 Kč	0,00 Kč	835,03 Kč	1 670,06 Kč	
1S110	VZT jednotka Bosch	Bosch	3	521,89 Kč		1		1	0,00 Kč	1 565,68 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	3 131,37 Kč	
	Ventilátory		12	104,38 Kč		1		1	0,00 Kč	1 252,55 Kč	0,00 Kč	1 252,55 Kč	2 505,09 Kč	
	Tepelné výměníky kapalina- vzduch topné/chladicí		3	104,38 Kč		1		1	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	626,27 Kč	
	Tepelné výměníky chladivo vzduch		4	104,38 Kč		1		1	0,00 Kč	417,52 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	835,03 Kč	
Střecha D29	Kondenzační jednotky FUJITSU AJY144LELAH	Fujitsu	2	313,14 Kč		1		1	0,00 Kč	626,27 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	1 252,55 Kč	
1S119	Kondenzační jednotky JDK R513A IH-51-SD3.G/002	JDK	2	313,14 Kč		1		1	0,00 Kč	626,27 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	1 252,55 Kč	
1S110	Condair RS10, RS60	Condair	2	521,89 Kč		1		1	0,00 Kč	1 043,79 Kč	0,00 Kč	1 043,79 Kč	2 087,58 Kč	
	Klimatizační jednotky vnitřní Daikin FXF, FXA	Daikin	15	104,38 Kč		1		1	0,00 Kč	1 565,68 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	3 131,37 Kč	
	Klimatizační jednotky vnitřní Daikin FHA, FAA	Daikin	7	104,38 Kč		1		1	0,00 Kč	730,65 Kč	0,00 Kč	730,65 Kč	1 461,31 Kč	
Střecha D29	Klimatizace venkovní jednotka Daikin R410 AXYQ20U7Y1B	Daikin	1	313,14 Kč		1		1	0,00 Kč	313,14 Kč	0,00 Kč	313,14 Kč	626,27 Kč	
Střecha D29	Klimatizace venkovní jednotky Daikin RZAG 125M7Y1B	Daikin	7	313,14 Kč		1		1	0,00 Kč	2 191,96 Kč	0,00 Kč	2 191,96 Kč	4 383,92 Kč	
	Cena celkem v Kč bez DPH								0,00 Kč	12 734,23 Kč	0,00 Kč	12 734,23 Kč	25 468,46 Kč	0,00 Kč

F37 SIMU (zařízení je v záruce do 15.3.2026)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
2S07a, 2S07b	REMAK klimatizační jednotky AERO MASTER XP28	REMAK	3	521,89 Kč		1		1	0,00 Kč	1 565,68 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	3 131,37 Kč	
2S07a	REMAK klimatizační jednotky AERO MASTER XP17	REMAK	1	521,89 Kč		1		1	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	1 043,79 Kč	
153	DUPLEX 500 Multi Eco	Atrea	1	521,89 Kč		1		1	0,00 Kč	521,89 Kč	0,00 Kč	521,89 Kč	1 043,79 Kč	
	Regulátor VAV typ TVR	TROX	116	43,06 Kč		1		1	0,00 Kč	4 994,53 Kč	0,00 Kč	4 994,53 Kč	9 989,06 Kč	
	Regulátor VAV typ TVT	TROX	28	43,06 Kč		1		1	0,00 Kč	1 205,58 Kč	0,00 Kč	1 205,58 Kč	2 411,15 Kč	
	Stropní indukční výustě typ DID 632	TROX	373	70,46 Kč	Dle potřeby				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 280,01 Kč
1S12, 1S10, 2S10, 2S12, 2S11, 2S06, 253, 538,	Ventilátory KE/KT	Systemair	10	104,38 Kč	1	1	1	1	1 043,79 Kč	1 043,79 Kč	1 043,79 Kč	1 043,79 Kč	4 175,16 Kč	
2S03, 1S51	Ventilátory AXC,AXCBF	Systemair	3	104,38 Kč	1	1	1	1	313,14 Kč	313,14 Kč	313,14 Kč	313,14 Kč	1 252,55 Kč	
2S03, 1S51	Ventilátory AXC,AXCBF - kontrola provozuschopnosti PBZ - zařízení slouží k odvětrání CHÚC	Systemair	3	156,57 Kč				1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	469,71 Kč	469,71 Kč	
	Regulační klapky těsné	Systemair	22	43,06 Kč	1	1	1	1	947,24 Kč	947,24 Kč	947,24 Kč	947,24 Kč	3 788,96 Kč	
	Nástěnná split jednotka SAMSUNG	Samsung	4	104,38 Kč	1				417,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	417,52 Kč	
1S10, střecha	Venkovní split jednotka	Samsung	6	313,14 Kč	1				1 878,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 878,82 Kč	
444, 413, 116, 456	Chladicí mezipřevodová jednotka	RITTAL	4	1 252,55 Kč	1	1	1	1	5 010,19 Kč	5 010,19 Kč	5 010,19 Kč	5 010,19 Kč	20 040,76 Kč	
444, 413, 116, 456	Vnitřní kondenzátory RITTAL	RITTAL	4	521,89 Kč	1	1	1	1	2 087,58 Kč	2 087,58 Kč	2 087,58 Kč	2 087,58 Kč	8 350,32 Kč	
střecha, 1S10	Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN	Daikin	4	313,14 Kč				1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 252,55 Kč	1 252,55 Kč	
153	Elektrické ohřevače	REMAK	1	163,09 Kč	1	1	1	1	163,09 Kč	163,09 Kč	163,09 Kč	163,09 Kč	652,37 Kč	
538	Kontrola a údržba zdroje chladu Daikin EWWQ540L-SS004 vč. zákonné kontroly těsnosti - záruční autorizovaný servis	Daikin	1	24 594,29 Kč		1	1		0,00 Kč	24 594,29 Kč	24 594,29 Kč	0,00 Kč	49 188,58 Kč	
střecha	Kontrola a údržba - suchý chadič Cabero GCHSD099GB/6E-20 - záruční autorizovaný servis	Cabero	2	12 290,62 Kč		1	1		0,00 Kč	24 581,24 Kč	24 581,24 Kč	0,00 Kč	49 162,48 Kč	
střecha	Chemické čištění suchých chladičů Cabero GCHSD099GB/6E-20 - záruční autorizovaný servis	Cabero	2	8 806,97 Kč		1			0,00 Kč	17 613,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 613,95 Kč	
Cena celkem v Kč bez DPH									11 861,36 Kč	85 164,08 Kč	58 740,55 Kč	20 096,86 Kč	175 862,86 Kč	26 280,01 Kč

D30 INBIT (zařízení po záruce)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
VZT 5 / strojovna VZT 3.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 8	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT 6 / strojovna VZT 3.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 2.5	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT Bosh 1 / strojovna VZT 4.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	BOSH GL 21010 - 1	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT 9 / strojovna VZT 4.NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H3.15	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
Zvlhčovač / strojovna VZT 4. NP	Kontrola a údržba zvlhčovače	Condair Defensor MK 5	1	652,37 Kč	1		1		652,37 Kč	0,00 Kč	652,37 Kč	0,00 Kč	1 304,74 Kč	
VZT 10 / střecha	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H5	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT Bosh 2 / střecha	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	BOSH GL 21010 - 2	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT Bosh 3 / střecha	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	BOSH GL 21010 - 3	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
VZT Bosh 4 / střecha	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	BOSH GL 21010 - 4	1	978,55 Kč	1		1		978,55 Kč	0,00 Kč	978,55 Kč	0,00 Kč	1 957,11 Kč	
Kondenzační jednotka / střecha	Kontrola a údržba jednotky včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu a chemického čištění kondenzátoru	Samsung RC 140 DHXGA	2	1 174,26 Kč	1		1		2 348,53 Kč	0,00 Kč	2 348,53 Kč	0,00 Kč	4 697,05 Kč	
Zdroj chladu / strojovna chladu v 1.PP	Kontrola a údržba zdroje chladu včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu	YORK YCRE 08 SB	1	2 935,66 Kč	1		1		2 935,66 Kč	0,00 Kč	2 935,66 Kč	0,00 Kč	5 871,32 Kč	
Kazetové chladicí jednotky	Kontrola a údržba kazetové jednotky včetně čištění filtru	Stropní fan coil AERMEC	10	287,04 Kč	1		1		2 870,42 Kč	0,00 Kč	2 870,42 Kč	0,00 Kč	5 740,84 Kč	
Suchý chladič / střecha	Kontrola a údržba suchého chladiče včetně chemického čištění kondenzátoru	CABERO AC/HND/01	2	1 304,74 Kč	1		1		2 609,47 Kč	0,00 Kč	2 609,47 Kč	0,00 Kč	5 218,95 Kč	
Split Samsung / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výpamiku a čištění filtru	Samsung AC 052 RXADKG	1	782,84 Kč	1		1		782,84 Kč	0,00 Kč	782,84 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	
Split Samsung / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výpamiku a čištění filtru	Samsung AC 100 MXADKH	1	782,84 Kč	1		1		782,84 Kč	0,00 Kč	782,84 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	
Split Samsung / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výpamiku a čištění filtru	Samsung AC 100 RXADKG	1	782,84 Kč	1		1		782,84 Kč	0,00 Kč	782,84 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	
Split Samsung / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výpamiku a čištění filtru	Samsung AC 071 RXADKG	1	782,84 Kč	1		1		782,84 Kč	0,00 Kč	782,84 Kč	0,00 Kč	1 565,68 Kč	
Chlazení 4. NP	Kontrola a údržba nástěnné jednotky včetně čištění filtrů	AERMEC FCW413	1	287,04 Kč	1		1		287,04 Kč	0,00 Kč	287,04 Kč	0,00 Kč	574,08 Kč	
CHÚC schodiště	Kontrola a údržba vč. zkoušky provozuschopnosti PBZ CHÚC	Odvětrání CHÚC	1	626,27 Kč	1				626,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	626,27 Kč	
CHÚC schodiště	Kontrola provozuschopnosti OZO	Odvětrání CHÚC	1	2 583,38 Kč	1				2 583,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 583,38 Kč	
	Cena celkem v Kč bez DPH								25 872,93 Kč	0,00 Kč	22 663,28 Kč	0,00 Kč	48 536,21 Kč	0,00 Kč

D30 INBIT (zařízení v záruce)

Číslo / umístění zařízení	Popis činnosti	Typ jednotky	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč				Cena v Kč bez DPH celkem / rok	Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
					I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
VZT 1 /strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 16	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
Zvlhčovač pro VZT1/ strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba zvlhčovače	Condair RS 80	1	652,00 Kč	1		1		652,00 Kč	- Kč	652,00 Kč	- Kč	1 304,00 Kč	
	Chemické čištění a odstranění vodního kamene		1	2 010,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 010,00 Kč
VZT2 / strojovna VZT 1PP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H 3.15	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
VZT3 /strojovna VZT 2NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H5	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
VZT4/ strojovna VZT 2NP	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	Hřebec H5	1	979,00 Kč	1		1		979,00 Kč	- Kč	979,00 Kč	- Kč	1 958,00 Kč	
chladicí jednotka/ strojovna chladu 1PP	Kontrola a údržba zdroje chladu včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu	YORK YCSE	1	34 489,00 Kč	1		1		34 489,00 Kč	- Kč	34 489,00 Kč	- Kč	68 978,00 Kč	
suchý chladicí/ střecha	Kontrola a údržba suchého chladiče včetně chemického čištění kondenzátoru	CABERO GCHSD099	1	6 854,00 Kč	1		1		6 854,00 Kč	- Kč	6 854,00 Kč	- Kč	13 708,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	8 900,00 Kč	1		1		8 900,00 Kč	- Kč	8 900,00 Kč	- Kč	17 800,00 Kč	
nástropní fancoily	Kontrola a údržba kazetové jednotky včetně čištění filtru	YORK	45	287,00 Kč	1		1		12 915,00 Kč	- Kč	12 915,00 Kč	- Kč	25 830,00 Kč	
Split pro servrovna 4.NP/ střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair SOH - 18BIT2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split pro servrovna 3.NP/ střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Toshiba RAV - GM1101ATP - E	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split Sinclair pro servrovna 2.NP/střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair ASGE - 36BI2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Split Sinclair pro rozvodna 1S15 / střecha	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	Sinclair ASGE - 36BI2	1	783,00 Kč	1		1		783,00 Kč	- Kč	783,00 Kč	- Kč	1 566,00 Kč	
	Chemické čištění kondenzátoru		1	1 200,00 Kč	dle potřeby				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH									70 858,00 Kč	- Kč	70 858,00 Kč	- Kč	141 716,00 Kč	6 810,00 Kč

Celkový souhrn

OBJEKT (PAVILON)	Cena v Kč bez DPH				Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok	Cena celkem za čištění výustí, příp. jiných úkonů dle potřeby v Kč bez DPH / rok
	I Q	II Q	III Q	IV Q		
D29	33 141,62 Kč	1 983,20 Kč	35 124,82 Kč	2 139,77 Kč	72 389,41	0,00
D29 BB	0,00 Kč	12 734,23 Kč	0,00 Kč	12 734,23 Kč	25 468,46	0,00
F37 SIMU	11 861,36 Kč	85 164,08 Kč	58 740,55 Kč	20 096,86 Kč	175 862,86	26 280,01
D30 INBIT (po záruční)	25 872,93 Kč	0,00 Kč	22 663,28 Kč	0,00 Kč	48 536,21	0,00
D30 INBIT(v záruce)	70 858,00 Kč	0,00 Kč	70 858,00 Kč	0,00 Kč	141 716,00	6 810,00
Celkem	141 733,91	99 881,51	187 386,65	34 970,86	463 972,93	33 090,01

Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok	463 972,93
Cena celkem bez DPH za čištění výustí, příp. jiný úkonů dle potřeby/ 1 rok	33 090,01
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a čištění výustí na všech pavilonech / 1 rok	497 062,94

PŘÍLOHA Č. 2 Filtry

Obecné požadavky:

Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:

- a) zkoušky požárně technických charakteristik
- b) hygienická nezávadnost filtrů
- c) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry)
- d) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1

D29

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru	Cena v Kč bez DPH celkem
51.3.1, 52.3.1	Kapsový filtr F5 syntetický 592x592x400/8	ks	12	2	510,00 Kč	5,00 Kč	12 360,00 Kč
51.3.1, 52.3.1	Kapsový filtr F5 syntetický 592x287x400/8	ks	6	2	410,00 Kč	5,00 Kč	4 980,00 Kč
51.3.1, 52.3.1	Kapsový filtr F5 syntetický 287x592x400/4	ks	4	2	340,00 Kč	5,00 Kč	2 760,00 Kč
51.3.1, 52.3.1	Kapsový filtr F5 syntetický 287x287x400/4	ks	2	2	280,00 Kč	5,00 Kč	1 140,00 Kč
51.3.2, 52.3.2	Kapsový filtr F9 skelné vlákno 592x592x534/12 EUROVENT CERTIFIKATION	ks	12	2	1 400,00 Kč	5,00 Kč	33 720,00 Kč
51.3.2, 52.3.2	Kapsový filtr F9 skelné vlákno 592x287x534/12 EUROVENT CERTIFIKATION	ks	6	2	950,00 Kč	5,00 Kč	11 460,00 Kč
51.3.2, 52.3.2	Kapsový filtr F9 skelné vlákno 287x592x534/6 EUROVENT CERTIFIKATION	ks	4	2	855,00 Kč	5,00 Kč	6 880,00 Kč
51.3.2, 52.3.2	Kapsový filtr F9 skelné vlákno 287x287x534/6 EUROVENT CERTIFIKATION	ks	2	2	620,00 Kč	5,00 Kč	2 500,00 Kč
51.3.3, 52.3.3	Kapsový filtr F5 syntetický 592x592x600/8	ks	12	2	545,00 Kč	5,00 Kč	13 200,00 Kč
51.3.3, 52.3.3	Kapsový filtr F5 syntetický 592x287x600/8	ks	6	2	445,00 Kč	5,00 Kč	5 400,00 Kč
51.3.3, 52.3.3	Kapsový filtr F5 syntetický 287x592x600/4	ks	4	2	360,00 Kč	5,00 Kč	2 920,00 Kč
51.3.3, 52.3.3	Kapsový filtr F5 syntetický 287x287x600/4	ks	2	2	300,00 Kč	5,00 Kč	1 220,00 Kč
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							98 540,00 Kč

D29 BB

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru	Cena v Kč bez DPH celkem
VZT 1.1.1 501.FP3	M5 592x592x450 ePM10-50%	ks	4	2	450,00 Kč	5,00 Kč	3 640,00 Kč
VZT 1.1.1 501.FP5	F9 592x592x580 ePM1-85%	ks	2	2	715,00 Kč	5,00 Kč	2 880,00 Kč
VZT 1.1.1 501.FP5	F9 592x287x580 ePM1-85%	ks	2	2	515,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 1.1.1 501.FP3	G4 592x287x360 COARSE-80%	ks	2	2	345,00 Kč	5,00 Kč	1 400,00 Kč
VZT 1.1.1 501.FP3	G4 592x592x360 COARSE-80%	ks	2	2	360,00 Kč	5,00 Kč	1 460,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP1a	M5 592x287x450 ePM10-50%	ks	2	2	450,00 Kč	5,00 Kč	1 820,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP1a	M5 592x592x450 ePM10-50%	ks	2	2	370,00 Kč	5,00 Kč	1 500,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP1b	F9 592-287-580 ePM1-85%	ks	2	2	515,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP1b	F9 592x592x580 ePM1-85%	ks	2	2	715,00 Kč	5,00 Kč	2 880,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP2a	M5 592x287x450 ePM10-50%	ks	2	2	370,00 Kč	5,00 Kč	1 500,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP2a	M5 592x592x450 ePM10-50%	ks	2	2	450,00 Kč	5,00 Kč	1 820,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP2b	F9 592x287x580 ePM1-85%	ks	2	2	515,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 2.1.1 502.FP2b	F9 592x592x580 ePM1-85%	ks	2	2	715,00 Kč	5,00 Kč	2 880,00 Kč

Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem	28 020,00 Kč
---	--------------

F37 SIMU

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru	Cena v Kč bez DPH celkem
VZT 1	Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	4	2	255,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 1	Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	8	2	360,00 Kč	5,00 Kč	5 840,00 Kč
VZT 1	Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7	ks	2	2	355,00 Kč	5,00 Kč	1 440,00 Kč
VZT 1	Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7	ks	4	2	555,00 Kč	5,00 Kč	4 480,00 Kč
VZT 2	Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	4	2	255,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 2	Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	8	2	360,00 Kč	5,00 Kč	5 840,00 Kč
VZT 2	Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7	ks	2	2	355,00 Kč	5,00 Kč	1 440,00 Kč
VZT 2	Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7	ks	4	2	555,00 Kč	5,00 Kč	4 480,00 Kč
VZT 3	Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	4	2	255,00 Kč	5,00 Kč	2 080,00 Kč
VZT 3	Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 28/5 (K)	ks	8	2	360,00 Kč	5,00 Kč	5 840,00 Kč
VZT 3	Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7	ks	2	2	355,00 Kč	5,00 Kč	1 440,00 Kč
VZT 3	Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7	ks	4	2	555,00 Kč	5,00 Kč	4 480,00 Kč
VZT 4	Filtrační vložka M5 287x592x360 XPNS 17/5 (K)	ks	2	2	255,00 Kč	5,00 Kč	1 040,00 Kč
VZT 4	Filtrační vložka M5 592x592x360 XPNS 17/5 (K)	ks	2	2	360,00 Kč	5,00 Kč	1 460,00 Kč
VZT 4	Filtrační vložka F7 287x592x550 XPNS 28/7	ks	4	2	355,00 Kč	5,00 Kč	2 880,00 Kč
VZT 4	Filtrační vložka F7 592x592x550 XPNS 28/7	ks	4	2	555,00 Kč	5,00 Kč	4 480,00 Kč
VZT 5	Filtrační vložka M5 750 x 295 x 96	ks	1	2	455,00 Kč	5,00 Kč	920,00 Kč
VZT 5	Filtrační vložka M5 750 x 450 x 96	ks	3	2	605,00 Kč	5,00 Kč	3 660,00 Kč
VZT 5	Filtrační vložka F7 750 x 295 x 96	ks	1	2	460,00 Kč	5,00 Kč	930,00 Kč
VZT 5	Filtrační vložka F7 750 x 450 x 96	ks	3	2	620,00 Kč	5,00 Kč	3 750,00 Kč
VZT 37	Filtrační vložka G4 MFRR 100	ks	1	2	630,00 Kč	5,00 Kč	1 270,00 Kč
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							61 910,00 Kč

D30 - INBIT

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru	Cena v Kč bez DPH celkem
VZT 5	Kapsový filtr G4 402x402x360	ks	8	1	360,81 Kč	50,00 Kč	3 286,48 Kč
VZT 5	Kapsový filtr F7 402x402x630	ks	4	1	830,00 Kč	50,00 Kč	3 520,00 Kč
VZT 6	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	1	1	341,82 Kč	50,00 Kč	391,82 Kč
VZT 6	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	1	698,00 Kč	50,00 Kč	748,00 Kč
VZT 6	Kapsový filtr G4 490x490x48	ks	1	1	534,89 Kč	50,00 Kč	584,89 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr G4 287x592x360	ks	1	1	218,07 Kč	50,00 Kč	268,07 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr G4 592x592x360	ks	1	1	296,25 Kč	50,00 Kč	346,25 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr F9 287x592x630	ks	1	1	615,00 Kč	50,00 Kč	665,00 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr F9 592x592x630	ks	1	1	949,00 Kč	50,00 Kč	999,00 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr M6 287x592x360	ks	1	1	218,07 Kč	50,00 Kč	268,07 Kč
GL 21010 - 1	Kapsový filtr M6 592x592x360	ks	1	1	296,25 Kč	50,00 Kč	346,25 Kč
VZT 9	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	1	341,82 Kč	50,00 Kč	783,64 Kč
VZT 9	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	1	698,00 Kč	50,00 Kč	748,00 Kč
VZT 10	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	1	651,12 Kč	50,00 Kč	701,12 Kč
GL 21010 - 2	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	1	651,12 Kč	50,00 Kč	701,12 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F7 287x592x450	ks	1	1	395,00 Kč	50,00 Kč	445,00 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F7 592x592x450	ks	1	1	651,00 Kč	50,00 Kč	701,00 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F9 287x592x630	ks	1	1	615,00 Kč	50,00 Kč	665,00 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F9 592x592x630	ks	1	1	949,00 Kč	50,00 Kč	999,00 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr M6 287x592x450	ks	1	1	402,00 Kč	50,00 Kč	452,00 Kč
GL 21010 - 3	Kapsový filtr M6 592x592x450	ks	1	1	477,00 Kč	50,00 Kč	527,00 Kč
GL 21010 - 4	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	1	651,12 Kč	50,00 Kč	701,12 Kč
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							18 847,83 Kč

D30 - INBIT nová zařízení

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Předpokládaná četnost výměn / rok	Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru	Cena v Kč bez DPH celkem
VZT 1	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 592 x 592	ks	4	2	920,00 Kč	50,00 Kč	7 760,00
VZT 1	Kapsový filtr F9 ePM1 80% 635 592 x 592	ks	4	2	1 360,00 Kč	50,00 Kč	11 280,00
VZT 1	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 592 x 592	ks	4	2	800,00 Kč	50,00 Kč	6 800,00
VZT 2	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 490 x 490	ks	2	2	690,00 Kč	50,00 Kč	2 960,00
VZT 3	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 287 x 592	ks	1	2	500,00 Kč	50,00 Kč	1 100,00
VZT 3	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00
VZT 3	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 287 x 592	ks	1	2	460,00 Kč	50,00 Kč	1 020,00
VZT 3	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00
VZT 4	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 287 x 592	ks	1	2	460,00 Kč	50,00 Kč	1 020,00
VZT 4	Kapsový filtr F7 ePM10 75% 635 402 x 592	ks	1	2	640,00 Kč	50,00 Kč	1 380,00
VZT 4	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 287 x 592	ks	1	2	580,00 Kč	50,00 Kč	1 260,00
VZT 4	Kapsový filtr M5 Coarse 80% 500 402 x 592	ks	1	2	750,00 Kč	50,00 Kč	1 600,00
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem							38 940,00 Kč

Filtry (dodávka, výměna, ekologická likvidace) - všechny objekty (výměna dle potřeby)	Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH	246 257,83 Kč