



Odběratel	Dodavatel
Brněnské komunikace a.s. Štýřice, Renneská třída 787/1a 639 00 Brno IČO : 60733098 DIČ : CZ60733098 B 1479, Krajský soud v Brně	BRENN telematic s.r.o.  IČO dodavatele : 06244955 DIČ dodavatele : CZ06244955

Datum vytvoření 28.07.2025

Požadované datum dodání 31.07.2025

Hospodářské středisko 2230

Kód akce N/A

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Vytvořil 

Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu, nebo elektronicky na  Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.


Na základě rámcové dohody o poskytování servisních služeb č. 2200-25000311 u Vás
objednáváme:

výměnu vadných komponent řadiče 0.23 Koliště / Křenová v Brně, vč. posílení výkonové kapacity zdroje, dále celkovou diagnostiku před znovuvvedením do provozu a uvedení SSZ a jeho příslušenství do původního, plně funkčního a provozuschopného stavu vč. odzkoušení všech signálních skupin a vazeb do ŘS a navazujících systémů. Součástí objednávky je i zajištění dopravně-bezpečnostních opatření v době opravy předmětného SSZ.

Poř. Kód zboží	Název zboží	Datum dodání	Množství	MJ
10999-0001	výměnu vadných komponent řadiče 0.23 Koliště / Křenová v Brn	31.07.2025	1,00	ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

350 000,00Kč



provozní ředitel